



CENSO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN LANZAROTE



JOSÉ HERNÁNDEZ MÉNDEZ GERARDO CANCIO ÁLYAREZ.



<u>Índice:</u>

GALERIA I BARRANCO DE LA PAJA1
GALERIA II EL CORTIJO4
GALERIA III CASA DEL VASCO7
GALERIA IV CASA DEL AGUA10
GALERIA V CASA DEL PESCADOR13
• DEPÓSITO LADERAS DE FAMARA 116
• DEPÓSITO LADERAS DE FAMARA219
DEPÓSITO DE CHIMIDAS22
• DEPÓSITO INTER. LADERAS Y CHIMIDAS25
POZO DE LOS VALLES28
• POZO EN LADERA DE FAMARA31
• ALJIBE DE MARAMOYA34
ALJIBE TEGALA DE LA GARRA37

Avda. Fred Olsen, s/nº. Tel.: 928 59 85 80. Fax : 928 81 79 88. 35500 Arrecife (LANZAROTE)



• ALJIBE DE SOO40
ALJIBE VOLCAN DE LA CORONA43
ALJIBE DE YE46
PRESA DE MALA49
MARETAS DE ARRECIFE54
• GALERIA DE CHAFARIZ57
GALERIA DE LAS SIETE GOTAS60
• LAS MARETAS DE GUATICEA63
• POZO DE ARRIETA66
• POZO DE TENEGÜIME69
• POZO DE LA PLAYA DEL POZO72
• POZO DE LOS AJACHES75
POZO DE S. MARCIAL DEL RUBICON P478
POZO DE S. MARCIAL DEL RUBICON P581



INSTALACIONES HIDRAULICAS PROPIEDAD DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE.





GALERIA I BARRANCO DE LA PAJA





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE	CALEDIA
MUNICIPIO	GALERIA I "BARRANCO DE LA PAJA"
NÚCLEO O PARAJ	TEGUISE TEGUISE
ESTADO	BARRANCO DE LA PAJA - FAMARA
COORDENADAS	INACTIVO X 641760
	A 641760 Y 3221709 Z 115.0
PROPIEDAD	EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE.
PROFUNDIDAD	NO SE SABE
SEÑALIZACIÓN	SIN SEÑALIZACIÓN
ILUMINACIÓN	SIN ILUMINACIÓN
CERRAMIENTO	
PELIGROSIDAD	REJA METÁLICA CON CIERRE
ACCESIBILIDAD	ALTA
ENTRADAS	1
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION	
	Instalación cerrada por nuestro organismo en el año 2010.
	Instalación cerrada por nuestro organismo en el año 2010. También se cerco un socavón con reja metálica
OBSERVACIONES	Instalación cerrada por nuestro organismo en el año 2010. También se cerco un socavón con reja metálica. En la actualidad han forzado la puerta para entrar en la instalación
OBSERVACIONES	También se cerco un socavón con reja metálica. En la actualidad han forzado la puerta para entrar en la instalación
OBSERVACIONES -	También se cerco un socavón con reja metálica. En la actualidad han forzado la puerta para entrar en la instalación

FECHA: 27/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



GALERIA DE FOTOS GALERIA I BARRANCO DE LA PAJA



FOTONº1 VISTA GENERAL DE LA GALERIA



FOTON°2 VISTA DE LA ENTRADA





GALERIA II EL CORTIJO





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE	GALERIA	II "EL CORTIJO"				
MUNICIPIO	TEGUISE	LL CONTIDO				
NÚCLEO O PARAJE	RISCO DE	ΕΔΜΔΡΔ				
ESTADO	INACTIVO	TAMAKA				
COORDENADAS	X	642.894	Y	3222644	Z	131.00
PROPIEDAD	EXCMO. C	ABILDO INSULAI	R DE LANZA	AROTE.		
PROFUNDIDAD	NO SE SAE	3E				
SEÑALIZACIÓN	SIN SEÑAL					
ILUMINACIÓN	SIN ILUMIN					
CERRAMIENTO		LICA CON CIER	RE			
PELIGROSIDAD		ALTA MEDI		AJA DESC	CONOCIDA	
ACCESIBILIDAD	A PIE					
ENTRADAS	1					T E L M L
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION						
	Instalació	n cerrada p	or nuest	ro organismo	en el añ	io 2010.
	Llaves en	nuestra ofic	cina.			
OBSERVACIONES						
	FOTO 1	Vista de la	a instala	ción		
FOTOGRAFÍAS	FOTO 2	Vista de la				
	FOTO 3	Vista del i				

FECHA: 27/05/2013

VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



GALERIA DE FOTOS DE LA GALERIA III EL CORTIJO



FOTON°1 VISTA GENERAL DE LA GALERIA



FOTON°2 VISTA DE LA ENTRADA



FOTON°3 VISTA DEL INTERIOR



GALERIA III CASA DEL VASCO





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE	GALERIA	III "CASA DEL VA	SCO"			
MUNICIPIO	TEGUISE					
NÚCLEO O PARAJE	RISCO DE	FAMARA				
ESTADO	INACTIVO					
COORDENADAS	X	643.172	Y	3222659	Z	134.00
PROPIEDAD	EXCMO. C	ABILDO INSULAI	R DE LANZAF	ROTE.		
PROFUNDIDAD	NO SE SAE	RE				
SEÑALIZACIÓN	SIN SEÑAL			No. 35 To office the second		
ILUMINACIÓN	SIN ILUMIN					
CERRAMIENTO						
PELIGROSIDAD		ÁLICA CON CIER ALTA 🗆 MEDI		JA DESC	20110010	
ACCESIBILIDAD	A PIE Y RO		A V BA	JA U DESC	CONOCIDA	
ENTRADAS	1					
				CONT.		
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION						
	Instalació	n cerrada p	or el Insti	tuto Nacion	al de Sis	smología
INSTALACION	Instalació FOTO 1 FOTO 2	vista de la	a instalac	ión	al de Sis	smología

FECHA: 27/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



GALERIA DE FOTOS DE LA GALERIA III CASA DEL VASCO



FOTONº1 VISTA GENERAL DE LA GALERIA



FOTON°2 VISTA DE LA ENTRADA



Avda. Fred Olsen, s/nº. Tel.: 928 59 85 80. Fax : 928 81 79 88. 35500 Arrecife (LANZAROTE)

pananag



GALERIA IV CASA DEL AGUA





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE	GALERIA	\ I\ / "CACA D="				
MUNICIPIO	HARIA	V "CASA DEL	AGUA"			
NÚCLEO O PARAJE		F FAMILE .				
ESTADO	1/2-00-20-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	E FAMARA				
COORDENADAS	INACTIVO	643.452.07	Y	T		
PROPIEDAD	EXCMO. 0	CABILDO INSULA		3224.431.97 AROTE.	Z	21.00
PROFUNDIDAD						
SEÑALIZACIÓN	NO SE SA					
ILUMINACIÓN	SIN SEÑAL					
CERRAMIENTO	SIN ILUMIN					
PELIGROSIDAD	REJA META					
ACCESIBILIDAD	A PIE	ALTA 🗆 MED	A V B	AJA 🗆 DESC	ONOCIDA	
ENTRADAS	2					
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION						
OBSERVACIONES		s entradas e e la montañ Jerta de mad	7 V 14 ()11	uida por des a está en alti	prendimie ura y cerr	entos ada
FOTOGRAFÍAS	FOTO 2	Vista de la Vista de la d Vista de la d	entrada			

FECHA: 27/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



GALERIA DE FOTOS GALERIA IV CASA DEL AGUA



FOTON°1 VISTA GENERAL DE LA GALERIA



FOTON°2 VISTA DE LA 1 ENTRADA



Avda. Fred Olsen, s/nº. Tel.: 928 59 85 80. Fax : 928 81 79 88. 35500 Arrecife (LANZAROTE)



GALERIA V CASA DEL PESCADOR





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE	GALERIA	V "CASA DEL P	ESCADOR"			
MUNICIPIO	HARIA	V ONON DEET	LOCADOR			
NÚCLEO O PARAJE		E FAMARA				
ESTADO						
COORDENADAS	INACTIVO X	643.583.95	Y	3224.861.51	Z	1.00
PROPIEDAD	EXCMO. (CABILDO INSULAR	R DE LANZ			4.00
PROFUNDIDAD	NO SE SA	BE .				
SEÑALIZACIÓN	SIN SEÑA					
ILUMINACIÓN						
CERRAMIENTO	SIN ILUMII					
PELIGROSIDAD	REJA MET	ALTA MEDI	^ \/ _ D	A.I.A		
ACCESIBILIDAD	A PIE	ACTA D MEDI	A V B	AJA 🗆 DESC	CONOCIDA	
ENTRADAS	1					
			K			
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION						
				ro organismo		
INSTALACION	En la acti		forzado	la entrada pa		

FECHA: 27/05/2013

VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.




GALERIA DE FOTOS GALERIA V CASA DEL PESCADOR



FOTON°1 VISTA GENERAL DE LA GALERIA



FOTON°2 VISTA DE LA ENTRADA



FOTON°3 VISTA DEL INTERIOR

Avda. Fred Olsen, s/nº. Tel.: 928 59 85 80. Fax : 928 81 79 88. 35500 Arrecife (LANZAROTE) $0\,0\,0\,0\,0\,15$



DEPÓSITO LADERAS DE FAMARA 1





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE		-				
MUNICIPIO	DEPOSITO	DE LAS LADER	RAS DE FAM	IARA 1		
NÚCLEO O PARAJE	TEGUISE					
	RISCO DE	FAMARA				
ESTADO	INACTIVO					
COORDENADAS	X	639.133.94	Y	3.223.259.79	Z	
PROPIEDAD	EXCMO. CA	ABILDO INSULAI	R DE LANZA	ROTE		
PROFUNDIDAD	3 METROS					
SEÑALIZACIÓN	SIN SEÑAL	IZACIÓN	20			-
ILUMINACIÓN	SIN ILUMIN	ACIÓN				
CERRAMIENTO	2 TAPAS UN BARROTE I	NA HORMIGONA DE HIERRO Y CA	DA Y OTRA	DE HIERRO AME	BAS ANCLAD	DAS CON
PELIGROSIDAD		LTA 🗆 MEDI		AJA V DES	CONOCIDA	
ACCESIBILIDAD	A PIE					
BROCALES	2					
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION			1			
	Depós	ito de la imp	oulsión d	le las galería	s de Far	mara.
OBSERVACIONES		En la	actualio	dad inactivo.		
	Broc	al cerrado p	or nues	tro organism	o en 201	10.
		Llave	s en nue	estra oficina.		
	FOTO 1			a del depósi		
FOTOGRAFÍAS	FOTO 2			Brocal nº1		
	FOTO 3			Brocal nº2		

FECHA: 27/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



GALERIAS DE FOTOS DEPOSITO DE LAS LADERAS FAMARA 1



FOTON°I VISTA GENERAL DE LA INSTALACION



FOTON°2 VISTA DE BROCAL



FOTON°3 VISTA DE BROCAL



DEPÓSITO LADERAS DE FAMARA 2





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE	DEPÓSITO	DE LAS LADER	AS DE FAA	44040		
MUNICIPIO	TEGUISE	DE LAS LADER	CAS DE FAI	MARA 2		
NÚCLEO O PARAJE	RISCO DE	EAMADA				
ESTADO		FAMARA				
COORDENADAS	INACTIVO	639.145.18	Y	3.218335.15	Z	
PROPIEDAD	EXCMO C					
PROFUNDIDAD		ABILDO INSULAI	R DE LANZ	AROTE		
SEÑALIZACIÓN	4 METROS					
ILUMINACIÓN	SIN SEÑAL					
CERRAMIENTO	SIN ILUMIN					
PELIGROSIDAD	1	ERRO CON BAF			201100	-
ACCESIBILIDAD	A PIE Y ROI		<u> </u>	DAJA V DESC	CONOCIDA	
BROCALES	1					
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION			Jan			
	Depós	ito de la imp	oulsión o	de las galería	s de Fam	ara.
OBSERVACIONES		En la	actuali	dad inactivo.		
	Broc	al cerrado p	or nues	stro organism	o en 2010	0.
	FOTO 1		Viet	a del depósit	0	
FOTOGRAFÍAS	FOTO 2			el depósito ce		
	FOTO 3		Interi	or del denési		

FECHA: 27/05/2013

VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.

Interior del depósito.



GALERIAS DE FOTOS DEPOSITO DE LAS LADERAS FAMARA 2



FOTON°1 VISTA GENERAL DEL DEPOSITO



FOTON°2 VISTA DEL BROCAL





DEPÓSITO DE CHIMIDAS





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

							LVL
NOMBRE	DEP	OSITO DE CH	UMIDAC				
MUNICIPIO	TEGU		MINIDAS				
NÚCLEO O PARA	IE		TECHNOTON				
ESTADO	INACT		TEGUISE CHI	MIDAS			
COORDENADAS		639.778	.95 Y	, 2	216 705 00		
PROPIEDAD	CABIL				216.725.00	Z	
PROFUNDIDAD	3 METR		DE LANZARO	TE			
SEÑALIZACIÓN		NALIZAR					
ILUMINACIÓN							
CERRAMIENTO		MINACION					
PELIGROSIDAD	HORMIC	GONADO ALTA	MEDIA				
ACCESIBILIDAD	A PIE	ALIAU	MEDIA 🗆	BAJA	V DE	SCONOCIDA	
BROCALES	2						
VISTA AEREA DE LA ISNTALACION						****	
				7			
OBSERVACIONES	Deposito En la act Brocales	de la imp ualidad in hormigon	oulsión de activo ados no h	las ga	lerías de	e Famara	
OBSERVACIONES	Deposito En la act Brocales FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3	hormigon Vista de Brocale	ados no h	nay ries	lerías de	e Famara	

FECHA: 28/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



GALERIAS DE FOTOS DEPOSITO DE CHIMIDAS



FOTON°1 VISTA GENERAL DEL DEPOSITO



FOTON°2 VISTA DE LOS BROCALES HORMIGONADOS



FOTON°3 VISTA LATERAL DE LA INSTALACION



DEPÓSITO INTERMEDIO LADERAS DE FAMARA Y CHIMIDAS





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

						- Management
NOMBRE	DEPOS	SITO INTERMEDIA) FUTTO :			
MUNICIPIO	TEGUISE	E	DENTRE L	AS LADERAS DE F	AMARA Y	CHIMIDAS
NÚCLEO O PARAJE		DE FAMARA				
ESTADO	INACTIV					
COORDENADAS	X	639.306.41	Y	2 240 000 00		
PROPIEDAD	EVCMO			3.216.862.36	Z	
PROFUNDIDAD		CABILDO INSUL	AR DE LAN	ZAROTE		
SEÑALIZACIÓN	4 METRO					
ILUMINACIÓN	SIN SEÑA					
CERRAMIENTO	SIN ILUMI					
PELIGROSIDAD	HORMIGO		14			
ACCESIBILIDAD	A PIE Y RO		DIA V	BAJA DES	CONOCIDA	\
BROCALES			201111	RRUIDO (TOTAL		
VISTA AEREA DE LA ISNTALACION						
DBSERVACIONES	Lilia actu	de impulsión alidad inactiv está derruido	10	galerías de fa es caídas	mara.	
-						

FECHA: 27/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



GALERIAS DE FOTOS DEPOSITO INTERMEDIO LADERAS Y CHIMIDAS



FOTON°I VISTA GENERAL DEL DEPOSITO



FOTO Nº2 VISTA DEL DEPOSITO Y DE CUARTO DE BOMBAS





POZO DE LOS VALLES





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE	POZO DE LOS VALLES	
MUNICIPIO	TEGUISE	
NÚCLEO O PARAJE	LOS VALLES	
ESTADO		
COORDENADAS	INACTIVA X 643526.71 Y 3217639.02 -	
PROPIEDAD	3217639.02 Z	
PROFUNDIDAD	EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE	
SEÑALIZACIÓN	12 METROS	
ILUMINACIÓN	SIN SEÑALIZAR	
CERRAMIENTO	SIN ILUMINACION	
PELIGROSIDAD	NO EXISTE	
ACCESIBILIDAD	ALTA X MEDIA - BAJA - DESCONOCIDA -	
BROCALES	A PIE Y RODADO	
VISTA AEREA DE LA INSTALACION		
	Inotal - W	
1	Instalación inactiva Actualmente precintado por la Policía Local deTeguise Denunciado por el Seprona	

FECHA: 22/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



GALERIA DE FOTOS POZO DE LOS VALLES



FOTO Nº1 VISTA DEL POZO PRECINTADO



FOTO Nº2 VISTA TRASERA DEL POZO



FOTO N°3 VISTA INTERIOR DEL POZO

Avda. Fred Olsen, s/nº. Tel.: 928 59 85 80. Fax : 928 81 79 88. 35500 Arrecife (LANZAROTE) 0000030



POZO EN LADERA DE FAMARA





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE	POZ	DE LAS LA	ADERAS	DE FAMA	PΛ		
MUNICIPIO	TEGU			Z I AIVIA	INA		
NÚCLEO O PARAJE	RISCO	DE FAMAR	A				
ESTADO	INACTI						
COORDENADAS	X	639.085	5.73	Y	3.218.286.31		
PROPIEDAD	EXCM	O CABILDO	INCLUATION			Z	
PROFUNDIDAD	10 MET	O. CABILDO	INSULAR	DE LAN	ZAROTE		
SEÑALIZACIÓN		VALIZAR	,				
ILUMINACIÓN							
CERRAMIENTO		MINACION					
PELIGROSIDAD	PUERT	A DE HIERRO					
ACCESIBILIDAD	A PIE Y F	RODADO	MEDIA		BAJA V DI	ESCONOCIDA	
BROCALES			DAMETA		R NUESTRO OR		
VISTA AEREA DE LA ISNTALACION				1			
OBSERVACIONES	En la acti Acceso	ualidad ir cerrado n	nactivo		oulsión de g		
	Llave en	nuestra c	of nue	stro or	ganismo er o a pozo y b	rocal.	

FECHA: 27/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



GALERIAS DE FOTOS POZO LADERAS DE FAMARA



FOTON°1 VISTA GENERAL DEL POZO Y BROCAL



FOTO N°2 VISTA DE LA PUERTA DE ACCESO AL POZO



FOTON°3 VISTA DEL BROCAL



ALJIBE DE MARAMOYA





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE	AL UDEO					
MUNICIPIO	ALJIBES	DE MARAMOYA				
NÚCLEO O PARAJE	TINAJO					
	VEGUETA	A - YUCO				
ESTADO	ACTIVO					
COORDENADAS	X	630.943	Y	3.215003		
PROPIEDAD	EVCMO	NAR!! -			Z	
PROFUNDIDAD	41	CABILDO INSULAI	R DE LANZA	AROTE		
SEÑALIZACIÓN	6 METROS					
ILUMINACIÓN	SIN SEÑAL	IZACIÓN				
	SIN ILUMIN	NACIÓN				
CERRAMIENTO	TAPAS ME	TALICAS CON CII	EDDE DE D	ADD 05-		
PELIGROSIDAD	1	ALTA MEDIA	A D B	ARROTE DE HIER		NDADO.
ACCESIBILIDAD	A PIE Y RO		В	AJA V DESC	CONOCIDA	
BROCALES	6					
	+					

VISTA AÉREA DE LA INSTALACION



Los brocales de esta instalación fueron cerrados por nuestro organismo en junio de 2010.

Llaves en nuestra oficina.

FOTO 1 Vista del aljibe.

FOTO 2 Tapa de los brocales
FOTO 3 Lateral del aljibe.

FECHA: 27/05/2013
VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



GALERIAS DE FOTOS ALJIBE DE MARAMOYA



FOTON°I VISTA GENERAL DEL ALJIBE



FOTON°2 VISTA DEL BROCAL



FOTO N°3 VISTA LATERAL DEL ALJIBE



ALJIBE DE TEGALA DE LA GARRA





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE	AL IIRE ENTERNA DE
MUNICIPIO	ALJIBE EN TEGALA DE LA GARRA TEGUISE
NÚCLEO O PARAJ	
ESTADO	CERCA DE LA GRANJA DEL CABILDO TAHICHE INACTIVO
COORDENADAS	X 640,700,00
PROPIEDAD	3.209458.14 Z
PROFUNDIDAD	CABILDO INSULAR DE LANZAROTE 4 METROS
SEÑALIZACIÓN	SIN SEÑALIZAR
ILUMINACIÓN	SIN ILUMINACION
CERRAMIENTO	NO EXISTE
PELIGROSIDAD	ALTA V MEDIA
ACCESIBILIDAD	A PIE Y RODADO
BROCALES	1
VISTA AEREA DE LA ISNTALACION	
OBSERVACIONES	Aljibe con peligro de derrumbe. Brocal abierto posibles caídas.
FOTOGRAFÍAS	FOTO 2 Vista del aljibe FOTO 3 Interior del aljibe

FECHA: 28/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



GALERIAS DE FOTOS ALJIBE TEGALA DE LA GARRA



FOTON°I VISTA GENERAL DEL ALJIBE



FOTO N°2 VISTA DEL BROCAL





ALJIBE DE SOO





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

110115	
NOMBRE	ALJIBE DE SOO
MUNICIPIO	TEGUISE
NÚCLEO O PARAJE	JABLEROS DE SOO
ESTADO	ACTIVA
COORDENADAS	X 633 637 V 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PROPIEDAD	3.219922.10 Z 89
PROFUNDIDAD	EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE
SEÑALIZACIÓN	5 METROS
ILUMINACIÓN	SIN SEÑALIZAR
CERRAMIENTO	SIN ILUMINACION
PELIGROSIDAD	CADENA CON CANDADO
ACCESIBILIDAD	ALTA MEDIA BAJA DESCONOCIDA
BROCALES	A PIE Y RODADO
	2 CERRADOS CON TAPAS DE MADERA
VISTA AEREA DE LA INSTALACION	
	El techo tiene peligro de derrumbe por erosión.
	El techo tiene peligro de derrumbe por erosión. Se desconoce quién aprovecha el agua existente.
OBSERVACIONES	El techo tiene peligro de derrumbe por erosión. Se desconoce quién aprovecha el agua existente.
OBSERVACIONES	de desconoce quien aprovecha el agua existente.
	oo desconoce quien aprovecha el agua existente.

FECHA: 22/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



GALERIAS DE FOTOS ALJIBE DE SOO



FOTO N°1 VISTA GENERAL DEL ALJIBE



FOTO N°2 VISTA DEL BROCAL



FOTO N°3 VISTA DEL TECHO EROSIONADO



ALJIBE VOLCAN DE LA CORONA





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NONE	
NOMBRE	ALJIBE DEL VOLCAN DE LA CORONA
MUNICIPIO	HARIA
NÚCLEO O PARAJE	VOLCAN DE LA CORONA
ESTADO	ACTIVA
COORDENADAS	X 647375.66
PROPIEDAD	2220400.90
PROFUNDIDAD	EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE 7 METROS
SEÑALIZACIÓN	SIN SEÑALIZAR
ILUMINACIÓN	
CERRAMIENTO	SIN ILUMINACION
PELIGROSIDAD	PUERTA DE MADERA CON FECHILLO
ACCESIBILIDAD	ALTA D MEDIA X BAJA D DESCONOCIDA D
BROCALES	1
VISTA AEREA DE LA INSTALACION	Calle Cuervo
INSTALACION	
INSTALACION	Cerrado con fechillo cualquiero puedo el ci

FECHA: 22/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



GALERIAS DE FOTOS ALJIBE VOLCAN DE LA CORONA



FOTON°1 VISTA GENERAL DE LA INSTALACION



FOTON°2 VISTA DE LA PUERTA DE ENTRADA CON FECHILLO



FOTON°3 VISTA INTERIOR DEL ALJIBE



ALJIBE DE YE





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

	The state of the s
NOMBRE	ALJIBE DE YE
MUNICIPIO	HARÍA
NÚCLEO O PARAJE	
ESTADO	CARRETERA LZ- 202 MIRADOR DEL RIO
COORDENADAS	ACTIVA X 645368.24 Y 33145087.00 7
PROPIEDAD	506
PROFUNDIDAD	EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE
SEÑALIZACIÓN	3 METROS APROXIMADAMENTE
ILUMINACIÓN	SIN SEÑALIZAR
CERRAMIENTO	SIN ILUMINACION
PELIGROSIDAD	CHAPA DE MADERA Y PIEDRA ENCIMA ALTA D MEDIA X BAIA D BESSON
ACCESIBILIDAD	ALTA MEDIA X BAJA DESCONOCIDA A PIE Y RODADO
BROCALES	UNO CON UNA CHAPA DE MADERA Y UNA PIEDRA ENCIMA
VISTA AEREA DE LA INSTALACION	LZ-202 LZ-201
OBSERVACIONES	Instalación sin cerrar Se desconoce quién aprovecha el agua existente.

FECHA: 27/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ



GALERIAS DE FOTOS ALJIBE DE YE



FOTON°I VISTA GENERAL DEL ALJIBE



FOTON°2 VISTA DEL BROCAL





PRESA DE MALA





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE	PRESA D	E MALA						
MUNICIPIO	HARIA	- 100						
NÚCLEO O PARAJE	BARRANG	CO DEL P	AL OMO					
ESTADO	INACTIVO		, LONG					
COORDENADAS	X	Ī		Y			Z	
PROPIEDAD	MOPIL	"DELEGA		SOVINCI.	AL DE LAS PA	LAMAC	"	
PROFUNDIDAD	20 METRO		CIONT	COVINCIA	AL DE LAS PA	LIVIAS		
SEÑALIZACIÓN	CARTEL		TENOL	DE DE	ICDO			
ILUMINACIÓN			CIENCIA	DE PEL	IGRU			
CERRAMIENTO	SIN ILUMI							
PELIGROSIDAD	PUERTAS	DE HIERI ALTA V	RO MED	14 🗆	BAJA 🗆	DE(CCONOCID	
ACCESIBILIDAD	A PIE Y RO		INIÈD	IA U	BAJA 🗆	DES	SCONOCIDA	Α 🗆
VISIBILIDAD	ALTA	ODADO -						
			Pa	esa			X	
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION			Pa de l	esa Mala				
	Se colo	ganism han sid có en e que er	do ce no y si do del el 201 n la ac	rrar er empre rribada 0 un ctualid	n varias or e las puert as por act cartel de a ad todavía	as quadrena de la per	ue hemo andálicos rtencia d rmanece de la pres	e peligr
INSTALACION	Se colo	ganism han sid có en e que er	do ce lo y si do de el 201 n la ad segur o de d	rrar er empre rribada 0 un etualid idad d leterio	e las puert as por act cartel de a ad todaví	as quadver a per rela c ción	ue hemo andálicos rtencia d rmanece de la pres muy peli	e peligr sa estái groso.

FECHA: 27/05/2013

VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE	PRESA DÉ	ΜΔΙΔ							
MUNICIPIO	HARIA								
NÚCLEO O PARAJE	BARRANCO DEL PALOMO								
ESTADO		DEL PALONO							
COORDENADAS	INACTIVO								
PROPIEDAD	EVCMO C	ABIL DO INCLILA	D DE I ANZA	ROTE (VER ACT	A DE ENTRE	EGA AD ILINTA)			
PROFUNDIDAD			K DE LANZA	NOTE (VEN ACT	A DE ENTRE	-GA ADJONTA)			
SEÑALIZACIÓN	20 METROS		A DE BELLOE	20					
ILUMINACIÓN		ACION	A DE PELIGI	i.o					
CERRAMIENTO	SIN ILUMIN	***************************************							
PELIGROSIDAD	PUERTAS I		DIA 🗆 E	BAJA 🗆 DE	SCONOCIDA	A 🗆			
ACCESIBILIDAD	A PIE Y RO								
VISIBILIDAD	ALTA								
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION	Sohai	de	resa Mala	varias ocasi	ones nor	narte de			
	este org	ganismo y s	siempre la	varias ocasi as puertas o por actos v	que hemo	os puesto			
OBSERVACIONES	Se colocó en el 2010 un cartel de advertencia de peligro que en la actualidad todavía permanece.								
				la pasarela y oxidaciói					
	FOTO 1		Vista de	e la presa y	del carte	el			
FOTOGRAFÍAS	FOTO 2		Vista d	e las puerta	as tiradas				
	FOTO 3		Val	la de la pas	sarela				

FECHA: 27/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



GALERIA DE FOTOS PRESA DE MALA



FOTO Nº1 CARTEL Y VISTA DE LA PRESA



FOTO N°2 PUERTAS DESTROZADAS



FOTO N°3 VALLA DE LA PASARELA

M. O. P. U.

DELEGACION PROVINCIAL DE LAS PALMAS JEFATURA DE OBRAS HIDRAULICAS

Con la entrega de estas obras el Excmo. Cabildo In- I sular de Lanzarote se hace cargo de la explotación y conservación- de las mismas, debiendo consignar en sus presupuestos las partidas necesarias a tal fín.

En ningún caso, podrán realizarse modificaciones en las obras que se entregan sin la autorización previa de la Dirección General de Obras Nidráulicas.

La explotación de las obras deberá realizarse de modo que se tenga en cuenta el punto sexto de la resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas de 15 de Enero de 1.971 que apriobaba definitivamente el proyecto y que especificaba: "Las obras en cuestión deberán realizarse de modo que queden respetados los derechos adquiridos por los afectados por las mismas".

Los Iltmos. Sres. Don Antonio Lorenzo Martín y D. - Armando de León Exposito, en representación del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, dan por recibidas las obras para su explotación y conservación y acepta integra y explícitamente las disposiciones anteriores y cualquiera otra dimanante de la legislación vigente y futura, debiendo unirse a la presente Acta la de ratificación de - la misma otorgada por el pleno de la citada corporación.

Y para que conste, se extiende la presente Acta por quintuplicado, que firman los señores asistente al acto, en Arrecife de Lanzarote a dieciocho de Mayo de mil novecientos ochenta y - dos.







FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE	LAS MARE	TAC				
MUNICIPIO	ARRECIFE					
NÚCLEO O PARAJE						
ESTADO		BAJA "LOS CUAF	RIELES"			
COORDENADAS	INACTIVO	640.858	Y	3205.532	7	
PROPIEDAD	EVONO O				Z	37.00
PROFUNDIDAD		ABILDO INSULA	R DE LANZA	ROTE		
SEÑALIZACIÓN	5 METROS					
ILUMINACIÓN	SIN SEÑAL					
CERRAMIENTO	SIN ILUMIN					
PELIGROSIDAD		HORMIGÓN ALTA 🗆 MED	^ \/	14.14		
ACCESIBILIDAD	RODADO -		A V B	AJA DES	CONOCIDA	
VISIBILIDAD	ALTA	71112				
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION						
OBSERVACIONES	Cerrado	os por el Ca	Hay dos ibildo, au	e depósito accesos Inque en la a ared de uno	actualidad de ellos	d han

FECHA: 27/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



OTRAS INSTALACIONES HIDRAULICAS CENSADAS POR EL CONSEJO INSULAR DE AGUAS EN LA ISLA DE LANZAROTE








FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE	CALEBIA	DE CLIAFADIZ				
MUNICIPIO		DE CHAFARIZ				
NÚCLEO O PARAJE	HARIA					
	TABAYESO	00				
ESTADO	INACTIVO			_		
COORDENADAS	X	647041	Y	3221.604	Z	344.00
PROPIEDAD	NO SE SAE	BE				
PROFUNDIDAD	NO SE SAE	BE				
SEÑALIZACIÓN	SIN SEÑAL	IZACIÓN				
ILUMINACIÓN	SIN ILUMIN					
CERRAMIENTO		ÁLICA CON CIE	FRRE			
PELIGROSIDAD				BAJA DESC	CONOCIDA	0
ACCESIBILIDAD	A PIE					
ENTRADAS	1					
		. Car				
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION						
	Instalació	on cerrada	por nues	tro organism	o en el aí	ño 2010
				tro organism la entrada p		
INSTALACION	En la acti interior.	ualidad ha	n forzado	la entrada p	ara acced	
INSTALACION	En la acti	ualidad ha	n forzado	la entrada p	ara acced	

FECHA: 27/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



GALERIA DE LAS SIETE GOTAS



GALERIA DE FOTOS GALERIA DE LAS SIETE GOTAS



FOTON°1 VISTA GENERAL DE LA GALERIA



FOTON°2 VISTA DE LA ENTRADA



FOTON°3 VISTA DEL INTERIOR

Avda. Fred Olsen, s/nº. Tel.: 928 59 85 80. Fax : 928 81 79 88. 35500 Arrecife (LANZAROTE) $0\,0\,0\,0\,0\,6\,2$



LAS MARETAS DE GUATICEA





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE							
MUNICIPIO	MARET	MARETAS DE GUATICEA					
NÚCLEO O PARAJ	SAN BA	ARTOLOME					
	MONTA	ÑA BLANCA					
ESTADO	INACTIV	VO					
COORDENADAS	X	633.785	Υ	3207.649	Z	342.00	
PROPIEDAD	NO SE S	SABE			1	1	
PROFUNDIDAD	7 METRO	OS					
SEÑALIZACIÓN		ALIZACIÓN					
ILUMINACIÓN		INACIÓN					
CERRAMIENTO							
PELIGROSIDAD	SIN CIER						
ACCESIBILIDAD	A PIE	ALTA V MED	IA 🗆 B	AJAD DESC	CONOCIDA		
BROCALES	6 DEPOS	ITOS ABIERTOS					
VISTA AÉREA DE LA			1				
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION						The state of the s	
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION OBSERVACIONES	depósitos	tema de reco a montaña la s los cuales e	n la actu	vienen a pa ialidad estár	rar a uno abiertos		
INSTALACION	depósitos F		n la actu	vienen a pa ialidad estár	rar a uno abiertos		
INSTALACION	depósitos	ue construido	en la actu en la ép en la ép	vienen a pa ialidad estár	rar a uno abiertos alange		

FECHA: 27/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



GALERIA DE FOTOS DE LA MARETA DE GUATICEA



FOTON°1 VISTA GENERAL DE LA MARETA



FOTON°2 VISTA DEL BROCAL DEL DEPOSITO



Avda. Fred Olsen, s/nº. Tel.: 928 59 85 80. Fax : 928 81 79 88. 35500 Arrecife (LANZAROTE)

0000065



POZO DE ARRIETA





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE	P070 DE	ARRIETA				
MUNICIPIO	HARIA	ANNETA				
NÚCLEO O PARAJE	ARRIETA					
ESTADO						
COORDENADAS	INACTIVO	649256	Y	3123.817	7	
PROPIEDAD	PRIVADO			3123.017	Z	40.00
PROFUNDIDAD	8 METROS					
SEÑALIZACIÓN	SIN SEÑAL					
ILUMINACIÓN	SIN ILUMIN		2.2			
CERRAMIENTO	REJA META					
PELIGROSIDAD		ALTA MEDI	A D BA	AJA V DESC	ONOCIDA	
ACCESIBILIDAD	A PIE Y RO			DESC	ONOCIDA	
BROCALES	1					
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION						
OBSERVACIONES	Instalació	n cerrada po	or nuestr	o organismo	en el año	2010.

FECHA: 27/05/2013

VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.




GALERIA DE FOTOS DEL POZO DE ARRIETA



FOTON°1 VISTA GENERAL DEL POZO





FOTON°3 VISTA DEL INTERIOR DEL POZO

Avda. Fred Olsen, s/nº. Tel.: 928 59 85 80. Fax: 928 81 79 88. 35500 Arrecife (LANZAROTE) 0000068



POZO DE TENEGÜIME





FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE	POZO DE TENEGÜI	ME				
MUNICIPIO	TEGUISE					
NÚCLEO O PARAJE	BARRANCO DE TENEGÜIME					
ESTADO	INACTIVO	IEGOTIVIE				
COORDENADAS	X 616737	7.56 Y	3193.159.73	Z		
PROPIEDAD	PRIVADO		0.100.10	2	16	
PROFUNDIDAD	10 METROS					
SEÑALIZACIÓN	SIN SEÑALIZACIÓN					
ILUMINACIÓN	SIN ILUMINACIÓN					
CERRAMIENTO						
PELIGROSIDAD	REJA METÁLICA	MEDIA □ BAJ	10.1/			
ACCESIBILIDAD	ALTA MEDIA BAJA V DESCONOCIDA A PIE Y RODADO					
BROCALES	1					
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION	The second secon	THE RESIDENCE OF THE PERSON OF	THE RESIDENCE OF THE PERSON OF THE PERSON			
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION						
INSTALACION	Instalación cerrac	la por nuestro	organismo	en el año	0 2010	
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION OBSERVACIONES FOTOGRAFÍAS	FOTO 1 FOTO 2	Vista de	organismo e la instalaci		0 2010.	

FECHA: 27/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



GALERIA DE FOTOS DEL POZO DE TENEGÜIME



FOTON°1 VISTA GENERAL DEL POZO



FOTON°2 VISTA DEL BROCAL



Avda. Fred Olsen, s/nº. Tel.: 928 59 85 80. Fax: 928 81 79 88. 35500 Arrecife (LANZAROTE) 0000071



POZO DE LA PLAYA DEL POZO



CENSO INSTALACIONES HIDRÁULICAS SUBTERRÁNEAS



FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE	P070 DE	I A PLAVA DEL I	2070				
MUNICIPIO		POZO DE LA PLAYA DEL POZO YAIZA					
NÚCLEO O PARAJE		PLAYA QUEMADA					
ESTADO							
COORDENADAS	INACTIVO	62294	Y	3197107	7		
PROPIEDAD	NO SE SAI		<u> </u>	319/10/	Z	4.00	
PROFUNDIDAD	10 METRO	c					
SEÑALIZACIÓN	SIN SEÑAL			-			
ILUMINACIÓN							
CERRAMIENTO	SIN ILUMIN						
PELIGROSIDAD		E PIEDRA SIN TA		A.E. DE04			
ACCESIBILIDAD	A PIE Y RO		A V BAJ	A DESC	CONOCIDA		
BROCALES	1						
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION							
OBSERVACIONES							
FOTOGRAFÍAS	FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3		Vis	de la instalad ta del broca nterior del p	I		

FECHA: 27/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.




GALERIA DE FOTOS DEL POZO DE LA PLAYA DEL POZO



FOTON°1 VISTA GENERAL DEL POZO



FOTON°2 VISTA DEL BROCAL



FOTON°3 VISTA DEL INTERIOR DEL POZO

Avda. Fred Olsen, s/nº. Tel.: 928 59 85 80. Fax : 928 81 79 88. 35500 Arrecife (LANZAROTE) $0\,0\,0\,0\,0\,0$



POZO DE LOS AJACHES



CENSO INSTALACIONES HIDRÁULICAS SUBTERRÁNEAS



FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE						
MUNICIPIO	POZO DE	POZO DE LOS AJACHES				
NÚCLEO O PARAJE	YAIZA	YAIZA				
	LOS AJAC	HES				
ESTADO	INACTIVO					
COORDENADAS	X	620977	Y	3198.0000	Z	135
PROPIEDAD	NO SE SA	BE				
PROFUNDIDAD	15 METRO	S				
SEÑALIZACIÓN	SIN SEÑAL	ΙΖΑΟΙΌΝΙ				
ILUMINACIÓN	SIN ILUMIN					
CERRAMIENTO						
PELIGROSIDAD		E PIEDRA Y REJ				
ACCESIBILIDAD	A PIE Y RO		A BAC	JA 🗆 DESC	CONOCIDA	
BROCALES	1	, on bo				
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION			-10		AND DAY	
	Instalació	n cerrada p	or nuestr	o organismo	o en el añ	io 201
OBSERVACIONES	En la a	actualidad h	an destro	o organismo ozado el mu nales muert	rete v poi	rese
OBSERVACIONES	En la a	actualidad h	an destro tirar anir	ozado el mu nales muert	rete y por os dentro	rese
OBSERVACIONES	En la a	actualidad h	an destro tirar anir	ozado el mu	rete y por os dentro	rese


FECHA: 27/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



GALERIA DE FOTOS DEL POZO DE LOS AJACHES



FOTON°1 VISTA GENERAL DEL POZO



FOTON°2 VISTA DEL BROCAL



Avda. Fred Olsen, s/nº. Tel.: 928 59 85 80. Fax : 928 81 79 88. 35500 Arrecife (LANZAROTE) 0000077



POZO DE SAN MARCIAL DEL RUBICON P4



CENSO INSTALACIONES HIDRÁULICAS SUBTERRÁNEAS



FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE	POZO SA	N MARCIAL DEL	RUBICÓN P	4	7	
MUNICIPIO	YAIZA	YAIZA				
NÚCLEO O PARAJE	PLAYA DE	PLAYA DE PAPAGAYO "PLAYA BLANCA"				
ESTADO	INACTIVO					
COORDENADAS	X	618.731	Y	3192.346	Z	21.40
PROPIEDAD	MUNICIPA	L			1	
PROFUNDIDAD	12 METRO	S				
SEÑALIZACIÓN	SIN SEÑAL					
ILUMINACIÓN	SIN ILUMIN		-			
CERRAMIENTO	REJA MET	***				
PELIGROSIDAD		ALTA MED	IA V B	AJA DESC	CONOCIDA	
ACCESIBILIDAD	A PIE					
BROCALES	1					
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION						
OBSERVACIONES	Instalad	ción cerrada	por nue 20	stro organisn 10	no en Jui	nio del
FOTOGRAFÍAS	FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3		Vista	de la instala de la instala sta del carte	ción	

FECHA: 27/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



GALERIA DE FOTOS POZO DE SAN MARCIAL DEL RUBICON P4



FOTON°1 VISTA DEL POZO



FOTO N°2 VISTA DEL POZO



FOTON°3 VISTA DEL CARTEL



POZO DE SAN MARCIAL DEL RUBICON P5



CENSO INSTALACIONES HIDRÁULICAS SUBTERRÁNEAS



FICHA DE TRABAJOS DE CAMPO

NOMBRE	POZO SAN	MARCIAI DEI	PURICÓN E) E			
MUNICIPIO		POZO SAN MARCIAL DEL RUBICÓN P5 YAIZA					
NÚCLEO O PARAJE		PAPAGAYO "PI	AVA BI ANG	24"			
ESTADO	INACTIVO	THEADATOTE	ZATA BLANC				
COORDENADAS	X	618655	Y	3191.941	Z	30.00	
PROPIEDAD	MUNICIPAL		1				
PROFUNDIDAD	15 METROS	S					
SEÑALIZACIÓN	SIN SEÑAL						
ILUMINACIÓN	SIN ILUMIN		10000				
CERRAMIENTO	REJA MET						
PELIGROSIDAD			IA V E	BAJA DES	CONOCIDA		
ACCESIBILIDAD	A PIE						
BROCALES	1						
VISTA AÉREA DE LA INSTALACION							
OBSERVACIONES	Instalac	ión cerrada	por nue 20	estro organism 010	mo en Ju	nio del	
FOTOGRAFÍAS	FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3		Vista	de la instala de la instala ista del carte	ción		

FECHA: 27/05/2013 VIGILANTES RESPONSABLES: JOSE HERNANDEZ MENDEZ Y GERARDO CANCIO ALVAREZ.



GALERIA DE FOTOS POZO DE SAN MARCIAL DEL RUBICON P5



FOTON°1 VISTA DEL POZO



FOTO Nº2 VISTA DEL POZO



FOTON°3 VISTA DEL CARTEL

Avda. Fred Olsen, s/nº. Tel.: 928 59 85 80. Fax : 928 81 79 88. 35500 Arrecife (LANZAROTE) $0\,0\,0\,0\,8\,3$

.

OBRAS HIDRÁULICAS EN LA POBLACIÓN DE MANEJE T.M. ARRECIFE

Listado de obras hidráulicas en la población de Maneje T.M. Arrecife.

1-Red de abastecimiento de agua potable.

- 1.1-Depósito Inalsa-Maneje viejo.
- 1.2-Depósito Inalsa-Maneje nuevo.
- 1.3-Depósito Arrecife redondo.
- 1.4-Depósito Arrecife cuadrado.

2-Red de aguas de reutilización.

- 2.1-Balsa de agua depurada de Maneje.
- 2.2-Estación de bombeo balsa de Maneje.

3-Imagen aérea de las obras hidráulicas en la población de Maneje T.M. Arrecife.

1-Red de abastecimiento de agua potable.

1.1-Depósito Inalsa-Maneje viejo.

			Coordenadas		UTM		
Municipio	Población	Dirección	Longitud	latitud	X	у	Z(metros)
Arrecife	Maneje	Ctra. Tahiche-San Bartolomé en la Granja experimental del Cabildo de Lanzarote	13°33′22" O	29°00′05" N	640,649,18	3,209,004,64	+-109,60

Tipo de depósito	Elevado de distribución
Estado	En servicio
Capacidad	30.000 m^3

-Imagen del depósito Inalsa-Maneje viejo.



1.2-Depósito Inalsa-Maneje nuevo.

			Coordenadas		UTM		
Municipio	Población	Dirección	Longitud	latitud	X	у	Z(metros)
Arrecife	Maneje	Ctra. Tahiche-San Bartolomé frente a la Granja experimental del Cabildo de Lanzarote	13°33′36" O	28°59′56" N	640,262,73	3,208,592,52	+-91,90

Tipo de depósito	Elevado de distribución
Estado	En servicio
Capacidad	65.000 m^3

-Imagen del depósito Inalsa-Maneje nuevo.




1.3-Depósito Arrecife Redondo.

		Coordenadas		UTM			
Municipio	Población	Dirección	Longitud	latitud	X	У	Z(metros)
Arrecife	Maneje	Calle Trillo S/N. Junto a Hormiconsa	13°33′25" O	28°59′06" N	640,582,64	3,207,177,54	+-69,40

Tipo de depósito	Elevado de distribución
Estado	En servicio
Capacidad	6.000 m^3

-Imagen del depósito Arrecife Redondo .



1.4-Depósito Arrecife Cuadrado .

			Coordenadas		UTM		
Municipio	Población	Dirección	Longitud	latitud	X	у	Z(metros)
Arrecife	Maneje	Calle Trillo S/N. Junto a Hormiconsa	13°33′25" O	28°59′04" N	640,574,85	3,207,130,12	+-68,40

Tipo de depósito	Elevado de distribución
Estado	En servicio
Capacidad	6.000 m^3

-Imagen del depósito Arrecife Cuadrado.



2-Red de aguas de reutilización.

2.1- Balsa de agua depurada de Maneje.

			Coord	denadas	J	JTM	
Municipio	Población	Dirección	Longitud	latitud	x	у	Z(metros)
Arrecife	Maneje	Intersección Avda los Geranios con la Avda. Los invernaderos	13°33′18" O	28°58′55" N	640,760,33	3,206,838,55	+-57,40

Tipo de depósito	Elevado de distribución
Estado	En servicio
Capacidad	100.000 m^3

-Imagen de la Balsa de agua depurada de Maneje .



2.2-Estación de bombeo balsa de Maneje .

			Coord	denadas	J	JTM	
Municipio	Población	Dirección	Longitud	latitud	X	у	Z(metros)
Arrecife	Maneje	Intersección calle Iguazú con calle Los Rodeos	13°33′15" O	28°58′53" N	640,865,66	3,206,774,31	+-58,20

Tipo de edificación	E.B. Agua de reutilización
Estado	En servicio

-Imagen de la estación de bombeo balsa de Maneje.



3-Imagen aérea de las obras hidráulicas en la población de maneje T.M. Arrecife



1-Red de abastecimiento de agua potable.

- 1.1-Depósito Inalsa-Maneje viejo. Rectángulo color rosa.
- 1.2-Depósito Inalsa-Maneje nuevo. Rectángulo color Amarillo.
- 1.3-Depósito Arrecife redondo. Rectángulo color azul.
- 1.4-Depósito Arrecife cuadrado. Rectángulo color azul.

2-Red de aguas de reutilización.

- 2.1-Balsa de agua depurada de Maneje. Rectángulo color rojo.
- 2.2-Estación de bombeo balsa de Maneje. Rectángulo color rojo.