

DATOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DEL AÑO 2022

- 1.- Total inspecciones periódicas Canarias**
- 2.- Inspecciones periódicas por provincias**
- 3.- Inspecciones periódicas por islas**
- 4.- Inspecciones periódicas por estaciones ITV**

NOTA: La estructura de los datos en los listados está adaptada a lo indicado en el anexo VII del RD 920/2017, y en principio solo serían comparables a los datos de años anteriores, los totales de las inspecciones y de los porcentajes de rechazo.

1.-DATOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

TOTAL CANARIAS.-AÑO 2022



INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: TOTAL CANARIAS

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		607	81.761	2.046	28.258	3.321	364	1.861	61	171	118.450
	DG		97	3.286	1.063	989	189	24	208	9	29	5.894
CAPÍTULO 2 (ACOND. EXT. CARROC, CHASIS)	DL		815	98.267	1.786	51.318	10.925	2.423	4.294	123	482	170.433
	DG		167	13.422	1.358	6.603	2.061	477	611	18	42	24.759
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		42	1.437	86	1.385	64	50	0	0	1	3.065
	DG		146	8.282	432	2.966	318	215	0	0	4	12.363
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		3.510	275.110	3.226	104.988	14.625	3.700	6.488	187	394	412.228
	DG		630	51.887	4.706	18.136	3.532	539	1.419	24	123	80.996
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		323	5.214	0	748	959	1.171	0	0	0	8.415
	DG		1.620	74.001	3.097	16.720	1.363	665	0	0	2	97.468
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		1.595	87.605	388	54.433	9.135	1.762	6.379	2	12	161.311
	DG		417	30.904	1.143	15.772	6.296	1.038	3.537	12	27	59.146
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		269	26.170	168	15.111	2.367	375	0	32	56	44.548
	DG		93	9.226	198	5.585	809	146	1	11	42	16.111
CAPÍTULO 8 (EJES, RUEDAS, NEUMÁT, SUSP)	DL		220	13.719	733	5.037	410	144	305	13	31	20.612
	DG		786	50.862	1.562	16.854	2.257	448	1.082	10	42	73.903
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		2.052	203.136	869	77.012	8.633	1.838	0	56	117	293.713
	DG		90	12.302	717	5.294	626	117	0	2	12	19.160
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		1	6	199	0	0	490	0	0	0	696
	DG		29	4.751	2.244	2.674	2.229	809	70	1	5	12.812
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	18.915	643.273	35.837	178.151	19.532	6.047	9.490	335	797	912.377
		RECHAZADOS	2.718	141.571	7.707	47.974	8.119	1.908	2.923	41	132	213.093
		% DE RECHAZO	12,56	18,04	17,7	21,22	29,36	23,98	23,55	10,9	14,21	18,93
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	2.300	135.496	7.055	46.414	7.862	1.871	2.733	35	117	203.883
		RECHAZADOS	212	21.705	638	6.024	1.652	308	798	3	4	31.344
			8,44	13,81	8,29	11,49	17,36	14,13	22,6	7,89	3,31	13,33

2.-DATOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

TOTAL POR PROVINCIAS.-AÑO 2022

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			FRECUCENCIA DE DEFECTOS								TOTALES	
			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T		Resto
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		220	38.734	816	13.303	1.800	184	1.027	9	83	56.176
	DG		45	1.730	670	561	118	8	131	4	14	3.281
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		426	54.193	953	27.935	5.816	1.254	2.541	17	254	93.389
	DG		67	7.226	860	3.647	1.191	255	391	6	17	13.660
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		20	718	24	635	27	17	0	0	1	1.442
	DG		82	4.523	234	1.492	172	95	0	0	0	6.598
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		1.877	149.661	1.653	53.778	7.935	1.998	3.856	26	194	220.978
	DG		296	27.642	2.852	9.360	2.097	268	897	11	55	43.478
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		149	2.651	0	389	574	607	0	0	0	4.370
	DG		780	38.340	1.886	8.591	859	397	0	0	2	50.855
CAPÍTULO 6 (FRENO)	DL		653	37.884	219	21.532	4.776	1.009	4.132	0	6	70.211
	DG		235	15.772	565	8.019	3.566	483	2.252	3	18	30.913
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		151	13.540	98	7.498	1.092	133	0	4	24	22.540
	DG		37	3.235	72	1.934	412	86	1	2	23	5.802
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		112	7.081	338	2.432	104	40	92	4	13	10.216
	DG		319	21.618	732	7.117	1.258	239	599	1	18	31.901
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		1.002	92.258	424	32.064	4.376	933	0	10	57	131.124
	DG		39	6.088	441	2.474	329	54	0	1	5	9.431
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	78	0	0	204	0	0	0	282
	DG		17	2.870	1.511	1.706	1.298	326	54	1	2	7.785
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	8.997	328.056	17.589	82.572	10.493	3.308	5.878	112	468	457.473
		RECHAZADOS	1.032	71.236	4.513	23.587	4.795	944	1.888	14	68	108.077
		% DE RECHAZO	10,29	17,84	20,42	22,22	31,36	22,2	24,31	11,11	12,69	19,11
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	1.071	67.936	4.118	22.780	4.631	934	1.777	12	61	103.320
		RECHAZADOS	122	12.791	446	3.443	1.081	157	562	1	2	18.605
		% DE RECHAZO	10,23	15,84	9,77	13,13	18,93	14,39	24,03	7,69	3,17	15,26

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: DE LA PROVINCIA DE S/C DE TENERIFE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		387	43.027	1.230	14.955	1.521	180	834	52	88	62.274
	DG		52	1.556	393	428	71	16	77	5	15	2.613
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		389	44.074	833	23.383	5.109	1.169	1.753	106	228	77.044
	DG		100	6.196	498	2.956	870	222	220	12	25	11.099
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		22	719	62	750	37	33	0	0	0	1.623
	DG		64	3.759	198	1.474	146	120	0	0	4	5.765
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		1.633	125.449	1.573	51.210	6.690	1.702	2.632	161	200	191.250
	DG		334	24.245	1.854	8.776	1.435	271	522	13	68	37.518
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		174	2.563	0	359	385	564	0	0	0	4.045
	DG		840	35.661	1.211	8.129	504	268	0	0	0	46.613
CAPÍTULO 6 (FRENO)	DL		942	49.721	169	32.901	4.359	753	2.247	2	6	91.100
	DG		182	15.132	578	7.753	2.730	555	1.285	9	9	28.233
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		118	12.630	70	7.613	1.275	242	0	28	32	22.008
	DG		56	5.991	126	3.651	397	60	0	9	19	10.309
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		108	6.638	395	2.605	306	104	213	9	18	10.396
	DG		467	29.244	830	9.737	999	209	483	9	24	42.002
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		1.050	110.878	445	44.948	4.257	905	0	46	60	162.589
	DG		51	6.214	276	2.820	297	63	0	1	7	9.729
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		1	6	121	0	0	286	0	0	0	414
	DG		12	1.881	733	968	931	483	16	0	3	5.027
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	9.918	315.217	18.248	95.579	9.039	2.739	3.612	223	329	454.904
		RECHAZADOS	1.686	70.335	3.194	24.387	3.324	964	1.035	27	64	105.016
		% DE RECHAZO	14,53	18,24	14,9	20,33	26,89	26,03	22,27	10,8	16,28	18,76
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	1.229	67.560	2.937	23.634	3.231	937	956	23	56	100.563
		RECHAZADOS	90	8.914	192	2.581	571	151	236	2	2	12.739
		% DE RECHAZO	6,82	11,66	6,14	9,85	15,02	13,88	19,8	8	3,45	11,24

3.-DATOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

TOTAL POR ISLAS.-AÑO 2022

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: DE LA ISLA DE GRAN CANARIA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		162	28.953	718	10.046	1.428	141	817	5	58	42.328
	DG		30	1.270	568	393	78	7	88	3	12	2.449
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		329	42.643	889	21.239	4.774	895	2.347	8	193	73.317
	DG		58	5.232	732	2.599	926	195	344	4	14	10.104
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		18	616	20	585	25	16	0	0	1	1.281
	DG		68	3.553	190	1.103	122	74	0	0	0	5.110
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		1.533	114.366	1.472	39.736	6.324	1.411	3.311	15	124	168.292
	DG		242	21.078	2.419	6.763	1.593	149	754	6	37	33.041
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		67	1.340	0	198	394	386	0	0	0	2.385
	DG		552	27.552	1.570	6.335	652	259	0	0	1	36.921
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		394	23.523	158	12.266	2.899	625	3.276	0	1	43.142
	DG		167	11.230	471	5.245	2.642	305	1.802	2	6	21.870
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		74	9.580	72	5.689	841	90	0	2	18	16.366
	DG		31	2.518	60	1.428	327	70	1	2	18	4.455
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		75	4.213	299	1.547	69	33	85	2	8	6.331
	DG		241	14.376	649	4.828	900	176	492	1	11	21.674
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		732	68.614	390	23.088	3.336	580	0	6	37	96.783
	DG		25	4.147	374	1.662	254	36	0	1	3	6.502
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	75	0	0	15	0	0	0	90
	DG		11	1.999	1.300	1.128	900	221	51	0	1	5.611
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	6.085	243.542	14.292	56.321	7.497	2.205	4.683	64	279	334.968
		RECHAZADOS	775	52.570	3.852	16.896	3.581	691	1.536	10	45	79.956
		% DE RECHAZO	11,3	17,75	21,23	23,08	32,33	23,86	24,7	13,51	13,89	19,27
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	813	50.374	3.540	16.390	3.464	687	1.461	10	39	76.778
		RECHAZADOS	95	9.501	378	2.566	843	118	504	1	2	14.008
% DE RECHAZO		10,46	15,87	9,65	13,54	19,57	14,66	25,65	9,09	4,88	15,43	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		23	5.046	47	1.840	252	20	161	1	19	7.409
	DG		8	237	38	106	19	1	30	1	2	442
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		64	7.188	29	4.397	719	208	157	2	43	12.807
	DG		5	969	51	524	85	27	26	0	1	1.688
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	33	3	14	1	0	0	0	0	51
	DG		5	392	10	140	16	9	0	0	0	572
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		127	13.226	84	6.119	726	293	292	2	33	20.902
	DG		14	2.541	200	1.132	183	76	71	1	9	4.227
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		46	783	0	104	79	89	0	0	0	1.101
	DG		58	4.047	135	911	66	74	0	0	0	5.291
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		64	4.334	37	3.576	835	182	461	0	1	9.490
	DG		24	1.876	47	1.321	425	100	186	1	8	3.988
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		8	1.466	9	806	130	25	0	1	2	2.447
	DG		4	280	3	222	46	10	0	0	5	570
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		4	896	5	314	19	0	4	0	1	1.243
	DG		36	3.553	38	1.092	159	35	61	0	2	4.976
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		126	12.081	14	5.116	712	217	0	0	11	18.277
	DG		7	996	43	444	31	14	0	0	2	1.537
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	1	0	0	148	0	0	0	149
	DG		0	406	69	256	188	75	2	1	0	997
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	899	36.344	1.401	12.523	1.477	419	724	15	114	53.916
		RECHAZADOS	83	7.980	278	3.120	537	148	177	1	13	12.337
		% DE RECHAZO	8,45	18	16,56	19,95	26,66	26,1	19,64	6,25	10,24	18,62
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	88	7.449	248	2.962	518	146	158	0	12	11.581
		RECHAZADOS	7	859	15	280	93	29	23	0	0	1.306
		% DE RECHAZO	7,37	10,34	5,7	8,64	15,22	16,57	12,71	NaN	0	10,13

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: DE LA ISLA DE LANZAROTE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		34	4.693	51	1.363	112	23	49	3	4	6.332
	DG		7	219	64	60	21	0	13	0	0	384
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		33	4.290	35	2.217	303	151	37	7	16	7.089
	DG		4	1.019	77	519	176	33	21	2	2	1.853
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		2	69	1	34	1	1	0	0	0	108
	DG		9	578	34	248	33	12	0	0	0	914
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		215	21.987	96	7.834	868	294	253	9	34	31.590
	DG		40	4.008	233	1.445	309	43	72	3	9	6.162
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		36	528	0	87	101	132	0	0	0	884
	DG		169	6.727	181	1.328	141	64	0	0	1	8.611
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		195	10.001	24	5.649	1.038	202	395	0	4	17.508
	DG		44	2.647	47	1.425	485	78	264	0	4	4.994
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		69	2.478	17	989	117	18	0	1	3	3.692
	DG		2	436	9	275	39	6	0	0	0	767
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		33	1.971	34	570	16	7	3	2	4	2.640
	DG		42	3.685	45	1.189	193	28	46	0	5	5.233
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		144	11.545	20	3.845	325	136	0	4	8	16.027
	DG		7	944	24	366	44	4	0	0	0	1.389
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	2	0	0	41	0	0	0	43
	DG		6	463	142	322	209	30	1	0	1	1.174
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	2.011	48.062	1.895	13.622	1.511	684	471	33	71	68.360
		RECHAZADOS	173	10.652	383	3.534	667	105	175	2	10	15.701
		% DE RECHAZO	7,92	18,14	16,81	20,6	30,62	13,31	27,09	5,71	12,35	18,68
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	169	10.079	330	3.392	640	101	158	1	10	14.880
		RECHAZADOS	20	2.431	53	597	144	10	35	0	0	3.290
% DE RECHAZO		10,58	19,43	13,84	14,97	18,37	9,01	18,13	0	0	18,11	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: DE LA ISLA DE LA GRACIOSA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		1	42	0	54	8	0	0	0	2	107
	DG		0	4	0	2	0	0	0	0	0	6
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		0	72	0	82	20	0	0	0	2	176
	DG		0	6	0	5	4	0	0	0	0	15
CAPÍTULO 3 (ACONCONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	DG		0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		2	82	1	89	17	0	0	0	3	194
	DG		0	15	0	20	12	0	0	1	0	48
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DG		1	14	0	17	0	0	0	0	0	32
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		0	26	0	41	4	0	0	0	0	71
	DG		0	19	0	28	14	0	0	0	0	61
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		0	16	0	14	4	0	0	0	1	35
	DG		0	1	0	9	0	0	0	0	0	10
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	DG		0	4	0	8	6	0	0	0	0	18
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		0	18	0	15	3	0	0	0	1	37
	DG		0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DG		0	2	0	0	1	0	0	0	0	3
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	2	108	1	106	8	0	0	0	4	229
		RECHAZADOS	1	34	0	37	10	0	0	1	0	83
		% DE RECHAZO	33,33	23,94	0	25,87	55,56	NaN	NaN	100	0	26,6
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	1	34	0	36	9	0	0	1	0	81
		RECHAZADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		% DE RECHAZO	0	0	NaN	0	10	NaN	NaN	0	NaN	1,22

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: DE LA ISLA DE TENERIFE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		347	40.168	1.203	13.401	1.388	159	790	49	74	57.579
	DG		47	1.393	346	372	55	16	68	5	11	2.313
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		351	39.854	812	19.678	4.619	1.085	1.663	103	188	68.353
	DG		96	5.447	457	2.395	743	181	191	11	21	9.542
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		21	624	58	567	34	30	0	0	0	1.334
	DG		62	3.421	179	1.246	133	107	0	0	2	5.150
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		1.509	113.377	1.506	43.238	5.877	1.602	2.463	156	170	169.898
	DG		305	21.515	1.718	7.128	1.152	248	480	12	42	32.600
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		139	2.282	0	317	347	481	0	0	0	3.566
	DG		758	31.652	1.092	6.543	416	244	0	0	0	40.705
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		754	42.268	149	25.281	3.289	627	1.987	1	3	74.359
	DG		157	12.987	523	6.070	2.255	472	1.117	7	6	23.594
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		112	11.407	62	6.577	1.187	230	0	26	24	19.625
	DG		52	5.512	118	3.113	337	52	0	9	9	9.202
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		101	5.865	370	2.139	289	103	209	9	18	9.103
	DG		422	26.774	774	8.236	857	176	437	8	18	37.702
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		997	103.968	428	40.034	3.804	873	0	38	42	150.184
	DG		46	5.285	244	2.207	237	54	0	0	4	8.077
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	6	117	0	0	272	0	0	0	395
	DG		10	1.573	623	729	760	391	14	0	1	4.101
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	8.709	281.063	16.509	77.872	7.633	2.377	3.194	192	251	397.800
		RECHAZADOS	1.567	62.657	2.872	19.773	2.744	820	909	25	45	91.412
		% DE RECHAZO	15,25	18,23	14,82	20,25	26,44	25,65	22,15	11,52	15,2	18,69
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	1.117	60.315	2.649	19.205	2.686	801	851	22	40	87.686
		RECHAZADOS	86	7.736	161	2.053	448	121	182	1	2	10.790
		% DE RECHAZO	7,15	11,37	5,73	9,66	14,29	13,12	17,62	4,35	4,76	10,96

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: DE LA ISLA DE LA PALMA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		38	2.580	20	1.399	113	16	39	3	8	4.216
	DG		1	128	41	41	14	0	9	0	4	238
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		32	3.372	13	2.934	327	41	81	3	24	6.827
	DG		3	568	30	403	84	26	28	0	3	1.145
CAPÍTULO 3 (ACONCONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		1	92	3	173	3	3	0	0	0	275
	DG		1	302	15	169	9	10	0	0	2	508
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		92	10.434	52	6.792	653	77	137	5	18	18.260
	DG		15	2.182	104	1.264	227	15	33	1	21	3.862
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		22	132	0	27	31	44	0	0	0	256
	DG		41	3.025	88	1.237	72	19	0	0	0	4.482
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		100	5.446	15	5.713	798	64	205	1	2	12.344
	DG		14	1.731	48	1.359	352	41	145	1	3	3.694
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		3	1.053	6	877	25	5	0	1	2	1.972
	DG		2	416	7	444	35	6	0	0	10	920
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		6	612	21	391	12	1	1	0	0	1.044
	DG		20	1.823	49	1.062	108	17	40	0	6	3.125
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		35	5.356	13	3.552	270	13	0	5	9	9.253
	DG		3	732	21	484	47	5	0	0	3	1.295
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
	DG		0	261	95	202	137	69	2	0	2	768
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	869	25.876	1.304	13.684	1.076	199	350	25	54	43.437
		RECHAZADOS	57	5.937	248	3.560	427	93	105	1	17	10.445
		% DE RECHAZO	6,16	18,66	15,98	20,64	28,41	31,85	23,08	3,85	23,94	19,38
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	64	5.592	222	3.445	412	88	86	1	14	9.924
		RECHAZADOS	1	921	26	375	96	15	50	1	0	1.485
		% DE RECHAZO	1,54	14,14	10,48	9,82	18,9	14,56	36,76	50	0	13,02

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: DE LA ISLA DE LA GOMERA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			FRECUCENCIA DE DEFECTOS								TOTALES	
			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T		Resto
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL	1	179	6	113	19	5	4	0	3	330	
	DG	3	22	3	4	2	0	0	0	0	34	
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL	4	627	6	562	139	36	7	0	15	1.396	
	DG	0	80	8	81	37	8	1	0	0	215	
CAPÍTULO 3 (ACONCONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL	0	1	1	8	0	0	0	0	0	10	
	DG	0	19	3	22	1	1	0	0	0	46	
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL	24	1.344	14	898	139	21	28	0	11	2.479	
	DG	11	397	25	246	43	5	4	0	5	736	
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL	9	100	0	6	4	30	0	0	0	149	
	DG	20	535	20	185	7	0	0	0	0	767	
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL	42	1.075	4	932	180	43	43	0	1	2.320	
	DG	3	190	4	163	91	21	23	0	0	495	
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL	3	164	1	147	62	7	0	1	6	391	
	DG	2	47	1	67	22	1	0	0	0	140	
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL	0	103	1	43	4	0	3	0	0	154	
	DG	12	311	1	243	27	3	5	0	0	602	
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL	13	1.225	1	1.049	135	16	0	1	7	2.447	
	DG	0	94	9	47	9	0	0	0	0	159	
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL	1	0	4	0	0	3	0	0	0	8	
	DG	1	29	7	26	23	7	0	0	0	93	
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	199	5.223	309	2.186	207	127	39	2	19	8.311
		RECHAZADOS	32	956	54	577	105	27	18	0	1	1.770
		% DE RECHAZO	13,85	15,47	14,88	20,88	33,65	17,53	31,58	0	5	17,56
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	28	921	52	548	92	26	16	0	1	1.684
		RECHAZADOS	3	119	4	73	22	4	4	0	0	229
% DE RECHAZO		9,68	11,44	7,14	11,76	19,3	13,33	20	NaN	0	11,97	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: DE LA ISLA DE EL HIERRO

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		1	100	1	42	1	0	1	0	3	149
	DG		1	13	3	11	0	0	0	0	0	28
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		2	221	2	209	24	7	2	0	1	468
	DG		1	101	3	77	6	7	0	1	1	197
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	2	0	2	0	0	0	0	0	4
	DG		1	17	1	37	3	2	0	0	0	61
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		8	294	1	282	21	2	4	0	1	613
	DG		3	151	7	138	13	3	5	0	0	320
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		4	49	0	9	3	9	0	0	0	74
	DG		21	449	11	164	9	5	0	0	0	659
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		46	932	1	975	92	19	12	0	0	2.077
	DG		8	224	3	161	32	21	0	1	0	450
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		0	6	1	12	1	0	0	0	0	20
	DG		0	16	0	27	3	1	0	0	0	47
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		1	58	3	32	1	0	0	0	0	95
	DG		13	336	6	196	7	13	1	1	0	573
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		5	329	3	313	48	3	0	2	2	705
	DG		2	103	2	82	4	4	0	1	0	198
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DG		1	18	8	11	11	16	0	0	0	65
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	141	3.055	126	1.837	123	36	29	4	5	5.356
		RECHAZADOS	30	785	20	477	48	24	3	1	1	1.389
		% DE RECHAZO	17,54	20,44	13,7	20,61	28,07	40	9,38	20	16,67	20,59
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	20	732	14	436	41	22	3	0	1	1.269
		RECHAZADOS	0	138	1	80	5	11	0	0	0	235
		% DE RECHAZO	0	15,86	6,67	15,5	10,87	33,33	0	NaN	0	15,62

4.-DATOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

TOTAL POR ESTACIONES ITV.-AÑO 2022

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3501.-LAS TORRES II.-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			FRECUCENCIA DE DEFECTOS								TOTALES	
			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T		Resto
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		3	466	19	186	59	3	36	0	1	773
	DG		6	25	23	5	7	0	2	0	0	68
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		20	1.509	19	904	379	23	208	0	8	3.070
	DG		1	154	27	81	98	3	18	1	0	383
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	13	0	24	1	0	0	0	0	38
	DG		2	82	5	40	11	0	0	0	0	140
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		39	2.706	46	1.256	333	31	225	0	7	4.643
	DG		5	771	85	291	128	11	45	0	2	1.338
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		12	157	0	22	18	36	0	0	0	245
	DG		30	895	63	299	53	12	0	0	0	1.352
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		34	1.367	8	923	287	22	332	0	0	2.973
	DG		13	395	13	228	235	26	118	0	1	1.029
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		2	156	4	81	12	1	0	0	1	257
	DG		0	61	3	48	21	1	0	0	0	134
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		5	83	3	19	3	3	3	0	0	119
	DG		11	522	30	210	71	5	29	0	2	880
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		19	1.629	9	634	259	36	0	0	1	2.587
	DG		1	149	19	81	37	4	0	0	0	291
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	11	0	0	0	0	0	0	11
	DG		0	71	61	42	97	13	1	0	0	285
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	293	9.305	712	2.669	659	122	515	4	19	14.298
		RECHAZADOS	41	1.776	144	721	321	41	100	1	2	3.147
		% DE RECHAZO	12,28	16,03	16,82	21,27	32,76	25,15	16,26	20	9,52	18,04
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	36	1.641	118	658	262	33	95	1	2	2.846
		RECHAZADOS	5	346	9	99	57	8	40	0	0	564
		% DE RECHAZO	12,2	17,41	7,09	13,08	17,87	19,51	29,63	0	0	16,54

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3502.- ARRECIFE.-LANZAROTE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		2	1.433	19	473	60	14	35	2	1	2.039
	DG		6	149	39	44	17	0	11	0	0	266
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		18	1.806	11	1.038	116	73	3	7	7	3.079
	DG		3	738	46	405	158	28	12	2	2	1.394
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		2	45	0	11	0	0	0	0	0	58
	DG		7	484	22	205	29	7	0	0	0	754
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		103	12.193	43	4.683	572	137	117	5	10	17.863
	DG		34	2.772	152	1.101	271	37	53	3	4	4.427
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		35	525	0	81	87	127	0	0	0	855
	DG		100	4.733	105	1.026	108	47	0	0	0	6.119
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		132	7.843	21	4.407	889	176	330	0	4	13.802
	DG		37	2.000	32	1.135	419	60	206	0	3	3.892
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		12	658	5	405	19	4	0	0	0	1.103
	DG		2	220	6	167	35	5	0	0	0	435
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		4	374	2	93	5	0	1	0	1	480
	DG		27	2.200	24	846	151	17	30	0	3	3.298
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		62	4.069	6	1.342	85	15	0	2	0	5.581
	DG		6	608	18	248	39	3	0	0	0	922
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	DG		4	369	110	268	190	25	1	0	1	968
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	770	30.820	1.250	9.716	1.222	531	385	20	36	44.750
		RECHAZADOS	119	7.258	253	2.668	580	84	139	2	6	11.109
		% DE RECHAZO	13,39	19,06	16,83	21,54	32,19	13,66	26,53	9,09	14,29	19,89
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	118	7.033	222	2.601	568	86	131	1	6	10.766
		RECHAZADOS	12	2.008	24	496	134	8	29	0	0	2.711
		% DE RECHAZO	9,23	22,21	9,76	16,02	19,09	8,51	18,12	0	0	20,12

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3503.- LAS TORRES I.- LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		4	1.873	63	452	95	15	27	2	4	2.535
	DG		14	111	37	16	2	0	2	0	0	182
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		31	3.807	47	1.354	301	136	25	0	12	5.713
	DG		10	632	47	280	74	46	9	0	0	1.098
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	44	2	28	0	1	0	0	0	75
	DG		2	366	38	80	12	13	0	0	0	511
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		112	12.244	231	3.059	731	377	174	2	9	16.939
	DG		25	2.636	321	594	161	41	22	0	3	3.803
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		20	363	0	53	73	100	0	0	0	609
	DG		32	2.543	260	613	62	40	0	0	0	3.550
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		36	3.047	7	1.210	415	207	191	0	0	5.113
	DG		11	1.158	68	414	206	52	104	0	0	2.013
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		4	547	3	327	69	16	0	0	0	966
	DG		2	236	3	99	25	23	0	0	1	389
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		5	440	29	112	7	8	3	0	0	604
	DG		14	1.378	67	361	65	32	15	0	0	1.932
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		30	4.099	21	1.078	171	52	0	0	2	5.453
	DG		1	414	93	94	25	5	0	0	0	632
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
	DG		0	112	163	74	90	44	0	0	0	483
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	439	29.197	1.859	4.478	984	546	227	9	23	37.762
		RECHAZADOS	54	5.501	460	1.385	305	133	86	0	4	7.928
		% DE RECHAZO	10,95	15,85	19,84	23,62	23,66	19,59	27,48	0	14,81	17,35
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	59	5.320	413	1.333	366	130	86	0	3	7.710
		RECHAZADOS	7	817	51	216	82	20	33	0	0	1.226
		% DE RECHAZO	10,61	13,31	10,99	13,94	18,3	13,33	27,73	NaN	0	13,72

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3504.- SANTA MARIA DE GUÍA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		0	483	28	141	20	0	6	2	2	682
	DG		0	29	36	6	0	0	2	3	1	77
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		3	1.145	18	579	104	2	3	0	18	1.872
	DG		1	198	36	108	16	0	2	2	1	364
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	10	0	7	0	0	0	0	1	18
	DG		1	206	14	54	5	0	0	0	0	280
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		10	4.817	84	1.672	177	7	35	6	13	6.821
	DG		6	1.466	197	473	76	3	16	5	7	2.249
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		6	200	0	13	14	7	0	0	0	240
	DG		4	1.690	94	460	27	8	0	0	0	2.283
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		6	1.435	23	857	139	10	36	0	0	2.506
	DG		2	850	36	423	124	3	43	2	0	1.483
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		0	606	9	377	4	0	0	1	0	997
	DG		0	126	15	91	13	1	0	1	2	249
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		0	184	5	43	5	0	0	0	1	238
	DG		3	821	44	325	29	2	9	1	0	1.234
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		11	3.223	31	1.219	87	1	0	5	3	4.580
	DG		0	318	29	97	8	1	0	1	0	454
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	DG		0	155	109	95	31	1	2	0	0	393
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	103	15.058	1.053	4.101	327	39	49	33	38	20.801
		RECHAZADOS	10	3.360	289	1.226	170	10	35	7	4	5.111
		% DE RECHAZO	8,85	18,24	21,54	23,01	34,21	20,41	41,67	17,5	9,52	19,72
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	12	3.215	266	1.183	162	9	32	7	4	4.890
		RECHAZADOS	1	741	37	249	36	1	23	1	1	1.090
% DE RECHAZO		7,69	18,73	12,21	17,39	18,18	10	41,82	12,5	20	18,23	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3505.- ARINAGA I.-AGÜIMES

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

		M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES	
		FRECUENCIA DE DEFECTOS										
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL	43	6.606	96	2.960	342	1	211	0	21	10.280	
	DG	3	443	110	167	24	2	23	0	3	775	
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL	35	4.646	98	3.785	697	21	418	0	46	9.746	
	DG	17	1.077	81	644	238	7	64	0	3	2.131	
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL	5	58	2	94	10	0	0	0	0	169	
	DG	15	800	33	311	22	6	0	0	0	1.187	
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL	276	22.092	186	10.057	1.191	24	579	0	26	34.431	
	DG	42	4.156	356	1.638	354	3	143	0	10	6.702	
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL	0	16	0	3	29	3	0	0	0	51	
	DG	112	5.805	220	1.332	113	10	0	0	0	7.592	
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL	60	3.511	45	2.398	397	5	404	0	0	6.820	
	DG	48	2.149	63	1.297	625	4	279	0	3	4.468	
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL	13	1.422	14	1.099	45	2	0	0	5	2.600	
	DG	10	593	11	445	55	1	0	0	10	1.125	
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL	8	635	21	272	6	0	3	0	1	946	
	DG	43	2.614	49	1.106	189	10	112	0	4	4.127	
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL	206	10.699	57	4.582	423	9	0	0	6	15.982	
	DG	7	908	44	421	36	1	0	0	0	1.417	
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL	0	0	1	0	0	6	0	0	0	7	
	DG	3	348	232	204	179	13	15	0	0	994	
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.211	40.083	1.480	13.023	1.191	67	642	2	56	57.755
		RECHAZADOS	177	10.393	496	3.899	748	22	255	0	13	16.003
		% DE RECHAZO	12,75	20,59	25,1	23,04	38,58	24,72	28,43	0	18,84	21,7
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	178	9.998	455	3.812	709	19	243	0	11	15.425
		RECHAZADOS	12	2.051	46	663	214	4	75	0	0	3.065
% DE RECHAZO		6,32	17,02	9,18	14,82	23,19	17,39	23,58	NaN	0	16,58	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3506.- ANTIGUA.-FUERTEVENTURA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		8	554	12	292	19	0	14	0	3	902
	DG		5	74	10	31	1	0	1	0	0	122
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		11	1.134	5	1.121	103	7	9	0	20	2.410
	DG		5	314	22	182	18	1	2	0	0	544
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	21	2	10	0	0	0	0	0	33
	DG		1	113	3	46	0	0	0	0	0	163
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		28	2.914	21	1.838	183	6	59	1	16	5.066
	DG		3	717	71	327	34	0	8	0	2	1.162
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		38	432	0	67	17	1	0	0	0	555
	DG		11	1.202	48	397	15	0	0	0	0	1.673
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		27	1.479	14	1.589	228	5	141	0	1	3.484
	DG		10	481	13	364	134	0	47	0	5	1.054
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		0	135	4	146	9	2	0	0	0	296
	DG		1	55	0	70	19	0	0	0	3	148
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		0	100	1	52	5	0	1	0	1	160
	DG		11	838	9	308	30	1	10	0	0	1.207
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		6	1.139	3	712	34	0	0	0	0	1.894
	DG		0	231	17	115	1	0	0	0	1	365
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DG		0	98	25	77	32	1	0	0	0	233
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	421	10.310	409	5.152	402	16	257	8	57	17.032
		RECHAZADOS	28	2.335	104	1.099	135	2	38	0	7	3.748
		% DE RECHAZO	6,24	18,47	20,27	17,58	25,14	11,11	12,88	0	10,94	18,04
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	21	2.221	99	1.062	129	2	34	0	7	3.575
		RECHAZADOS	1	160	9	80	23	0	7	0	0	280
		% DE RECHAZO	4,55	6,72	8,33	7,01	15,13	0	17,07	NaN	0	7,26

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3507.- JINAMAR.-TELDE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		9	4.285	86	1.749	87	0	45	0	8	6.269
	DG		0	69	85	19	7	0	8	0	3	191
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		25	6.341	201	3.966	608	2	149	4	48	11.344
	DG		3	476	90	251	125	4	30	0	6	985
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		4	180	7	191	4	0	0	0	0	386
	DG		13	405	20	148	10	1	0	0	0	597
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		128	13.121	220	5.617	569	14	223	5	20	19.917
	DG		20	2.201	302	848	212	3	80	0	8	3.674
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	5	0	1	17	0	0	0	0	23
	DG		49	3.215	157	890	50	1	0	0	0	4.362
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		12	1.856	21	1.180	166	2	88	0	0	3.325
	DG		10	1.052	43	573	288	2	109	0	0	2.077
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		11	2.125	16	1.230	141	4	0	0	1	3.528
	DG		0	158	1	82	6	0	0	1	1	249
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		4	435	35	183	2	0	3	0	0	662
	DG		6	1.204	67	543	67	0	33	0	1	1.921
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		28	7.201	74	2.856	277	8	0	1	7	10.452
	DG		0	233	21	174	28	0	0	0	1	457
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	32	0	0	0	0	0	0	32
	DG		0	199	173	162	90	3	5	0	0	632
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	548	25.057	1.317	7.189	501	24	183	5	29	34.853
		RECHAZADOS	55	5.535	439	2.193	352	3	115	1	8	8.701
		% DE RECHAZO	9,12	18,09	25	23,37	41,27	11,11	38,59	16,67	21,62	19,98
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	48	5.302	396	2.122	325	3	101	1	8	8.306
		RECHAZADOS	3	1.093	71	317	121	0	46	0	0	1.651
		% DE RECHAZO	5,88	17,09	15,2	13	27,13	0	31,29	0	0	16,58

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3508.- PLAYA HONDA-SAN BARTOLOMÉ.-LANZAROTE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		32	3.260	32	890	52	9	14	1	3	4.293
	DG		1	70	25	16	4	0	2	0	0	118
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		15	2.484	24	1.179	187	78	34	0	9	4.010
	DG		1	281	31	114	18	5	9	0	0	459
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	24	1	23	1	1	0	0	0	50
	DG		2	94	12	43	4	5	0	0	0	160
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		112	9.794	53	3.151	296	157	136	4	24	13.727
	DG		6	1.236	81	344	38	6	19	0	5	1.735
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		1	3	0	6	14	5	0	0	0	29
	DG		69	1.994	76	302	33	17	0	0	1	2.492
CAPÍTULO 6 (FRENO)	DL		63	2.158	3	1.242	149	26	65	0	0	3.706
	DG		7	647	15	290	66	18	58	0	1	1.102
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		57	1.820	12	584	98	14	0	1	3	2.589
	DG		0	216	3	108	4	1	0	0	0	332
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		29	1.597	32	477	11	7	2	2	3	2.160
	DG		15	1.485	21	343	42	11	16	0	2	1.935
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		82	7.476	14	2.503	240	121	0	2	8	10.446
	DG		1	336	6	118	5	1	0	0	0	467
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	2	0	0	39	0	0	0	41
	DG		2	94	32	54	19	5	0	0	0	206
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.241	17.242	645	3.906	289	153	86	13	35	23.610
		RECHAZADOS	54	3.394	130	866	87	21	36	0	4	4.592
		% DE RECHAZO	4,17	16,45	16,77	18,15	23,14	12,07	29,51	0	10,26	16,28
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	51	3.046	108	791	72	15	27	0	4	4.114
		RECHAZADOS	8	423	29	101	10	2	6	0	0	579
		% DE RECHAZO	13,56	12,19	21,17	11,32	12,2	11,76	18,18	NaN	0	12,34

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3509.- PUERTO DE LAS PALMAS

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		15	1.984	82	571	193	7	278	0	9	3.139
	DG		0	86	33	30	14	2	28	0	3	196
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		30	3.884	112	1.485	665	41	1.131	3	27	7.378
	DG		0	294	42	180	131	7	161	0	1	816
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	27	7	27	0	0	0	0	0	61
	DG		1	189	17	91	19	2	0	0	0	319
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		103	6.256	121	1.993	699	28	1.207	0	18	10.425
	DG		8	1.352	199	415	205	6	308	0	4	2.497
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		1	5	0	6	66	1	0	0	0	79
	DG		47	1.824	151	451	141	4	0	0	0	2.618
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		35	1.707	6	737	440	43	1.575	0	0	4.543
	DG		8	618	47	278	333	8	786	0	1	2.079
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		2	483	4	251	186	4	0	1	5	936
	DG		1	163	7	90	51	4	0	0	0	316
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		6	242	57	91	6	1	47	0	0	450
	DG		12	874	34	279	107	4	165	0	0	1.475
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		38	4.217	37	1.299	450	38	0	0	6	6.085
	DG		2	233	13	82	27	1	0	0	0	358
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
	DG		1	112	33	71	103	3	19	0	0	342
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	603	18.326	1.908	3.362	1.181	165	2.119	3	41	27.708
		RECHAZADOS	49	3.407	337	1.055	498	24	632	0	6	6.008
		% DE RECHAZO	7,52	15,68	15,01	23,88	29,66	12,7	22,97	0	12,77	17,82
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	59	3.153	300	979	445	25	609	0	6	5.576
		RECHAZADOS	1	445	46	124	85	3	196	0	1	901
		% DE RECHAZO	1,67	12,37	13,29	11,24	16,04	10,71	24,35	NaN	14,29	13,91

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3510.- LA PARDILLA.-TELDE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES	
			FRECUENCIA DE DEFECTOS										
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		10	4.482	65	1.591	365	50	88	0	4	6.655	
	DG		0	96	22	57	14	2	13	0	2	206	
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		10	4.735	82	2.681	1.228	232	242	1	16	9.227	
	DG		1	352	32	291	156	76	36	0	1	945	
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		3	71	0	53	8	9	0	0	0	144	
	DG		4	183	7	99	19	31	0	0	0	343	
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		87	11.880	101	4.344	1.371	312	397	1	7	18.500	
	DG		9	1.461	93	581	208	39	46	0	3	2.440	
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	33	0	10	61	11	0	0	0	115	
	DG		17	2.241	73	514	122	112	0	0	0	3.079	
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		35	2.662	7	1.416	397	86	247	0	0	4.850	
	DG		2	831	24	478	301	45	155	0	0	1.836	
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		3	1.056	4	632	273	34	0	0	2	2.004	
	DG		0	198	2	142	57	10	1	0	1	411	
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		6	607	34	258	26	8	21	2	0	962	
	DG		5	1.064	22	419	124	30	42	0	0	1.706	
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		53	10.587	57	4.098	1.084	196	0	0	5	16.080	
	DG		1	435	13	222	43	11	0	0	0	725	
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	6	0	0	2	0	0	0	8	
	DG		1	248	42	116	125	40	5	0	0	577	
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	446	22.473	928	5.652	1.277	479	450	4	15	31.724	
		RECHAZADOS	24	3.859	162	1.400	474	179	127	0	2	6.227	
		% DE RECHAZO	5,11	14,66	14,86	19,85	27,07	27,2	22,01	0	11,76	16,41	
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	29	3.596	156	1.332	463	177	117	117	0	1	5.871
		RECHAZADOS	6	656	16	163	93	25	34	34	0	0	993
% DE RECHAZO		17,14	15,43	9,3	10,9	16,73	12,38	22,52	NaN	0	14,47		

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3511.- EL TABLERO.-SAN BARTOLOME DE TIRAJANA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		36	2.529	81	566	37	4	4	0	3	3.260
	DG		1	123	65	26	2	0	0	0	0	217
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		34	3.921	44	1.229	100	18	11	0	6	5.363
	DG		2	487	117	125	13	2	0	1	1	748
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		1	44	1	19	0	0	0	0	0	65
	DG		6	221	14	30	3	3	0	0	0	277
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		111	9.180	104	2.189	95	17	14	0	2	11.712
	DG		16	1.171	143	242	14	0	10	1	0	1.597
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		20	275	0	30	29	18	0	0	0	372
	DG		32	1.430	175	215	9	12	0	0	0	1.873
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		38	1.601	15	577	67	11	20	0	0	2.329
	DG		9	819	19	242	53	3	6	0	0	1.151
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		7	356	1	215	4	0	0	0	2	585
	DG		1	210	11	89	2	0	0	0	2	315
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		6	290	2	86	0	1	0	0	3	388
	DG		31	1.724	64	345	34	1	2	0	3	2.204
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		58	5.115	19	1.294	143	7	0	0	3	6.639
	DG		4	367	60	95	7	1	0	0	1	535
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DG		2	187	106	48	18	11	2	0	0	374
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	518	16.497	1.221	2.544	142	53	43	1	22	21.041
		RECHAZADOS	58	3.502	318	736	73	15	7	1	4	4.714
		% DE RECHAZO	10,07	17,51	20,66	22,44	33,95	22,06	14	50	15,38	18,3
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	73	3.314	282	723	66	12	6	1	3	4.480
		RECHAZADOS	9	438	11	126	11	1	4	0	0	600
		% DE RECHAZO	10,98	11,67	3,75	14,84	14,29	7,69	40	0	0	11,81

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3512.- EL MATORRAL-ANTIGUA.-FUERTEVENTURA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES	
			FRECUENCIA DE DEFECTOS										
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		7	2.330	20	793	157	20	115	1	13	3.456	
	DG		1	56	11	25	12	1	13	1	1	121	
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		39	3.250	16	1.695	502	200	124	2	19	5.847	
	DG		0	228	4	76	34	23	9	0	0	374	
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	2	1	0	1	0	0	0	0	4	
	DG		2	51	5	35	6	9	0	0	0	108	
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		78	5.815	29	2.323	407	284	176	1	14	9.127	
	DG		10	1.035	55	433	63	75	27	1	4	1.703	
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		1	20	0	19	36	88	0	0	0	164	
	DG		40	1.448	35	245	32	74	0	0	0	1.874	
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		28	1.327	9	1.007	487	176	255	0	0	3.289	
	DG		11	544	20	381	189	99	98	1	3	1.346	
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		3	902	1	414	104	23	0	1	0	1.448	
	DG		2	91	0	68	14	10	0	0	1	186	
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		3	321	3	112	5	0	0	0	0	444	
	DG		18	1.194	16	326	57	34	25	0	1	1.671	
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		87	5.454	6	2.160	490	217	0	0	8	8.422	
	DG		5	343	17	144	20	13	0	0	0	542	
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	1	0	0	148	0	0	0	149	
	DG		0	93	8	38	102	74	1	1	0	317	
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	317	11.672	356	3.172	739	398	323	5	35	17.017	
		RECHAZADOS	41	2.486	66	810	249	144	83	1	3	3.883	
		% DE RECHAZO	11,45	17,56	15,64	20,34	25,2	26,57	20,44	16,67	7,89	18,58	
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	42	2.334	59	761	246	143	77	77	0	2	3.664
		RECHAZADOS	3	401	4	95	45	29	9	9	0	0	586
% DE RECHAZO		6,67	14,66	6,35	11,1	15,46	16,86	10,47	NaN	0	13,79		

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3513.- ARINAGA II.-AGÜIMES

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES	
			FRECUENCIA DE DEFECTOS										
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		8	1.406	14	505	157	58	108	1	2	2.259	
	DG		3	76	25	16	7	1	7	0	0	135	
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		16	2.549	5	1.171	385	352	148	0	4	4.630	
	DG		0	254	13	119	42	45	24	0	0	497	
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	31	1	20	0	1	0	0	0	53	
	DG		1	209	2	63	15	11	0	0	0	301	
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		68	7.541	38	2.689	727	502	414	0	9	11.988	
	DG		3	1.000	44	343	156	33	72	0	0	1.651	
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		7	285	0	60	87	210	0	0	0	649	
	DG		24	1.777	52	423	55	45	0	0	0	2.376	
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		35	2.482	9	1.235	510	234	368	0	1	4.874	
	DG		10	830	15	423	370	154	183	0	0	1.985	
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		3	222	2	179	30	14	0	0	0	450	
	DG		2	126	0	96	73	27	0	0	0	324	
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		1	227	0	80	3	8	3	0	3	325	
	DG		8	1.064	8	335	150	76	77	0	0	1.718	
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		40	3.685	3	1.382	264	193	0	0	4	5.571	
	DG		2	332	12	135	36	10	0	0	0	527	
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	5	0	0	7	0	0	0	12	
	DG		0	126	37	46	120	64	0	0	0	393	
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	168	14.322	610	3.503	869	628	402	1	25	20.528	
		RECHAZADOS	32	3.007	96	1.065	473	211	159	0	0	5.043	
		% DE RECHAZO	16	17,35	13,6	23,31	35,25	25,15	28,34	0	0	19,72	
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	44	2.822	90	1.053	508	222	154	154	0	0	4.893
		RECHAZADOS	23	626	10	157	127	53	50	50	0	0	1.046
			34,33	18,16	10	12,98	20	19,27	24,51	NaN	NaN	17,61	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3514.- LA HONDURA-PTO. DEL ROSARIO.-FUERTEVENTURA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		8	2.162	15	755	76	0	32	0	3	3.051
	DG		2	107	17	50	6	0	16	0	1	199
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		14	2.804	8	1.581	114	1	24	0	4	4.550
	DG		0	427	25	266	33	3	15	0	1	770
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	10	0	4	0	0	0	0	0	14
	DG		2	228	2	59	10	0	0	0	0	301
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		21	4.496	34	1.958	136	3	57	0	3	6.708
	DG		1	789	74	372	86	1	36	0	3	1.362
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		7	331	0	18	26	0	0	0	0	382
	DG		7	1.397	52	269	19	0	0	0	0	1.744
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		9	1.528	14	980	120	1	65	0	0	2.717
	DG		3	851	14	576	102	1	41	0	0	1.588
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		5	429	4	246	17	0	0	0	2	703
	DG		1	134	3	84	13	0	0	0	1	236
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		1	475	1	150	9	0	3	0	0	639
	DG		7	1.521	13	458	72	0	26	0	1	2.098
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		33	5.488	5	2.244	188	0	0	0	3	7.961
	DG		2	422	9	185	10	1	0	0	1	630
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DG		0	215	36	141	54	0	1	0	0	447
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	161	14.362	636	4.199	336	5	144	2	22	19.867
		RECHAZADOS	14	3.159	108	1.211	153	2	56	0	3	4.706
		% DE RECHAZO	8	18,03	14,52	22,38	31,29	28,57	28	0	12	19,15
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	25	2.894	90	1.139	143	1	47	0	3	4.342
		RECHAZADOS	3	298	2	105	25	0	7	0	0	440
		% DE RECHAZO	10,71	9,34	2,17	8,44	14,88	0	12,96	NaN	0	9,2

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3515.- MILLER BAJO.-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		34	4.839	184	1.325	73	3	14	0	4	6.476
	DG		3	212	132	51	1	0	3	0	0	402
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		125	10.106	263	4.085	307	68	12	0	8	14.974
	DG		23	1.308	247	520	33	5	0	0	1	2.137
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		5	138	0	122	2	5	0	0	0	272
	DG		23	892	40	187	6	7	0	0	0	1.155
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		599	24.529	341	6.860	431	99	43	1	13	32.916
	DG		108	4.864	679	1.338	79	10	12	0	0	7.090
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	DG		205	6.132	325	1.138	20	15	0	0	1	7.836
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		103	3.855	17	1.733	81	5	15	0	0	5.809
	DG		54	2.528	143	889	107	8	19	0	1	3.749
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		29	2.607	15	1.298	77	15	0	0	2	4.043
	DG		15	647	7	246	24	3	0	0	1	943
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		34	1.070	113	403	11	4	2	0	0	1.637
	DG		108	3.111	264	905	64	16	8	0	1	4.477
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		249	18.159	82	4.646	178	40	0	0	0	23.354
	DG		7	758	70	261	7	2	0	0	1	1.106
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	9	0	0	0	0	0	0	9
	DG		4	441	344	270	47	29	2	0	1	1.138
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.756	53.224	3.204	9.800	366	82	53	2	11	68.498
		RECHAZADOS	275	12.230	1.111	3.216	167	53	20	0	2	17.074
		% DE RECHAZO	13,54	18,68	25,75	24,71	31,33	39,26	27,4	0	15,38	19,95
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	275	12.013	1.064	3.195	158	57	18	0	1	16.781
		RECHAZADOS	28	2.288	81	452	17	3	3	0	0	2.872
% DE RECHAZO		9,24	16	7,07	12,39	9,71	5	14,29	NaN	0	14,61	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3599.- LA GRACIOSA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		1	42	0	54	8	0	0	0	2	107
	DG		0	4	0	2	0	0	0	0	0	6
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		0	72	0	82	20	0	0	0	2	176
	DG		0	6	0	5	4	0	0	0	0	15
CAPÍTULO 3 (ACONCONDIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	DG		0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		2	82	1	89	17	0	0	0	3	194
	DG		0	15	0	20	12	0	0	1	0	48
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DG		1	14	0	17	0	0	0	0	0	32
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		0	26	0	41	4	0	0	0	0	71
	DG		0	19	0	28	14	0	0	0	0	61
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		0	16	0	14	4	0	0	0	1	35
	DG		0	1	0	9	0	0	0	0	0	10
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	DG		0	4	0	8	6	0	0	0	0	18
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		0	18	0	15	3	0	0	0	1	37
	DG		0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DG		0	2	0	0	1	0	0	0	0	3
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	2	108	1	106	8	0	0	0	4	229
		RECHAZADOS	1	34	0	37	10	0	0	1	0	83
		% DE RECHAZO	33,33	23,94	0	25,87	55,56	NaN	NaN	100	0	26,6
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	1	34	0	36	9	0	0	1	0	81
		RECHAZADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
% DE RECHAZO		0	0	NaN	0	10	NaN	NaN	0	NaN	1,22	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3801.- GÜÍMAR

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		31	2.973	85	1.621	367	35	359	1	19	5.491
	DG		0	40	9	31	12	0	15	0	0	107
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		35	2.893	66	2.512	980	84	789	1	39	7.399
	DG		2	396	17	213	133	23	76	1	1	862
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		3	104	0	136	3	6	0	0	0	252
	DG		4	195	5	112	17	9	0	0	0	342
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		112	6.556	57	3.946	953	246	1.011	0	39	12.920
	DG		14	1.163	45	584	201	48	167	2	1	2.225
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	DG		49	2.008	25	393	75	27	0	0	0	2.577
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		51	2.105	14	2.137	501	45	571	1	0	5.425
	DG		9	836	18	566	488	58	391	1	0	2.367
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		10	826	2	657	173	7	0	0	3	1.678
	DG		3	374	4	238	63	1	0	1	0	684
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		5	448	8	239	14	2	19	0	7	742
	DG		38	1.616	25	695	171	21	127	0	0	2.693
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		72	5.823	44	2.920	285	38	0	1	4	9.187
	DG		2	266	8	184	37	9	0	0	0	506
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	5	0	0	49	0	0	0	54
	DG		1	91	25	77	158	45	7	0	0	404
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	774	20.285	799	8.749	1.404	171	877	2	55	33.116
		RECHAZADOS	78	4.186	91	1.705	592	99	308	2	1	7.062
		% DE RECHAZO	9,15	17,11	10,22	16,31	29,66	36,67	25,99	16,31	50	1,79
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	69	3.858	80	1.611	574	84	291	2	1	6.570
		RECHAZADOS	0	262	3	133	73	11	59	0	0	541
% DE RECHAZO		0	6,36	3,61	7,63	11,28	11,58	16,86	0	0	7,61	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3802.- EL PASO.-LA PALMA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		5	744	2	428	31	0	3	0	4	1.217
	DG		0	73	20	29	12	0	4	0	1	139
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		5	1.341	1	1.231	76	14	2	0	5	2.675
	DG		1	343	5	255	52	15	5	0	2	678
CAPÍTULO 3 (ACONCONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		1	48	0	106	0	1	0	0	0	156
	DG		1	207	11	110	7	5	0	0	0	341
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		38	5.327	20	3.511	298	18	36	1	10	9.259
	DG		5	1.342	53	808	172	10	17	1	10	2.418
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		20	128	0	26	16	10	0	0	0	200
	DG		16	1.627	51	623	32	6	0	0	0	2.355
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		32	2.943	5	3.395	500	26	90	0	0	6.991
	DG		6	978	25	870	238	13	78	1	0	2.209
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		2	682	5	592	14	1	0	0	2	1.298
	DG		2	230	5	258	15	1	0	0	4	515
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		3	426	6	255	7	1	0	0	0	698
	DG		5	932	24	584	61	4	13	0	5	1.628
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		11	2.280	6	1.667	61	1	0	1	4	4.031
	DG		2	493	11	337	24	1	0	0	1	869
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	8	0	0	0	8
	DG		0	158	72	123	90	20	1	0	0	464
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	190	12.497	749	7.239	568	76	110	6	31	21.466
		RECHAZADOS	16	3.225	144	2.005	276	32	48	1	8	5.755
		% DE RECHAZO	7,77	20,51	16,13	21,69	32,7	29,63	30,38	14,29	20,51	21,14
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	16	3.003	128	1.925	274	30	40	1	7	5.424
		RECHAZADOS	0	596	18	268	74	8	25	1	0	990
% DE RECHAZO		0	16,56	12,33	12,22	21,26	21,05	38,46	50	0	15,43	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3803.- EL ROSARIO

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		0	870	26	264	73	8	72	1	2	1.316
	DG		8	58	22	12	3	0	5	0	0	108
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		8	2.426	21	1.224	762	175	184	2	9	4.811
	DG		3	337	36	173	109	4	15	0	1	678
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	60	10	48	12	8	0	0	0	138
	DG		1	210	14	91	16	7	0	0	1	340
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		38	7.278	165	2.879	1.033	251	491	5	9	12.149
	DG		9	1.489	137	486	111	21	57	0	1	2.311
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		3	173	0	29	60	137	0	0	0	402
	DG		7	1.352	36	412	29	6	0	0	0	1.842
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		23	3.312	4	1.600	445	117	465	0	2	5.968
	DG		3	659	37	303	139	20	114	0	0	1.275
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		2	1.102	8	535	218	49	0	4	4	1.922
	DG		1	263	12	137	36	4	0	0	0	453
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		7	1.043	15	433	210	66	130	0	2	1.906
	DG		1	1.201	63	444	108	17	91	0	0	1.925
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		21	6.479	35	2.398	430	111	0	3	1	9.478
	DG		0	432	16	191	28	4	0	0	0	671
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	6	0	0	22	0	0	0	28
	DG		2	111	39	56	62	22	3	0	0	295
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	165	13.563	582	3.611	836	286	522	8	5	19.578
		RECHAZADOS	24	3.062	170	1.038	200	38	101	0	1	4.634
		% DE RECHAZO	12,7	18,42	22,61	22,33	19,31	11,73	16,21	0	16,67	19,14
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	19	2.946	145	994	219	36	97	0	1	4.457
		RECHAZADOS	0	250	13	89	21	7	13	0	0	393
% DE RECHAZO		0	7,82	8,23	8,22	8,75	16,28	11,82	NaN	0	8,1	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3804.- LOS REALEJOS

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		0	823	54	261	21	0	8	5	2	1.174
	DG		7	71	47	11	1	0	1	0	0	138
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		7	2.168	59	1.111	114	2	8	6	4	3.479
	DG		4	432	50	212	33	1	3	1	1	737
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	80	8	76	3	0	0	0	0	167
	DG		2	210	17	91	6	1	0	0	0	327
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		40	9.722	292	3.505	293	4	52	10	29	13.947
	DG		8	2.011	154	601	66	7	12	3	4	2.866
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		8	425	0	30	12	8	0	0	0	483
	DG		5	1.487	151	425	27	0	0	0	0	2.095
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		19	2.832	8	1.971	158	11	32	0	0	5.031
	DG		4	1.048	39	505	107	5	24	0	0	1.732
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		8	759	10	438	18	0	0	4	2	1.239
	DG		0	326	7	219	22	0	0	2	0	576
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		6	555	17	168	8	0	1	0	1	756
	DG		11	1.869	52	635	49	1	12	1	4	2.634
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		23	6.204	27	2.371	120	4	0	6	5	8.760
	DG		2	561	52	234	23	0	0	0	0	872
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	DG		0	118	75	65	37	8	1	0	0	304
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	166	17.830	1.130	5.766	327	23	82	28	25	25.377
		RECHAZADOS	22	3.642	258	1.281	136	12	21	3	3	5.378
		% DE RECHAZO	11,7	16,96	18,59	18,18	29,37	34,29	20,39	9,68	10,71	17,49
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	14	3.585	234	1.265	132	12	20	2	3	5.267
		RECHAZADOS	3	294	23	138	29	1	10	0	1	499
		% DE RECHAZO	17,65	7,58	8,95	9,84	18,01	7,69	33,33	0	25	8,65

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3805.- SAN MIGUEL

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

		M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES	
FRECUCENCIA DE DEFECTOS												
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL	46	2.719	39	745	72	11	7	0	8	3.647	
	DG	2	178	25	40	8	4	2	0	5	264	
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL	39	2.749	39	1.132	217	138	12	0	17	4.343	
	DG	3	469	29	163	47	22	4	2	7	746	
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL	1	22	4	15	0	2	0	0	0	44	
	DG	9	307	12	93	8	12	0	0	1	442	
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL	232	7.703	47	2.319	305	154	29	0	6	10.795	
	DG	32	1.555	99	401	83	26	15	0	16	2.227	
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL	4	5	0	1	3	55	0	0	0	68	
	DG	87	2.556	61	303	28	30	0	0	0	3.065	
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL	74	1.463	7	622	99	37	23	0	0	2.325	
	DG	32	1.046	24	357	123	46	18	1	4	1.651	
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL	24	1.147	0	448	83	37	0	1	4	1.744	
	DG	6	471	7	137	4	8	0	0	2	635	
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL	19	620	32	135	2	9	0	0	1	818	
	DG	50	1.992	41	416	39	23	0	0	5	2.566	
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL	114	7.864	21	2.211	188	73	0	3	8	10.482	
	DG	3	400	18	137	12	3	0	0	0	573	
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL	0	0	7	0	0	43	0	0	0	50	
	DG	2	161	34	84	48	56	0	0	1	386	
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.493	18.669	590	3.806	318	230	46	2	7	25.161
		RECHAZADOS	122	4.762	131	1.053	142	89	15	2	13	6.329
		% DE RECHAZO	7,55	20,32	18,17	21,67	30,87	27,9	24,59	50	65	20,1
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	105	4.466	114	973	146	73	16	2	11	5.906
		RECHAZADOS	7	1.024	13	202	41	10	9	0	0	1.306
% DE RECHAZO		6,25	18,65	10,24	17,19	21,93	12,05	36	0	0	18,11	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3806.- VALVERDE.-EL HIERRO

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		1	100	1	42	1	0	1	0	3	149
	DG		1	13	3	11	0	0	0	0	0	28
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		2	221	2	209	24	7	2	0	1	468
	DG		1	101	3	77	6	7	0	1	1	197
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	2	0	2	0	0	0	0	0	4
	DG		1	17	1	37	3	2	0	0	0	61
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		8	294	1	282	21	2	4	0	1	613
	DG		3	151	7	138	13	3	5	0	0	320
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		4	49	0	9	3	9	0	0	0	74
	DG		21	449	11	164	9	5	0	0	0	659
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		46	932	1	975	92	19	12	0	0	2.077
	DG		8	224	3	161	32	21	0	1	0	450
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		0	6	1	12	1	0	0	0	0	20
	DG		0	16	0	27	3	1	0	0	0	47
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		1	58	3	32	1	0	0	0	0	95
	DG		13	336	6	196	7	13	1	1	0	573
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		5	329	3	313	48	3	0	2	2	705
	DG		2	103	2	82	4	4	0	1	0	198
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DG		1	18	8	11	11	16	0	0	0	65
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	141	3.055	126	1.837	123	36	29	4	5	5.356
		RECHAZADOS	30	785	20	477	48	24	3	1	1	1.389
		% DE RECHAZO	17,54	20,44	13,7	20,61	28,07	40	9,38	20	16,67	20,59
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	20	732	14	436	41	22	3	0	1	1.269
		RECHAZADOS	0	138	1	80	5	11	0	0	0	235
% DE RECHAZO		0	15,86	6,67	15,5	10,87	33,33	0	NaN	0	15,62	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3807.- SAN SEBASTIAN.-LA GOMERA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL	1	179	6	113	19	5	4	0	3	330	
	DG	3	22	3	4	2	0	0	0	0	34	
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL	4	627	6	562	139	36	7	0	15	1.396	
	DG	0	80	8	81	37	8	1	0	0	215	
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL	0	1	1	8	0	0	0	0	0	10	
	DG	0	19	3	22	1	1	0	0	0	46	
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL	24	1.344	14	898	139	21	28	0	11	2.479	
	DG	11	397	25	246	43	5	4	0	5	736	
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL	9	100	0	6	4	30	0	0	0	149	
	DG	20	535	20	185	7	0	0	0	0	767	
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL	42	1.075	4	932	180	43	43	0	1	2.320	
	DG	3	190	4	163	91	21	23	0	0	495	
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL	3	164	1	147	62	7	0	1	6	391	
	DG	2	47	1	67	22	1	0	0	0	140	
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL	0	103	1	43	4	0	3	0	0	154	
	DG	12	311	1	243	27	3	5	0	0	602	
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL	13	1.225	1	1.049	135	16	0	1	7	2.447	
	DG	0	94	9	47	9	0	0	0	0	159	
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL	1	0	4	0	0	3	0	0	0	8	
	DG	1	29	7	26	23	7	0	0	0	93	
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	199	5.223	309	2.186	207	127	39	2	19	8.311
		RECHAZADOS	32	956	54	577	105	27	18	0	1	1.770
		% DE RECHAZO	13,85	15,47	14,88	20,88	33,65	17,53	31,58	0	5	17,56
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	28	921	52	548	92	26	16	0	1	1.684
		RECHAZADOS	3	119	4	73	22	4	4	0	0	229
% DE RECHAZO		9,68	11,44	7,14	11,76	19,3	13,33	20	NaN	0	11,97	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3808.- ADEJE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		37	3.045	112	958	85	3	15	2	6	4.263
	DG		6	168	28	27	2	0	2	0	0	233
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		23	3.338	122	1.630	281	13	30	2	21	5.460
	DG		4	656	45	254	59	11	5	1	1	1.036
CAPÍTULO 3 (ACONCONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		2	21	24	13	1	0	0	0	0	61
	DG		6	482	14	129	10	4	0	0	0	645
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		192	11.576	105	4.200	441	34	68	7	12	16.635
	DG		24	2.473	215	686	88	9	24	0	3	3.522
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	2	0	0	10	2	0	0	0	14
	DG		122	4.390	139	558	18	9	0	0	0	5.236
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		67	2.933	23	1.474	132	4	32	0	0	4.665
	DG		18	1.399	51	558	162	10	36	0	0	2.234
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		18	1.297	4	752	108	11	0	4	0	2.194
	DG		12	665	8	287	30	5	0	1	2	1.010
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		15	358	66	91	2	1	1	0	0	534
	DG		54	3.032	122	819	66	3	19	3	4	4.122
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		147	13.479	58	4.560	312	29	0	10	2	18.597
	DG		2	418	13	123	4	1	0	0	0	561
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	1	39	0	0	5	0	0	0	45
	DG		0	129	46	58	57	7	2	0	0	299
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.060	29.923	2.188	7.326	431	37	71	9	15	41.060
		RECHAZADOS	133	7.474	358	1.870	204	19	37	1	4	10.100
		% DE RECHAZO	11,15	19,99	14,06	20,33	32,13	33,93	34,26	10	21,05	19,74
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	123	6.931	322	1.781	195	15	32	0	3	9.402
		RECHAZADOS	26	1.269	26	236	42	8	12	0	1	1.620
% DE RECHAZO		17,45	15,48	7,47	11,7	17,72	34,78	27,27	NaN	25	14,7	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3809.- MIRCA.-S/C LA PALMA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		33	1.836	18	971	82	16	36	3	4	2.999
	DG		1	55	21	12	2	0	5	0	3	99
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		27	2.031	12	1.703	251	27	79	3	19	4.152
	DG		2	225	25	148	32	11	23	0	1	467
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	44	3	67	3	2	0	0	0	119
	DG		0	95	4	59	2	5	0	0	2	167
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		54	5.107	32	3.281	355	59	101	4	8	9.001
	DG		10	840	51	456	55	5	16	0	11	1.444
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		2	4	0	1	15	34	0	0	0	56
	DG		25	1.398	37	614	40	13	0	0	0	2.127
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		68	2.503	10	2.318	298	38	115	1	2	5.353
	DG		8	753	23	489	114	28	67	0	3	1.485
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		1	371	1	285	11	4	0	1	0	674
	DG		0	186	2	186	20	5	0	0	6	405
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		3	186	15	136	5	0	1	0	0	346
	DG		15	891	25	478	47	13	27	0	1	1.497
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		24	3.076	7	1.885	209	12	0	4	5	5.222
	DG		1	239	10	147	23	4	0	0	2	426
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	DG		0	103	23	79	47	49	1	0	2	304
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	679	13.379	555	6.445	508	123	240	19	23	21.971
		RECHAZADOS	41	2.712	104	1.555	151	61	57	0	9	4.690
		% DE RECHAZO	5,69	16,85	15,78	19,44	22,91	33,15	19,19	0	28,12	17,59
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	48	2.589	94	1.520	138	58	46	0	7	4.500
		RECHAZADOS	1	325	8	107	22	7	25	0	0	495
% DE RECHAZO		2,04	11,15	7,84	6,58	13,75	10,77	35,21	NaN	0	9,91	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3810.- LA OROTAVA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL	5	1.865	41	673	60	6	6	1	2	2.659	
	DG	4	213	63	68	6	0	2	0	0	356	
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL	5	1.139	39	603	105	14	3	1	3	1.912	
	DG	3	556	64	215	42	11	2	1	2	896	
CAPÍTULO 3 (ACONCONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL	0	44	1	37	1	0	0	0	0	83	
	DG	1	231	13	113	16	8	0	0	0	382	
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL	58	6.115	70	2.627	198	23	13	1	2	9.107	
	DG	16	1.975	152	688	70	5	8	1	3	2.918	
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL	10	166	0	43	3	2	0	0	0	224	
	DG	67	3.561	130	866	32	11	0	0	0	4.667	
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL	293	16.727	35	9.901	610	75	48	0	0	27.689	
	DG	25	1.609	130	797	187	42	31	1	2	2.824	
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL	10	689	0	570	43	3	0	0	0	1.315	
	DG	7	546	26	497	37	1	0	0	2	1.116	
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL	1	227	29	82	2	0	0	1	0	342	
	DG	35	2.788	115	980	77	11	18	1	0	4.025	
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL	94	8.413	21	3.355	176	39	0	2	1	12.101	
	DG	3	498	26	189	16	4	0	0	0	736	
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL	0	0	8	0	0	6	0	0	0	14	
	DG	3	284	133	125	50	21	0	0	0	616	
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	641	33.823	2.034	10.808	641	118	96	16	18	48.195
		RECHAZADOS	503	7.198	434	2.653	228	42	25	1	3	11.087
		% DE RECHAZO	43,97	17,55	17,59	19,71	26,24	26,25	20,66	5,88	14,29	18,7
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	99	6.934	413	2.603	206	45	20	1	3	10.324
		RECHAZADOS	13	821	14	241	33	6	4	0	0	1.132
% DE RECHAZO		11,61	10,59	3,28	8,47	13,81	11,76	16,67	0	0	9,88	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3811.- EL MAYORAZGO I.-S/C DE TENERIFE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		30	5.760	198	1.419	120	11	27	0	2	7.567
	DG		2	110	24	14	2	0	2	0	0	154
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		37	4.889	142	1.472	185	66	26	0	0	6.817
	DG		11	458	56	167	46	6	5	0	0	749
CAPÍTULO 3 (ACONCONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		4	77	3	40	3	0	0	0	0	127
	DG		8	301	11	70	5	2	0	0	0	397
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		163	9.851	178	2.763	400	42	84	1	2	13.484
	DG		30	1.515	167	410	59	4	20	0	0	2.205
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		17	472	0	42	17	26	0	0	0	574
	DG		80	2.283	72	473	22	24	0	0	0	2.954
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		23	1.586	3	622	90	58	35	0	0	2.417
	DG		10	793	54	281	122	14	65	0	0	1.339
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		14	964	19	430	53	4	0	0	0	1.484
	DG		9	587	13	228	19	3	0	0	0	859
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		16	442	51	136	15	2	4	0	0	666
	DG		68	2.951	54	655	46	4	18	0	0	3.796
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		73	8.784	78	2.541	224	44	0	1	0	11.745
	DG		4	430	27	138	22	2	0	0	0	623
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	20	0	0	4	0	0	0	24
	DG		0	50	33	19	37	11	0	0	0	150
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	623	23.053	1.614	4.081	257	147	46	1	3	29.825
		RECHAZADOS	115	5.230	251	1.258	146	40	46	0	0	7.086
		% DE RECHAZO	15,58	18,49	13,46	23,56	36,23	21,39	50	0	0	19,2
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	112	5.093	242	1.244	127	39	36	0	0	6.893
		RECHAZADOS	4	396	13	105	19	3	12	0	0	552
		% DE RECHAZO	3,45	7,21	5,1	7,78	13,01	7,14	25	NaN	NaN	7,41

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3812.- TACORONTE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		14	2.306	55	992	97	2	20	36	8	3.530
	DG		6	35	32	17	0	0	1	4	2	97
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		19	3.616	45	2.183	615	59	54	91	53	6.735
	DG		1	291	35	150	27	34	4	4	2	548
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	22	0	28	0	0	0	0	0	50
	DG		1	212	13	102	4	0	0	0	0	332
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		83	9.412	104	4.047	618	56	100	127	32	14.579
	DG		7	1.396	124	533	57	4	8	6	4	2.139
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		7	256	0	45	9	39	0	0	0	356
	DG		19	2.019	102	730	25	9	0	0	0	2.904
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		23	2.411	17	1.701	222	29	34	0	0	4.437
	DG		5	975	35	568	131	15	22	3	0	1.754
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		2	662	4	430	61	0	0	13	4	1.176
	DG		2	481	5	327	21	0	0	5	3	844
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		5	421	29	172	6	2	2	8	4	649
	DG		9	1.551	49	619	60	5	14	2	2	2.311
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		40	7.756	33	3.739	442	18	0	9	4	12.041
	DG		1	391	31	197	17	1	0	0	2	640
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	8	0	0	6	0	0	0	14
	DG		0	127	47	36	54	5	0	0	0	269
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	333	19.764	1.069	6.121	459	123	84	105	33	28.091
		RECHAZADOS	28	3.911	191	1.707	156	43	17	13	8	6.074
		% DE RECHAZO	7,76	16,52	15,16	21,81	25,37	25,9	16,83	11,02	19,51	17,78
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	30	3.771	162	1.666	149	43	14	11	8	5.854
		RECHAZADOS	4	394	14	162	35	2	4	0	0	615
		% DE RECHAZO	11,76	9,46	7,95	8,86	19,02	4,44	22,22	0	0	9,51

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3813.- ARAFO

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		5	1.592	24	729	98	2	100	1	3	2.554
	DG		5	48	19	15	5	1	17	1	1	112
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		12	2.079	20	1.180	149	27	142	0	6	3.615
	DG		0	196	15	129	74	14	41	0	2	471
CAPÍTULO 3 (ACONCONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	11	0	10	0	0	0	0	0	21
	DG		3	171	3	48	19	3	0	0	0	247
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		61	6.638	35	2.718	291	66	217	0	3	10.029
	DG		12	1.298	80	531	125	10	85	0	1	2.142
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		5	189	0	19	63	101	0	0	0	377
	DG		8	1.621	57	498	34	22	0	0	0	2.240
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		23	2.039	3	1.387	353	87	311	0	0	4.203
	DG		2	660	29	314	221	36	175	0	0	1.437
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		0	384	1	286	3	2	0	0	2	678
	DG		2	185	3	147	22	9	0	0	0	368
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		1	234	14	85	2	3	15	0	2	356
	DG		5	1.080	24	400	79	20	57	1	1	1.667
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		38	5.102	8	2.288	232	16	0	0	3	7.687
	DG		0	420	18	191	29	8	0	0	1	667
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	16	0	0	0	16
	DG		0	91	31	32	77	25	0	0	0	256
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	204	15.443	550	4.956	1.005	392	624	2	23	23.199
		RECHAZADOS	22	3.020	106	1.190	282	66	154	1	2	4.843
		% DE RECHAZO	9,73	16,36	16,16	19,36	21,91	14,41	19,79	33,33	8	17,27
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	15	3.069	93	1.171	299	65	152	1	1	4.866
		RECHAZADOS	1	295	3	97	32	17	20	0	0	465
		% DE RECHAZO	6,25	8,77	3,12	7,65	9,67	20,73	11,63	0	0	8,72

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3814.- EL MAYORAZGO II.-S/C DE TENERIFE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		16	2.668	69	1.146	196	6	125	0	4	4.230
	DG		1	175	27	47	7	2	7	0	1	267
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		32	4.148	51	2.152	607	22	308	0	6	7.326
	DG		1	357	24	155	66	7	24	0	0	634
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	19	5	9	7	0	0	0	0	40
	DG		0	222	36	86	19	2	0	0	0	365
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		112	8.271	57	3.844	661	70	229	0	1	13.245
	DG		6	1.134	91	482	117	15	66	0	0	1.911
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		68	255	0	59	118	57	0	0	0	557
	DG		41	1.916	82	407	80	4	0	0	0	2.530
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		45	1.999	6	1.197	449	33	342	0	0	4.071
	DG		7	680	21	356	244	27	155	0	0	1.490
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		6	645	2	444	232	10	0	0	0	1.339
	DG		2	217	2	136	41	4	0	0	0	402
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		8	358	5	191	15	2	24	0	0	603
	DG		9	1.183	39	376	67	2	41	0	1	1.718
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		73	7.852	16	3.810	881	58	0	0	0	12.690
	DG		2	363	4	174	27	4	0	0	1	575
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
	DG		0	95	56	30	86	8	0	0	0	275
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	413	18.662	1.076	5.537	1.079	125	459	1	12	27.364
		RECHAZADOS	29	3.501	204	1.180	286	32	111	0	2	5.345
		% DE RECHAZO	6,56	15,8	15,94	17,57	20,95	20,38	19,47	0	14,29	16,34
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	31	3.289	189	1.129	304	34	108	0	2	5.086
		RECHAZADOS	1	495	9	119	54	5	9	0	0	692
		% DE RECHAZO	3,12	13,08	4,55	9,54	15,08	12,82	7,69	NaN	0	11,98

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3815.- TACO LA CUESTA.-LA LAGUNA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		24	7.652	305	1.943	61	7	4	0	3	9.999
	DG		1	70	7	16	3	0	1	0	1	99
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		16	4.366	67	1.348	170	22	13	0	7	6.009
	DG		1	361	20	144	27	3	0	0	1	557
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		2	18	0	20	0	1	0	0	0	41
	DG		1	227	9	73	1	2	0	0	0	313
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		82	11.745	186	3.353	209	39	21	0	4	15.639
	DG		10	2.141	161	555	52	1	1	0	3	2.924
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		10	279	0	32	26	16	0	0	0	363
	DG		30	2.557	68	547	13	3	0	0	0	3.218
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		26	1.594	9	721	52	6	15	0	1	2.424
	DG		2	883	24	347	74	7	15	0	0	1.352
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		1	667	6	391	52	2	0	0	0	1.119
	DG		5	574	10	275	11	0	0	0	0	875
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		5	318	26	108	3	1	1	0	0	462
	DG		25	2.689	68	739	28	0	3	0	0	3.552
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		36	6.837	22	2.220	115	22	0	0	5	9.257
	DG		1	340	17	177	7	1	0	0	0	543
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	1	2	0	0	2	0	0	0	5
	DG		0	29	28	23	20	2	0	0	0	102
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	389	25.228	2.043	4.653	210	39	39	0	8	32.609
		RECHAZADOS	43	5.542	232	1.491	84	9	7	0	1	7.409
		% DE RECHAZO	9,95	18,01	10,2	24,27	28,57	18,75	15,22	NaN	11,11	18,51
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	41	5.393	227	1.454	79	7	5	0	1	7.207
		RECHAZADOS	1	421	4	127	15	1	1	0	0	570
		% DE RECHAZO	2,38	7,24	1,73	8,03	15,96	12,5	16,67	NaN	0	7,33

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3816.- LOS RODEOS.-LA LAGUNA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		82	5.621	123	1.808	77	24	25	1	7	7.768
	DG		3	121	25	36	3	3	3	0	0	194
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		74	3.575	51	1.538	162	83	60	0	5	5.548
	DG		59	483	25	205	30	3	7	1	1	814
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		8	114	1	99	1	1	0	0	0	224
	DG		22	326	12	103	4	4	0	0	0	471
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		194	11.027	112	3.819	232	87	75	2	9	15.557
	DG		111	1.585	144	548	37	5	8	0	1	2.439
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		4	37	0	11	20	18	0	0	0	90
	DG		98	2.451	56	464	11	17	0	0	0	3.097
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		53	1.825	4	1.009	50	42	40	0	0	3.023
	DG		17	908	31	403	58	28	41	0	0	1.486
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		7	929	2	525	32	2	0	0	2	1.499
	DG		2	517	18	302	9	7	0	0	0	855
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		6	419	33	185	3	0	9	0	1	656
	DG		80	2.814	62	866	21	12	24	0	1	3.880
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		104	9.490	32	3.574	133	30	0	1	5	13.369
	DG		21	407	7	156	4	2	0	0	0	597
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	11	0	0	4	0	0	0	15
	DG		1	144	39	54	25	21	1	0	0	285
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.358	23.021	1.433	5.349	223	222	99	10	22	31.737
		RECHAZADOS	322	5.491	230	1.685	85	67	40	1	3	7.924
		% DE RECHAZO	19,17	19,26	13,83	23,96	27,6	23,18	28,78	9,09	12	19,98
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	333	5.284	222	1.621	74	72	37	1	3	7.647
		RECHAZADOS	15	513	11	137	13	5	11	0	0	705
		% DE RECHAZO	4,31	8,85	4,72	7,79	14,94	6,49	22,92	0	0	8,44

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2022

ESTACIONES: 3817,- LAS CHAFIRAS II

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			M1 ambulancias y taxis	Resto M1	L y quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		57	2.274	72	842	61	44	22	1	8	3.381
	DG		2	106	18	38	3	6	10	0	1	184
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		44	2.468	90	1.593	272	380	34	0	18	4.899
	DG		4	455	41	215	50	42	5	0	2	814
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		1	32	2	36	3	12	0	0	0	86
	DG		4	327	20	135	8	53	0	0	0	547
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		142	7.483	98	3.220	243	530	73	3	22	11.814
	DG		26	1.780	149	623	86	93	9	0	5	2.771
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		3	23	0	6	6	19	0	0	0	57
	DG		145	3.451	113	467	22	82	0	0	0	4.280
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		34	1.442	16	939	128	83	39	0	0	2.681
	DG		23	1.491	30	715	199	164	30	1	0	2.653
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		10	1.336	4	671	111	103	0	0	3	2.238
	DG		1	306	3	183	22	10	0	0	0	525
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		7	422	45	114	7	15	3	0	0	613
	DG		37	2.008	60	592	46	57	13	0	0	2.813
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		162	9.885	33	4.047	266	391	0	2	4	14.790
	DG		5	359	7	116	11	15	0	0	0	513
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	4	8	0	0	114	0	0	0	126
	DG		1	143	37	70	49	160	0	0	0	460
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.091	21.799	1.402	7.110	443	464	149	8	25	32.491
		RECHAZADOS	126	5.638	216	1.662	203	264	27	1	4	8.141
		% DE RECHAZO	10,35	20,55	13,35	18,95	31,42	36,26	15,34	11,11	13,79	20,04
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	126	5.697	206	1.693	182	276	23	2	3	8.208
		RECHAZADOS	11	1.302	15	267	41	45	18	1	0	1.700
		% DE RECHAZO	8,03	18,6	6,79	13,62	18,39	14,02	43,9	33,33	0	17,16