

DATOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DEL AÑO 2021

- 1.- Total inspecciones periódicas Canarias**
- 2.- Inspecciones periódicas por provincias**
- 3.- Inspecciones periódicas por islas**
- 4.- Inspecciones periódicas por estaciones ITV**

1.-DATOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

TOTAL CANARIAS.-AÑO 2021

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS
AÑO 2021
ESTACIONES: TOTAL CANARIAS
TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		1.738	69.933	5.779	33.340	3.049	343	1.784	69	857	116.892
	DG		1.225	2.898	475	1.280	176	17	176	13	72	6.332
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		1.765	82.183	6.429	58.458	10.136	2.063	3.967	146	1.802	166.949
	DG		1.582	11.024	1.296	7.918	2.175	370	588	21	228	25.202
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		69	828	236	1.318	39	43	0	0	35	2.568
	DG		413	6.092	565	3.168	271	211	0	0	62	10.782
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		3.171	226.196	22.552	127.296	13.995	3.243	6.759	234	3.453	406.899
	DG		4.559	44.869	3.841	22.330	3.213	399	1.436	34	664	81.345
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	1	0	5	795	872	0	0	0	1.673
	DG		3.445	53.920	5.393	19.148	1.226	410	0	0	679	84.221
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		382	73.144	10.055	61.315	8.651	1.510	6.467	4	3.699	165.227
	DG		1.178	25.660	3.181	17.544	6.366	806	3.635	8	463	58.841
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		159	22.944	2.190	17.706	2.597	340	2	29	217	46.184
	DG		173	7.679	1.047	6.004	869	110	2	8	297	16.189
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		632	10.973	1.480	6.374	379	135	307	12	203	20.495
	DG		1.426	40.740	4.267	20.703	2.144	390	1.140	11	547	71.368
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		747	165.666	18.438	86.838	8.030	1.583	0	50	2.501	283.853
	DG		686	11.133	1.272	6.537	585	75	0	3	163	20.454
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		203	0	4	0	0	497	0	0	0	704
	DG		2.007	3.696	828	2.957	2.129	703	77	1	145	12.543
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	33.959	525.226	66.079	232.419	18.772	5.781	9.330	398	8.722	900.686
		RECHAZADOS	7.561	113.740	13.103	57.996	7.905	1.596	2.863	43	1.851	206.658
		% DE RECHAZO	18,21	17,80	16,55	19,97	29,63	21,63	23,48	9,75	17,51	18,66
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	7.017	109.300	12.384	56.380	7.632	1.203	2.704	38	1.984	198.642
		RECHAZADOS	735	19.945	1.602	7.047	1.639	228	882	1	180	32.259
		% DE RECHAZO	9,48	15,43	11,45	11,11	17,68	15,93	24,60	2,56	8,32	13,97

2.-DATOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

TOTAL POR PROVINCIAS.-AÑO 2021

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		890	33.824	2.771	16.055	1.694	176	1.036	17	346	56.809
	DG		806	1.555	279	739	115	4	113	6	39	3.656
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		1.002	45.887	3.525	32.707	5.525	1.002	2.314	27	927	92.916
	DG		1.109	5.978	680	4.535	1.371	176	374	9	109	14.341
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		28	401	88	567	14	12	0	0	8	1.118
	DG		243	3.231	300	1.612	161	91	0	0	21	5.659
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		1.746	127.329	12.333	68.458	7.769	1.761	4.225	39	1.561	225.221
	DG		2.878	24.814	2.004	12.260	2.025	225	998	10	305	45.519
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	1	0	5	462	424	0	0	0	892
	DG		2.058	27.876	2.771	10.144	759	240	0	0	164	44.012
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		224	34.625	4.452	26.944	4.711	820	4.090	1	856	76.723
	DG		581	13.317	1.614	9.131	3.578	418	2.469	1	191	31.300
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		93	12.297	1.117	9.146	1.341	133	1	6	123	24.257
	DG		62	2.650	376	2.170	474	60	0	2	80	5.874
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		298	5.676	743	3.265	85	41	96	2	114	10.320
	DG		724	17.087	1.842	8.739	1.110	202	682	3	200	30.589
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		358	80.962	8.591	39.669	4.165	773	0	17	906	135.441
	DG		422	5.543	611	3.099	287	40	0	1	79	10.082
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		105	0	0	0	0	195	0	0	0	300
	DG		1.259	2.163	468	1.838	1.304	302	53	1	75	7.463
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	16.606	268.176	32.765	110.954	10.096	3.105	5.534	147	2.955	450.338
		RECHAZADOS	4.491	58.030	6.220	29.525	4.737	841	1.915	14	629	106.402
		% DE RECHAZO	21,29	17,79	15,95	21,02	31,94	21,31	25,71	8,70	17,55	19,11
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	4.158	55.686	6.056	28.631	4.570	727	1.800	11	744	102.383
		RECHAZADOS	533	11.776	929	4.161	1.053	119	702	0	71	19.344
% DE RECHAZO		11,36	17,46	13,30	12,69	18,73	14,07	28,06	0,00	8,71	15,89	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: DE LA PROVINCIA DE S/C DE TENERIFE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		848	36.109	3.008	17.285	1.355	167	748	52	511	60.083
	DG		419	1.343	196	541	61	13	63	7	33	2.676
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		763	36.296	2.904	25.751	4.611	1.061	1.653	119	875	74.033
	DG		473	5.046	616	3.383	804	194	214	12	119	10.861
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		41	427	148	751	25	31	0	0	27	1.450
	DG		170	2.861	265	1.556	110	120	0	0	41	5.123
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		1.425	98.867	10.219	58.838	6.226	1.482	2.534	195	1.892	181.678
	DG		1.681	20.055	1.837	10.070	1.188	174	438	24	359	35.826
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	333	448	0	0	0	781
	DG		1.387	26.044	2.622	9.004	467	170	0	0	515	40.209
CAPÍTULO 6 (FRENO)	DL		158	38.519	5.603	34.371	3.940	690	2.377	3	2.843	88.504
	DG		597	12.343	1.567	8.413	2.788	388	1.166	7	272	27.541
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		66	10.647	1.073	8.560	1.256	207	1	23	94	21.927
	DG		111	5.029	671	3.834	395	50	2	6	217	10.315
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		334	5.297	737	3.109	294	94	211	10	89	10.175
	DG		702	23.653	2.425	11.964	1.034	188	458	8	347	40.779
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		389	84.704	9.847	47.169	3.865	810	0	33	1.595	148.412
	DG		264	5.590	661	3.438	298	35	0	2	84	10.372
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		98	0	4	0	0	302	0	0	0	404
	DG		748	1.533	360	1.119	825	401	24	0	70	5.080
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	17.353	257.050	33.314	121.465	8.676	2.676	3.796	251	5.767	450.348
		RECHAZADOS	3.070	55.710	6.883	28.471	3.168	755	948	29	1.222	100.256
		% DE RECHAZO	15,03	17,81	17,12	18,99	26,75	22,01	19,98	10,36	17,48	18,21
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	2.859	53.614	6.328	27.749	3.062	476	904	27	1.240	96.259
		RECHAZADOS	202	8.169	673	2.886	586	109	180	1	109	12.915
% DE RECHAZO		6,60	13,22	9,61	9,42	16,06	18,63	16,61	3,57	8,08	11,83	

3.-DATOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

TOTAL POR ISLAS.-AÑO 2021

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: DE LA ISLA DE GRAN CANARIA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		799	25.791	1.813	12.072	1.424	129	884	13	150	43.075
	DG		703	1.210	180	512	100	2	93	2	21	2.823
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		917	37.214	2.409	25.487	4.694	686	2.193	18	381	73.999
	DG		1.003	4.501	429	3.291	1.091	130	335	9	48	10.837
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		25	355	80	542	13	10	0	0	6	1.031
	DG		200	2.666	230	1.239	127	70	0	0	9	4.541
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		1.639	100.529	8.780	51.108	6.231	1.206	3.679	30	586	173.788
	DG		2.548	19.490	1.388	9.266	1.590	152	875	10	126	35.445
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	1	0	2	323	283	0	0	0	609
	DG		1.761	20.328	1.880	7.459	570	198	0	0	62	32.258
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		143	21.114	2.123	14.527	2.901	495	3.247	1	218	44.769
	DG		502	9.807	946	6.056	2.729	290	2.042	1	73	22.446
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		79	8.904	747	6.902	1.113	93	1	4	31	17.874
	DG		54	2.068	262	1.535	389	55	0	2	41	4.406
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		277	3.310	394	1.962	61	24	84	1	24	6.137
	DG		646	11.573	1.116	5.746	810	161	593	3	79	20.727
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		328	62.423	5.814	29.051	3.268	486	0	15	235	101.620
	DG		369	3.911	370	2.176	223	35	0	1	31	7.116
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		101	0	0	0	0	46	0	0	0	147
	DG		1.078	1.659	264	1.200	922	190	45	1	38	5.397
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	13.582	205.751	21.676	76.008	7.263	2.095	4.333	99	994	331.801
		RECHAZADOS	3.938	44.013	4.140	21.195	3.565	605	1.605	11	257	79.329
		% DE RECHAZO	22,48	17,62	16,04	21,80	32,92	22,41	27,03	10,00	20,54	19,30
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	3.666	42.351	4.108	20.579	3.483	499	1.512	9	357	76.564
		RECHAZADOS	472	8.631	623	3.041	847	91	631	0	30	14.366
% DE RECHAZO		11,41	16,93	13,17	12,87	19,56	15,42	29,44	0,00	7,75	15,80	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRICOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		34	3.427	478	1.798	175	26	107	1	136	6.182
	DG		42	153	61	118	4	1	13	4	11	407
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		55	4.863	669	4.226	567	157	90	2	419	11.048
	DG		24	642	135	569	74	34	26	0	26	1.530
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		1	8	2	5	0	0	0	0	0	16
	DG		10	233	30	149	9	10	0	0	5	446
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		51	9.796	1.635	6.669	730	266	311	1	649	20.108
	DG		111	1.991	285	1.122	147	34	74	0	112	3.876
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	1	79	41	0	0	0	121
	DG		109	2.732	378	892	53	28	0	0	49	4.241
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		50	3.440	702	4.070	881	163	480	0	326	10.112
	DG		35	1.264	322	1.343	365	73	198	0	74	3.674
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		8	993	147	842	98	23	0	1	49	2.161
	DG		3	187	47	239	36	1	0	0	25	538
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		4	613	127	397	14	4	5	0	37	1.201
	DG		20	2.325	348	1.243	108	17	49	0	76	4.186
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		20	8.227	1.435	5.137	647	178	0	0	427	16.071
	DG		28	792	146	508	32	5	0	0	36	1.547
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		1	0	0	0	0	98	0	0	0	99
	DG		73	234	104	303	156	69	5	0	19	963
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.357	26.695	4.962	15.951	1.465	404	724	15	1.285	52.858
		RECHAZADOS	196	5.457	964	3.395	466	135	159	3	224	10.999
		% DE RECHAZO	12,62	16,97	16,27	17,55	24,13	25,05	18,01	16,67	14,84	17,22
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	171	5.157	897	3.203	445	131	148	2	247	10.401
		RECHAZADOS	10	741	88	321	69	15	22	0	21	1.287
		% DE RECHAZO	5,52	12,56	8,93	9,11	13,42	10,27	12,94	0,00	7,84	11,01

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: DE LA ISLA DE LANZAROTE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL	56	4.600	462	2.151	90	21	45	3	58	7.486	
	DG	61	192	37	105	11	1	7	0	7	421	
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL	30	3.806	409	2.920	252	159	31	7	123	7.737	
	DG	82	835	114	669	205	12	13	0	35	1.965	
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL	2	38	6	19	1	2	0	0	1	69	
	DG	33	332	40	223	25	11	0	0	7	671	
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL	55	16.999	1.880	10.625	793	289	235	8	324	31.208	
	DG	219	3.333	322	1.859	279	39	49	0	67	6.167	
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL	0	0	0	2	60	100	0	0	0	162	
	DG	188	4.815	509	1.784	135	14	0	0	53	7.498	
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL	31	10.068	1.612	8.309	926	162	363	0	312	21.783	
	DG	44	2.244	333	1.714	474	55	229	0	44	5.137	
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL	6	2.399	220	1.384	126	17	0	1	41	4.194	
	DG	5	394	67	395	49	4	0	0	14	928	
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL	17	1.753	222	903	10	13	7	1	53	2.979	
	DG	58	3.188	371	1.740	189	24	40	0	45	5.655	
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL	10	10.309	1.330	5.466	245	109	0	2	243	17.714	
	DG	25	840	95	413	31	0	0	0	12	1.416	
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL	3	0	0	0	0	51	0	0	0	54	
	DG	108	270	98	333	226	43	3	0	18	1.099	
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.659	35.716	6.044	18.890	1.360	606	477	33	672	65.457
		RECHAZADOS	357	8.558	1.096	4.906	699	101	151	0	148	16.016
		% DE RECHAZO	17,71	19,33	15,35	20,62	33,95	14,29	24,04	0,00	18,05	19,66
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	321	8.176	1.032	4.821	635	97	140	0	140	15.362
		RECHAZADOS	51	2.404	217	798	136	13	49	0	20	3.688
% DE RECHAZO		13,71	22,72	17,37	14,20	17,64	11,82	25,93	0,00	12,50	19,36	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: DE LA ISLA DE LA GRACIOSA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRICOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		1	6	18	34	5	0	0	0	2	66
	DG		0	0	1	4	0	0	0	0	0	5
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		0	4	38	74	12	0	0	0	4	132
	DG		0	0	2	6	1	0	0	0	0	9
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
	DG		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		1	5	38	56	15	0	0	0	2	117
	DG		0	0	9	13	9	0	0	0	0	31
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DG		0	1	4	9	1	0	0	0	0	15
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		0	3	15	38	3	0	0	0	0	59
	DG		0	2	13	18	10	0	0	0	0	43
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		0	1	3	18	4	0	0	0	2	28
	DG		0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
	DG		0	1	7	10	3	0	0	0	0	21
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		0	3	12	15	5	0	0	0	1	36
	DG		0	0	0	2	1	0	0	0	0	3
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DG		0	0	2	2	0	0	0	0	0	4
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	8	14	83	105	8	0	0	0	4	222
		RECHAZADOS	0	2	20	29	7	0	0	0	0	58
		% DE RECHAZO	0,00	12,50	19,42	21,64	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	0	2	19	28	7	0	0	0	0	56
		RECHAZADOS	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
		% DE RECHAZO	0,00	0,00	5,00	3,45	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: DE LA ISLA DE TENERIFE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRICOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		820	34.039	2.722	15.445	1.245	156	698	46	499	55.670
	DG		371	1.242	164	459	47	10	54	6	30	2.383
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		724	33.485	2.502	21.675	4.087	992	1.560	111	850	65.986
	DG		440	4.538	526	2.723	696	158	198	10	116	9.405
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		40	363	117	545	24	30	0	0	27	1.146
	DG		160	2.677	237	1.383	102	115	0	0	40	4.714
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		1.360	90.352	8.846	49.420	5.465	1.379	2.330	188	1.868	161.208
	DG		1.560	18.101	1.602	8.175	956	156	397	15	337	31.299
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	300	379	0	0	0	679
	DG		1.247	22.956	2.111	6.767	394	154	0	0	513	34.142
CAPÍTULO 6 (FRENO)	DL		136	32.510	4.384	25.194	2.992	542	2.117	2	2.815	70.692
	DG		539	10.710	1.299	6.492	2.321	311	1.023	1	266	22.962
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		58	9.669	951	7.428	1.169	200	1	21	90	19.587
	DG		103	4.673	577	3.229	331	34	1	4	217	9.169
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		316	4.895	651	2.657	279	91	198	10	85	9.182
	DG		666	21.819	2.107	10.080	863	152	418	7	342	36.454
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		364	79.738	8.804	41.542	3.476	765	0	25	1.588	136.302
	DG		243	4.851	539	2.749	247	32	0	1	83	8.745
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		98	0	3	0	0	287	0	0	0	388
	DG		667	1.354	301	909	694	327	24	0	68	4.344
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	15.725	232.098	28.638	99.132	7.404	2.313	3.366	220	5.642	394.538
		RECHAZADOS	2.776	50.072	5.879	22.758	2.646	623	842	20	1.205	86.821
		% DE RECHAZO	15,00	17,75	17,03	18,67	26,33	21,22	20,01	8,33	17,60	18,04
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	2.592	48.240	5.347	22.151	2.585	343	807	18	1.222	83.305
		RECHAZADOS	173	7.019	538	2.200	483	69	160	1	107	10.750
% DE RECHAZO		6,26	12,70	9,14	9,03	15,74	16,75	16,55	5,26	8,05	11,43	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: DE LA ISLA DE LA PALMA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRICOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		25	1.859	266	1.632	93	6	44	6	11	3.942
	DG		30	83	19	71	6	2	5	1	2	219
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		22	2.300	307	3.192	346	33	85	7	10	6.302
	DG		23	377	62	469	64	22	15	2	1	1.035
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		1	62	30	195	1	1	0	0	0	290
	DG		6	153	19	134	6	5	0	0	1	324
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		40	7.053	1.162	7.691	564	74	179	6	13	16.782
	DG		86	1.560	205	1.474	149	9	30	9	11	3.533
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	24	38	0	0	0	62
	DG		103	2.351	410	1.800	62	9	0	0	1	4.736
CAPÍTULO 6 (FRENO)	DL		14	4.248	845	6.380	671	80	218	1	16	12.473
	DG		41	1.313	217	1.512	298	48	108	6	6	3.549
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		3	799	85	830	22	1	0	2	3	1.745
	DG		6	287	81	477	35	9	1	2	0	898
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		12	278	64	299	9	2	12	0	2	678
	DG		29	1.357	231	1.381	112	21	31	1	3	3.166
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		15	3.906	784	4.043	250	22	0	7	2	9.029
	DG		15	599	99	568	34	1	0	1	0	1.317
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	13	0	0	0	13
	DG		59	143	48	182	90	58	0	0	2	582
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.198	19.072	3.635	16.891	992	184	378	27	81	42.458
		RECHAZADOS	211	4.362	789	4.429	350	86	83	9	10	10.329
		% DE RECHAZO	14,98	18,61	17,83	20,77	26,08	31,85	18,00	25,00	10,99	19,57
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	194	4.175	777	4.353	331	87	75	9	11	10.012
		RECHAZADOS	15	854	106	531	70	28	13	0	1	1.618
		% DE RECHAZO	7,18	16,98	12,00	10,87	17,46	24,35	14,77	0,00	8,33	13,91

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: DE LA ISLA DE LA GOMERA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS		MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRICOL.	OTROS	TOTALES	
		FRECUENCIA DE DEFECTOS										
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL	2	155	13	137	15	4	6	0	0	332	
	DG	15	9	7	6	6	0	4	0	1	48	
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL	11	359	53	565	149	34	6	0	15	1.192	
	DG	6	79	12	129	42	5	1	0	2	276	
CAPÍTULO 3 (ACONCONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL	0	1	0	9	0	0	0	0	0	10	
	DG	3	19	7	23	2	0	0	0	0	54	
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL	21	1.108	165	1.151	156	26	19	0	10	2.656	
	DG	30	279	19	267	66	4	8	0	8	681	
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL	0	0	0	0	9	27	0	0	0	36	
	DG	25	376	58	255	5	1	0	0	1	721	
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL	7	1.111	202	1.500	194	54	29	0	9	3.106	
	DG	11	199	20	219	133	16	34	0	0	592	
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL	5	112	30	207	57	4	0	0	1	416	
	DG	1	41	9	79	17	3	0	0	0	150	
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL	4	75	14	81	4	1	1	0	2	182	
	DG	1	256	42	265	41	3	9	0	2	619	
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL	5	761	188	1.117	110	21	0	0	4	2.206	
	DG	5	67	8	56	11	0	0	0	1	148	
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	
	DG	15	25	7	11	28	6	0	0	0	92	
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	316	3.803	648	2.879	179	141	25	0	31	8.022
		RECHAZADOS	62	716	115	731	125	23	22	0	6	1.800
		% DE RECHAZO	16,40	15,84	15,07	20,25	41,12	14,02	46,81	0,00	16,22	18,33
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	57	675	111	720	110	23	22	0	5	1.723
		RECHAZADOS	13	172	14	84	26	8	7	0	1	325
		% DE RECHAZO	18,57	20,31	11,20	10,45	19,12	25,81	24,14	0,00	16,67	15,87

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: DE LA ISLA DE EL HIERRO

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRICOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		1	56	7	71	2	1	0	0	1	139
	DG		3	9	6	5	2	1	0	0	0	26
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		6	152	42	319	29	2	2	1	0	553
	DG		4	52	16	62	2	9	0	0	0	145
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	1	1	2	0	0	0	0	0	4
	DG		1	12	2	16	0	0	0	0	0	31
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		4	354	46	576	41	3	6	1	1	1.032
	DG		5	115	11	154	17	5	3	0	3	313
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	DG		12	361	43	182	6	6	0	0	0	610
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		1	650	172	1.297	83	14	13	0	3	2.233
	DG		6	161	31	190	36	13	1	0	0	438
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		0	67	7	95	8	2	0	0	0	179
	DG		1	28	4	49	12	4	0	0	0	98
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		2	49	8	72	2	0	0	0	0	133
	DG		6	221	45	238	18	12	0	0	0	540
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		5	299	71	467	29	2	0	1	1	875
	DG		1	73	15	65	6	2	0	0	0	162
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	DG		7	11	4	17	13	10	0	0	0	62
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	114	2.077	393	2.563	101	38	27	4	13	5.330
		RECHAZADOS	21	560	100	553	47	23	1	0	1	1.306
		% DE RECHAZO	15,56	21,24	20,28	17,75	31,76	37,70	3,57	0,00	7,14	19,68
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	16	524	93	525	36	23	0	0	2	1.219
		RECHAZADOS	1	124	15	71	7	4	0	0	0	222
		% DE RECHAZO	5,88	19,14	13,89	11,91	16,28	14,81	0,00	0,00	0,00	15,41

4.-DATOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

TOTAL POR ESTACIONES ITV.-AÑO 2021

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3501.-LAS TORRES II.-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRICOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		20	557	38	322	76	2	39	0	6	1.060
	DG		22	24	14	10	2	0	4	0	1	77
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		9	1.216	78	1.125	388	34	127	0	18	2.995
	DG		26	145	10	142	79	1	21	0	3	427
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		1	22	1	45	0	0	0	0	2	71
	DG		10	49	5	28	8	1	0	0	0	101
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		44	2.571	234	1.565	350	32	265	0	30	5.091
	DG		80	582	36	402	133	9	46	0	3	1.291
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	12	36	0	0	0	48
	DG		70	712	70	343	31	5	0	0	1	1.232
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		4	1.413	180	1.230	342	25	313	0	13	3.520
	DG		17	357	40	261	212	11	96	0	5	999
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		1	106	10	107	6	1	0	1	0	232
	DG		1	36	2	33	20	0	0	0	0	92
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		4	53	7	27	3	2	1	0	1	98
	DG		13	381	39	204	54	6	16	0	0	713
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		10	1.252	106	759	263	27	0	1	5	2.423
	DG		17	132	11	99	15	4	0	0	1	279
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		12	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	DG		40	39	6	21	61	6	2	0	0	175
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	728	8.409	1.021	3.658	724	126	469	10	61	15.206
		RECHAZADOS	133	1.471	152	901	277	22	78	0	7	3.041
		% DE RECHAZO	15,45	14,89	12,96	19,76	27,67	14,86	14,26	0,00	10,29	16,67
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	119	1.351	143	816	256	17	66	0	31	2.799
		RECHAZADOS	15	289	18	117	55	6	39	0	2	541
		% DE RECHAZO	11,19	17,62	11,18	12,54	17,68	26,09	37,14	0,00	6,06	16,20

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3502.- ARRECIFE.-LANZAROTE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRICOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		11	915	82	490	51	11	27	1	11	1.599
	DG		41	122	23	65	10	1	6	0	7	275
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		7	1.230	134	1.094	108	63	1	7	42	2.686
	DG		46	590	82	481	185	6	6	0	24	1.420
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		2	29	3	10	0	0	0	0	0	44
	DG		20	299	35	181	22	1	0	0	4	562
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		28	9.328	992	6.129	504	105	111	6	182	17.385
	DG		146	2.532	237	1.387	243	29	34	0	49	4.657
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	2	51	99	0	0	0	152
	DG		117	3.673	399	1.519	117	12	0	0	41	5.878
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		26	8.569	1.280	7.036	820	131	312	0	224	18.398
	DG		32	1.797	272	1.398	435	48	185	0	35	4.202
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		3	529	42	479	21	6	0	1	7	1.088
	DG		3	159	39	229	39	3	0	0	8	480
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		4	300	41	141	4	1	2	0	5	498
	DG		33	2.034	232	1.210	163	15	27	0	32	3.746
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		4	3.572	384	1.798	65	12	0	2	47	5.884
	DG		22	560	56	287	29	0	0	0	4	958
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DG		73	232	76	271	201	37	3	0	17	910
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.143	23.209	3.668	13.480	1.148	484	398	28	425	43.983
		RECHAZADOS	230	6.124	771	3.807	639	86	126	0	109	11.892
		% DE RECHAZO	16,75	20,88	17,37	22,02	35,76	15,09	24,05	0,00	20,41	21,28
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	206	5.953	751	3.817	581	87	120	0	100	11.615
		RECHAZADOS	32	2.016	195	723	124	11	41	0	16	3.158
% DE RECHAZO		13,45	25,30	20,61	15,93	17,59	11,22	25,47	0,00	13,79	21,38	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3503.- LAS TORRES I.- LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRICOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		92	1.922	88	622	89	18	26	0	9	2.866
	DG		51	112	29	30	6	0	2	0	0	230
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		74	3.606	143	1.877	276	101	24	0	26	6.127
	DG		51	591	32	495	68	20	8	0	2	1.267
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		2	29	5	42	0	0	0	0	0	78
	DG		26	296	11	123	16	11	0	0	1	484
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		288	12.194	695	4.588	694	288	145	0	51	18.943
	DG		298	2.746	116	925	124	26	12	0	7	4.254
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	44	73	0	0	0	117
	DG		210	2.050	141	721	51	35	0	0	5	3.213
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		11	3.325	217	1.689	418	181	179	0	17	6.037
	DG		71	1.346	81	586	223	46	136	0	7	2.496
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		6	607	29	436	60	21	0	0	1	1.160
	DG		0	197	13	111	32	15	0	0	0	368
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		43	363	33	140	14	6	5	0	1	605
	DG		57	1.286	64	500	62	27	27	0	4	2.027
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		16	4.112	202	1.405	172	55	0	0	11	5.973
	DG		45	411	18	171	14	3	0	0	2	664
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	DG		129	136	16	84	99	18	0	0	7	489
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.844	28.451	1.738	6.727	927	550	209	6	97	40.549
		RECHAZADOS	424	5.268	323	2.004	309	103	90	0	19	8.540
		% DE RECHAZO	18,69	15,62	15,67	22,95	25,00	15,77	30,10	0,00	16,38	17,40
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	391	4.954	335	1.933	376	104	95	0	55	8.243
		RECHAZADOS	58	818	47	305	88	19	42	0	6	1.383
% DE RECHAZO		12,92	14,17	12,30	13,63	18,97	15,45	30,66	0,00	9,84	14,37	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3504.- SANTA MARIA DE GUÍA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		30	440	32	218	14	0	8	5	6	753
	DG		27	28	8	9	1	0	0	1	2	76
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		9	959	75	686	95	4	5	5	21	1.859
	DG		29	186	11	131	23	1	1	4	5	391
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	7	0	7	0	0	0	0	0	14
	DG		9	173	14	98	6	1	0	0	1	302
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		74	4.146	358	2.326	160	12	36	14	13	7.139
	DG		163	1.151	94	621	53	3	12	1	12	2.110
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	1	0	2	11	6	0	0	0	20
	DG		172	1.304	128	589	24	9	0	0	1	2.227
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		16	1.177	129	976	141	10	41	0	5	2.495
	DG		32	775	73	491	122	7	37	0	4	1.541
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		18	574	25	464	10	1	0	3	2	1.097
	DG		15	124	10	114	23	1	0	2	0	289
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		2	145	19	59	0	0	0	0	0	225
	DG		46	761	73	418	37	2	4	0	2	1.343
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		25	3.106	368	1.615	106	6	0	6	6	5.238
	DG		71	268	27	125	8	0	0	1	3	503
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	DG		93	105	16	76	28	2	0	0	1	321
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	986	12.895	1.228	5.304	290	50	55	46	55	20.909
		RECHAZADOS	278	2.794	273	1.560	157	15	28	4	11	5.120
		% DE RECHAZO	21,99	17,81	18,19	22,73	35,12	23,08	33,73	8,00	16,67	19,67
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	258	2.677	266	1.488	149	15	27	4	38	4.922
		RECHAZADOS	53	614	42	262	38	5	7	0	4	1.025
% DE RECHAZO		17,04	18,66	13,64	14,97	20,32	25,00	20,59	0,00	9,52	17,24	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3505.- ARINAGA I.-AGÜIMES

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		119	5.288	402	3.025	319	4	212	3	21	9.393
	DG		186	360	43	193	31	1	26	0	5	845
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		93	4.075	287	4.353	697	32	507	3	50	10.097
	DG		184	765	87	583	225	11	54	2	7	1.918
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		1	16	2	53	2	1	0	0	0	75
	DG		26	602	64	300	32	11	0	0	2	1.037
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		166	17.283	1.623	10.752	1.154	36	525	3	62	31.604
	DG		395	3.535	274	2.035	349	12	177	5	15	6.797
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	36	3	0	0	0	39
	DG		178	4.380	376	1.313	55	11	0	0	6	6.319
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		45	3.254	334	2.815	381	9	399	0	11	7.248
	DG		42	1.682	172	1.347	746	18	307	0	6	4.320
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		5	1.048	129	1.199	52	5	0	0	8	2.446
	DG		13	478	74	442	84	2	0	0	6	1.099
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		4	426	62	294	5	1	0	0	2	794
	DG		48	2.216	277	1.295	169	6	129	1	11	4.152
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		50	7.581	812	4.211	306	11	0	1	11	12.983
	DG		41	845	85	445	34	0	0	0	4	1.454
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		6	0	0	0	0	26	0	0	0	32
	DG		198	287	51	193	221	26	14	0	7	997
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.420	31.907	4.140	15.791	1.154	204	633	10	108	55.367
		RECHAZADOS	484	8.486	875	4.446	849	47	283	2	33	15.505
		% DE RECHAZO	25,42	21,01	17,45	21,97	42,39	18,73	30,90	16,67	23,40	21,88
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	448	8.292	847	4.409	797	5	264	2	29	15.093
		RECHAZADOS	52	1.733	139	622	203	7	89	0	2	2.847
% DE RECHAZO		10,40	17,29	14,10	12,36	20,30	58,33	25,21	0,00	6,45	15,87	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3506.- ANTIGUA.-FUERTEVENTURA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		4	447	89	326	32	1	26	1	7	933
	DG		10	31	12	27	1	0	1	0	2	84
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		3	777	137	1.129	120	12	9	1	20	2.208
	DG		8	170	45	177	17	4	7	0	3	431
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	3	1	1	0	0	0	0	0	5
	DG		0	68	10	52	1	3	0	0	3	137
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		13	2.037	415	2.005	219	3	89	1	26	4.808
	DG		37	549	102	346	55	5	12	0	7	1.113
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	22	7	0	0	0	29
	DG		41	800	143	401	16	1	0	0	0	1.402
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		15	1.225	290	2.024	310	6	175	0	7	4.052
	DG		11	301	66	415	120	10	93	0	2	1.018
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		1	101	13	145	15	1	0	0	1	277
	DG		1	46	12	83	16	0	0	0	5	163
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		0	65	22	57	3	0	0	0	0	147
	DG		8	528	85	352	37	1	14	0	4	1.029
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		2	785	167	745	59	2	0	0	1	1.761
	DG		15	172	44	151	6	2	0	0	1	391
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DG		22	53	26	82	57	6	0	0	8	254
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	424	7.774	1.806	6.574	478	27	260	12	117	17.472
		RECHAZADOS	65	1.537	314	1.226	163	11	63	0	17	3.396
		% DE RECHAZO	13,29	16,51	14,81	15,72	25,43	28,95	19,50	0,00	12,69	16,27
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	57	1.522	304	1.175	155	7	56	0	17	3.293
		RECHAZADOS	4	153	13	94	27	1	13	0	0	305
		% DE RECHAZO	6,56	9,13	4,10	7,41	14,84	12,50	18,84	0,00	0,00	8,48

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3507.- JINAMAR.-TELDE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL	69	2.510	175	1.498	53	0	30	2	11	4.348	
	DG	52	47	7	32	2	0	5	1	4	150	
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL	134	4.427	278	3.824	470	6	124	3	50	9.316	
	DG	73	329	44	301	123	0	22	1	6	899	
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL	5	71	19	143	1	0	0	0	0	239	
	DG	14	318	19	171	8	0	0	0	0	530	
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL	171	10.634	1.017	6.606	494	14	225	1	32	19.194	
	DG	188	1.945	169	1.142	166	1	67	1	5	3.684	
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	
	DG	141	2.426	265	1.229	39	2	0	0	7	4.109	
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL	28	1.559	152	1.382	178	1	99	0	4	3.403	
	DG	46	821	69	684	251	0	104	1	0	1.976	
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL	20	1.750	103	1.368	144	3	0	0	4	3.392	
	DG	3	90	12	88	4	0	0	0	1	198	
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL	39	231	25	131	1	0	2	1	0	430	
	DG	67	719	58	477	47	2	21	2	1	1.394	
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL	50	6.066	648	3.529	262	11	0	2	17	10.585	
	DG	19	227	28	188	13	0	0	0	0	475	
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL	34	0	0	0	0	1	0	0	0	35	
	DG	94	137	22	166	100	6	3	1	4	533	
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.350	20.426	2.545	9.585	500	31	209	8	50	34.704
		RECHAZADOS	335	4.393	464	2.816	315	6	97	4	19	8.449
		% DE RECHAZO	19,88	17,70	15,42	22,71	38,65	16,22	31,70	33,33	27,54	19,58
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	310	4.150	444	2.709	302	3	89	2	19	8.028
		RECHAZADOS	55	1.014	92	482	96	0	51	0	1	1.791
% DE RECHAZO		15,07	19,64	17,16	15,10	24,12	0,00	36,43	0,00	5,00	18,24	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3508.- PLAYA HONDA-SAN BARTOLOMÉ.-LANZAROTE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		45	3.685	380	1.661	39	10	18	2	47	5.887
	DG		20	70	14	40	1	0	1	0	0	146
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		23	2.576	275	1.826	144	96	30	0	81	5.051
	DG		36	245	32	188	20	6	7	0	11	545
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	9	3	9	1	2	0	0	1	25
	DG		13	33	5	42	3	10	0	0	3	109
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		27	7.671	888	4.496	289	184	124	2	142	13.823
	DG		73	801	85	472	36	10	15	0	18	1.510
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	9	1	0	0	0	10
	DG		71	1.142	110	265	18	2	0	0	12	1.620
CAPÍTULO 6 (FRENO)	DL		5	1.499	332	1.273	106	31	51	0	88	3.385
	DG		12	447	61	316	39	7	44	0	9	935
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		3	1.870	178	905	105	11	0	0	34	3.106
	DG		2	235	28	166	10	1	0	0	6	448
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		13	1.453	181	762	6	12	5	1	48	2.481
	DG		25	1.154	139	530	26	9	13	0	13	1.909
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		6	6.737	946	3.668	180	97	0	0	196	11.830
	DG		3	280	39	126	2	0	0	0	8	458
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		3	0	0	0	0	51	0	0	0	54
	DG		35	38	22	62	25	6	0	0	1	189
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	516	12.507	2.376	5.410	212	122	79	5	247	21.474
		RECHAZADOS	127	2.434	325	1.099	60	15	25	0	39	4.124
		% DE RECHAZO	19,75	16,29	12,03	16,88	22,06	10,95	24,04	0,00	13,64	16,11
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	115	2.223	281	1.004	54	10	20	0	40	3.747
		RECHAZADOS	19	388	22	75	12	2	8	0	4	530
		% DE RECHAZO	14,18	14,86	7,26	6,95	18,18	16,67	28,57	0,00	9,09	12,39

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3509.- PUERTO DE LAS PALMAS

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		114	2.825	202	1.127	299	10	373	1	10	4.961
	DG		53	113	19	41	24	1	33	0	2	286
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		183	4.401	275	2.461	936	38	1.032	5	33	9.364
	DG		146	376	22	327	269	11	166	0	5	1.322
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		10	33	6	35	1	0	0	0	0	85
	DG		22	178	17	97	24	20	0	0	1	359
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		210	6.924	619	3.508	955	30	1.535	5	32	13.818
	DG		262	1.572	110	684	310	6	397	0	14	3.355
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	59	0	0	0	0	59
	DG		214	1.433	172	639	198	5	0	0	1	2.662
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		8	1.667	179	890	530	71	1.623	0	0	4.968
	DG		60	627	51	406	356	14	977	0	2	2.493
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		4	847	74	499	370	9	1	0	3	1.807
	DG		2	160	19	94	82	4	0	0	4	365
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		70	295	28	187	17	2	56	0	4	659
	DG		50	813	55	394	153	12	262	0	5	1.744
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		46	6.041	502	2.560	737	54	0	0	6	9.946
	DG		8	215	38	125	42	1	0	0	0	429
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		9	0	0	0	0	1	0	0	0	10
	DG		38	104	14	85	136	8	19	0	0	404
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.758	15.963	1.895	4.990	1.178	154	1.872	4	39	27.853
		RECHAZADOS	498	3.262	318	1.539	623	43	722	0	14	7.019
		% DE RECHAZO	22,07	16,97	14,37	23,57	34,59	21,83	27,83	0,00	26,42	20,13
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	466	3.004	352	1.414	578	38	670	0	13	6.535
		RECHAZADOS	63	401	38	182	144	2	305	0	1	1.136
		% DE RECHAZO	11,91	11,78	9,74	11,40	19,94	5,00	31,28	0,00	7,14	14,81

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3510.- LA PARDILLA.-TELDE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		96	3.832	299	1.907	309	39	88	0	5	6.575
	DG		42	159	13	75	23	0	14	0	1	327
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		89	4.373	281	3.453	1.155	182	232	1	8	9.774
	DG		72	448	54	435	218	36	43	0	0	1.306
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		3	40	10	54	3	2	0	0	1	113
	DG		11	152	17	118	17	10	0	0	0	325
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		130	10.262	921	6.040	1.267	235	463	2	18	19.338
	DG		147	1.863	113	957	240	27	61	0	4	3.412
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	63	7	0	0	0	70
	DG		116	1.829	177	720	112	92	0	0	1	3.047
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		4	1.946	221	1.540	340	48	222	0	2	4.323
	DG		51	818	79	592	295	26	170	0	5	2.036
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		3	894	101	710	337	24	0	0	4	2.073
	DG		2	160	17	159	60	13	0	0	1	412
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		36	461	58	325	12	5	15	0	1	913
	DG		24	1.047	123	663	136	30	43	0	0	2.066
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		41	12.347	1.202	6.565	968	148	0	2	10	21.283
	DG		17	562	45	404	62	15	0	0	0	1.105
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		21	0	0	0	0	0	0	0	0	21
	DG		75	307	51	180	137	16	4	0	0	770
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	938	18.879	1.954	7.942	1.234	334	391	6	35	31.713
		RECHAZADOS	211	3.740	348	1.999	452	127	124	0	5	7.006
		% DE RECHAZO	18,36	16,53	15,12	20,11	26,81	27,55	24,08	0,00	12,50	18,09
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	188	3.592	340	1.945	432	126	123	0	4	6.750
		RECHAZADOS	32	683	45	219	85	19	39	0	0	1.122
% DE RECHAZO		14,55	15,98	11,69	10,12	16,44	13,10	24,07	0,00	0,00	14,25	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3511.- EL TABLERO.-SAN BARTOLOME DE TIRAJANA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL	64	1.955	164	656	37	3	1	1	59	2.940	
	DG	82	128	15	18	2	0	1	0	5	251	
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL	25	2.936	199	1.274	83	6	12	0	115	4.650	
	DG	87	422	45	166	10	1	0	0	10	741	
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL	0	17	5	16	1	0	0	0	1	40	
	DG	4	145	11	38	1	1	0	0	3	203	
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL	96	8.256	753	2.892	109	13	18	0	247	12.384	
	DG	193	994	74	345	20	0	12	0	37	1.675	
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL	0	0	0	0	18	11	0	0	0	29	
	DG	190	1.032	109	269	6	0	0	0	14	1.620	
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL	3	1.445	169	673	87	6	31	0	105	2.519	
	DG	37	757	99	278	49	0	15	0	31	1.266	
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL	2	426	49	271	14	1	0	0	5	768	
	DG	7	233	25	112	8	0	0	0	23	408	
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL	1	211	39	101	0	0	0	0	11	363	
	DG	69	1.469	130	428	21	0	6	0	37	2.160	
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL	8	4.275	477	1.598	97	7	0	0	134	6.596	
	DG	52	335	52	159	3	0	0	0	12	613	
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DG	102	136	25	60	15	1	0	0	13	352	
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.039	13.776	1.614	3.699	148	55	43	1	342	20.717
		RECHAZADOS	329	2.921	299	949	62	1	17	0	87	4.665
		% DE RECHAZO	24,05	17,49	15,63	20,42	29,52	1,79	28,33	0,00	20,28	18,38
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	294	2.782	286	934	54	1	13	0	89	4.453
		RECHAZADOS	18	411	42	122	18	0	3	0	6	620
		% DE RECHAZO	5,77	12,87	12,80	11,55	25,00	0,00	18,75	0,00	6,32	12,22

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3512.- EL MATORRAL-ANTIGUA.-FUERTEVENTURA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		16	1.130	141	481	63	13	36	0	67	1.947
	DG		11	39	18	29	2	1	4	2	1	107
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		43	1.786	214	1.266	342	102	65	1	279	4.098
	DG		4	187	33	150	28	24	12	0	8	446
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		1	4	1	2	0	0	0	0	0	8
	DG		2	62	8	24	3	6	0	0	0	105
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		7	4.118	688	2.202	382	218	161	0	451	8.227
	DG		28	1.002	98	407	45	25	32	0	79	1.716
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	1	27	24	0	0	0	52
	DG		25	936	135	256	22	23	0	0	42	1.439
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		22	899	203	901	391	117	196	0	215	2.944
	DG		13	330	94	312	155	40	50	0	36	1.030
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		3	455	82	386	74	20	0	1	37	1.058
	DG		1	57	9	63	9	0	0	0	7	146
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		4	161	36	82	1	3	3	0	19	309
	DG		5	739	118	315	36	11	15	0	47	1.286
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		11	3.404	669	1.999	418	133	0	0	283	6.917
	DG		8	324	73	160	18	2	0	0	21	606
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		1	0	0	0	0	98	0	0	0	99
	DG		15	66	18	62	53	48	3	0	5	270
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	292	7.933	1.444	3.527	627	278	269	2	691	15.063
		RECHAZADOS	43	1.682	291	785	165	91	43	1	128	3.229
		% DE RECHAZO	12,84	17,49	16,77	18,21	20,83	24,66	13,78	33,33	15,63	17,65
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	39	1.570	261	736	166	92	45	1	117	3.027
		RECHAZADOS	1	354	41	103	29	12	1	0	10	551
		% DE RECHAZO	2,50	18,40	13,58	12,28	14,87	11,54	2,17	0,00	7,87	15,40

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3513.- ARINAGA II.-AGÜIMES

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		33	1.499	89	724	170	39	95	1	19	2.669
	DG		27	59	8	27	8	0	7	0	1	137
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		18	2.257	145	1.503	331	171	121	0	41	4.587
	DG		17	233	24	159	43	31	20	0	4	531
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	10	6	16	0	0	0	0	2	34
	DG		8	151	13	47	9	5	0	0	0	233
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		56	6.491	527	3.376	625	338	414	0	79	11.906
	DG		49	836	70	422	85	26	76	0	18	1.582
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	60	147	0	0	0	207
	DG		79	1.287	107	425	28	19	0	0	19	1.964
CAPÍTULO 6 (FRENO)	DL		8	1.968	200	1.224	403	128	328	0	51	4.310
	DG		12	813	73	424	348	139	184	0	11	2.004
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		4	301	45	253	34	4	0	0	2	643
	DG		1	100	20	112	48	13	0	0	6	300
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		5	304	35	222	6	3	4	0	4	583
	DG		1	798	89	427	90	57	75	0	15	1.552
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		15	3.186	330	1.655	215	104	0	2	28	5.535
	DG		23	303	23	126	21	9	0	0	9	514
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		2	0	0	0	0	14	0	0	0	16
	DG		47	88	14	30	67	48	0	0	4	298
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	439	12.932	1.217	5.079	815	475	400	2	171	21.530
		RECHAZADOS	111	2.542	235	1.185	329	158	148	0	49	4.757
		% DE RECHAZO	20,18	16,43	16,18	18,92	28,76	24,96	27,01	0,00	22,27	18,10
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	105	2.382	230	1.122	365	170	147	0	65	4.586
		RECHAZADOS	14	536	29	136	75	27	50	0	4	871
% DE RECHAZO		11,76	18,37	11,20	10,81	17,05	13,71	25,38	0,00	5,80	15,96	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3514.- LA HONDURA-PTO. DEL ROSARIO.-FUERTEVENTURA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		14	1.850	248	991	80	12	45	0	62	3.302
	DG		21	83	31	62	1	0	8	2	8	216
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		9	2.300	318	1.831	105	43	16	0	120	4.742
	DG		12	285	57	242	29	6	7	0	15	653
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
	DG		8	103	12	73	5	1	0	0	2	204
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		31	3.641	532	2.462	129	45	61	0	172	7.073
	DG		46	440	85	369	47	4	30	0	26	1.047
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	30	10	0	0	0	40
	DG		43	996	100	235	15	4	0	0	7	1.400
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		13	1.316	209	1.145	180	40	109	0	104	3.116
	DG		11	633	162	616	90	23	55	0	36	1.626
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		4	437	52	311	9	2	0	0	11	826
	DG		1	84	26	93	11	1	0	0	13	229
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		0	387	69	258	10	1	2	0	18	745
	DG		7	1.058	145	576	35	5	20	0	25	1.871
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		7	4.038	599	2.393	170	43	0	0	143	7.393
	DG		5	296	29	197	8	1	0	0	14	550
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DG		36	115	60	159	46	15	2	0	6	439
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	641	10.988	1.712	5.850	360	99	195	1	477	20.323
		RECHAZADOS	88	2.238	359	1.384	138	33	53	2	79	4.374
		% DE RECHAZO	12,07	16,92	17,33	19,13	27,71	25,00	21,37	66,67	14,21	17,71
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	75	2.065	332	1.292	124	32	47	1	113	4.081
		RECHAZADOS	5	234	34	124	13	2	8	0	11	431
		% DE RECHAZO	6,25	10,18	9,29	8,76	9,49	5,88	14,55	0,00	8,87	9,55

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3515.- MILLER BAJO.-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		162	4.963	324	1.973	58	14	12	0	4	7.510
	DG		161	180	24	77	1	0	1	0	0	444
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		283	8.964	648	4.931	263	112	9	1	19	15.230
	DG		318	1.006	100	552	33	18	0	2	6	2.035
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		3	110	26	131	5	7	0	0	0	282
	DG		70	602	59	219	6	10	0	0	1	967
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		404	21.768	2.033	9.455	423	208	53	5	22	34.371
	DG		773	4.266	332	1.733	110	42	15	3	11	7.285
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DG		391	3.875	335	1.211	26	20	0	0	7	5.865
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		16	3.360	342	2.108	81	16	12	1	10	5.946
	DG		134	1.811	209	987	127	29	16	0	2	3.315
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		16	2.351	182	1.595	86	24	0	0	2	4.256
	DG		10	490	70	270	28	7	0	0	0	875
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		73	821	88	476	3	5	1	0	0	1.467
	DG		271	2.083	208	940	41	19	10	0	4	3.576
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		67	14.457	1.167	5.154	142	63	0	1	7	21.058
	DG		76	613	43	334	11	3	0	0	0	1.080
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		11	0	0	0	0	4	0	0	0	15
	DG		262	320	49	305	58	59	3	0	2	1.058
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	3.080	42.113	4.324	13.233	293	116	52	6	36	63.253
		RECHAZADOS	1.135	9.136	853	3.796	192	83	18	1	13	15.227
		% DE RECHAZO	26,93	17,83	16,48	22,29	39,59	41,71	25,71	14,29	26,53	19,40
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	1.087	9.167	865	3.809	174	20	18	1	14	15.155
		RECHAZADOS	112	2.132	131	594	45	6	6	0	4	3.030
		% DE RECHAZO	9,34	18,87	13,15	13,49	20,55	23,08	25,00	0,00	22,22	16,66

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3599.- LA GRACIOSA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		1	6	18	34	5	0	0	0	2	66
	DG		0	0	1	4	0	0	0	0	0	5
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		0	4	38	74	12	0	0	0	4	132
	DG		0	0	2	6	1	0	0	0	0	9
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
	DG		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		1	5	38	56	15	0	0	0	2	117
	DG		0	0	9	13	9	0	0	0	0	31
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DG		0	1	4	9	1	0	0	0	0	15
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		0	3	15	38	3	0	0	0	0	59
	DG		0	2	13	18	10	0	0	0	0	43
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		0	1	3	18	4	0	0	0	2	28
	DG		0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
	DG		0	1	7	10	3	0	0	0	0	21
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		0	3	12	15	5	0	0	0	1	36
	DG		0	0	0	2	1	0	0	0	0	3
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DG		0	0	2	2	0	0	0	0	0	4
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	8	14	83	105	8	0	0	0	4	222
		RECHAZADOS	0	2	20	29	7	0	0	0	0	58
		% DE RECHAZO	0,00	12,50	19,42	21,64	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	0	2	19	28	7	0	0	0	0	56
		RECHAZADOS	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
		% DE RECHAZO	0,00	0,00	5,00	3,45	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3801.- GÜÍMAR

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS

			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		56	2.892	303	2.085	331	55	332	4	22	6.080
	DG		2	43	14	29	7	2	16	0	1	114
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		50	2.512	268	2.677	778	146	732	4	52	7.219
	DG		15	340	37	236	108	26	42	0	2	806
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	58	35	142	2	5	0	0	0	242
	DG		6	154	7	133	9	4	0	0	0	313
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		58	5.439	808	4.759	859	265	870	9	25	13.092
	DG		21	983	99	591	153	35	92	0	6	1.980
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DG		30	1.342	102	370	71	32	0	0	0	1.947
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		16	1.722	283	2.423	499	80	564	1	3	5.591
	DG		20	619	114	646	443	45	339	0	3	2.229
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		2	709	132	723	188	24	1	1	10	1.790
	DG		5	272	37	271	60	5	1	0	2	653
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		18	323	72	232	20	1	12	2	7	687
	DG		29	1.298	173	816	185	36	116	0	1	2.654
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		21	3.925	606	2.941	251	55	0	6	10	7.815
	DG		4	222	43	216	24	9	0	0	0	518
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		7	0	0	0	0	54	0	0	0	61
	DG		16	60	37	85	142	63	7	0	0	410
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	810	15.824	2.621	10.985	1.434	379	897	12	73	33.035
		RECHAZADOS	72	3.220	382	1.937	519	123	274	0	5	6.532
		% DE RECHAZO	8,16	16,91	12,72	14,99	26,57	24,50	23,40	0,00	6,41	16,51
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	64	3.025	361	1.840	501	29	271	0	4	6.095
		RECHAZADOS	2	233	16	145	95	6	43	0	1	541
		% DE RECHAZO	3,03	7,15	4,24	7,30	15,94	17,14	13,69	0,00	20,00	8,15

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3802.- EL PASO.-LA PALMA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		4	513	82	518	25	1	4	4	1	1.152
	DG		21	54	10	45	4	0	3	1	2	140
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		2	796	106	1.162	57	2	0	5	7	2.137
	DG		5	253	36	296	41	15	0	1	0	647
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		1	28	18	91	1	0	0	0	0	139
	DG		4	86	14	83	6	5	0	0	0	198
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		14	3.719	560	3.973	258	8	39	4	2	8.577
	DG		50	951	107	928	114	4	13	3	3	2.173
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	14	2	0	0	0	16
	DG		56	1.353	216	993	43	4	0	0	0	2.665
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		4	2.550	465	4.009	405	30	90	1	5	7.559
	DG		14	820	116	935	195	25	70	6	2	2.183
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		1	441	30	459	8	0	0	1	0	940
	DG		1	124	38	229	16	1	0	2	0	411
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		0	173	34	168	6	1	4	0	2	388
	DG		15	737	115	688	65	8	15	1	1	1.645
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		1	1.197	258	1.446	43	1	0	4	1	2.951
	DG		5	406	61	389	16	1	0	1	0	879
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
	DG		38	86	25	113	58	23	0	0	1	344
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	627	9.633	1.736	9.118	539	65	128	10	37	21.893
		RECHAZADOS	116	2.543	423	2.544	232	34	44	6	5	5.947
		% DE RECHAZO	15,61	20,89	19,59	21,81	30,09	34,34	25,58	37,50	11,90	21,36
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	106	2.406	415	2.493	220	35	39	6	5	5.725
		RECHAZADOS	11	622	82	426	46	19	12	0	0	1.218
		% DE RECHAZO	9,40	20,54	16,50	14,59	17,29	35,19	23,53	0,00	0,00	17,54

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3803.- EL ROSARIO

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		36	648	45	324	117	8	87	3	9	1.277
	DG		17	37	7	20	5	1	2	0	0	89
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		33	1.875	135	1.408	847	154	209	4	29	4.694
	DG		32	274	27	204	150	4	52	0	2	745
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		6	27	6	25	11	7	0	0	2	84
	DG		7	128	8	84	9	5	0	0	1	242
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		171	6.796	608	3.840	1.267	217	590	8	44	13.541
	DG		111	1.192	75	598	146	5	74	0	12	2.213
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	76	125	0	0	0	201
	DG		45	973	100	438	42	0	0	0	4	1.602
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		5	2.842	388	1.918	516	96	565	0	38	6.368
	DG		51	531	72	331	169	13	122	0	3	1.292
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		7	1.093	117	796	244	29	0	0	8	2.294
	DG		13	198	29	159	36	1	0	0	2	438
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		16	950	121	627	190	61	152	0	6	2.123
	DG		54	1.071	98	568	123	6	96	0	6	2.022
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		50	6.360	694	3.284	518	99	0	0	23	11.028
	DG		24	316	37	202	40	0	0	0	2	621
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		6	0	0	0	0	15	0	0	0	21
	DG		34	81	12	48	125	20	3	0	0	323
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	732	12.328	1.369	5.455	938	302	622	11	94	21.851
		RECHAZADOS	150	2.566	259	1.301	260	25	104	0	14	4.679
		% DE RECHAZO	17,01	17,23	15,91	19,26	21,70	7,65	14,33	0,00	12,96	17,64
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	131	2.508	250	1.259	287	26	105	0	13	4.579
		RECHAZADOS	4	224	23	78	33	3	8	0	0	373
		% DE RECHAZO	2,96	8,20	8,42	5,83	10,31	10,34	7,08	0,00	0,00	7,53

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3804.- LOS REALEJOS

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		30	735	65	324	22	1	3	2	4	1.186
	DG		29	52	11	20	0	0	4	0	0	116
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		65	1.875	166	1.354	92	4	3	5	9	3.573
	DG		20	420	43	272	32	0	2	1	4	794
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		7	63	9	99	2	0	0	0	0	180
	DG		11	135	8	89	5	0	0	0	2	250
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		200	7.927	685	4.145	252	19	31	19	32	13.310
	DG		83	1.525	117	681	69	0	5	2	8	2.490
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	10	2	0	0	0	12
	DG		140	1.130	118	495	37	0	0	0	0	1.920
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		7	2.290	285	2.255	164	6	19	1	4	5.031
	DG		24	978	105	567	111	2	21	0	3	1.811
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		8	633	50	506	16	1	0	3	0	1.217
	DG		8	345	36	253	14	0	0	0	3	659
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		14	500	53	196	10	0	0	1	1	775
	DG		30	1.763	159	887	40	0	10	3	4	2.896
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		21	5.064	521	2.747	123	11	0	4	4	8.495
	DG		46	550	67	331	19	0	0	0	1	1.014
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	DG		57	131	32	81	39	0	1	0	1	342
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	965	14.932	1.551	7.287	303	32	60	39	48	25.217
		RECHAZADOS	196	3.106	321	1.588	135	1	14	2	8	5.371
		% DE RECHAZO	16,88	17,22	17,15	17,89	30,82	3,03	18,92	4,88	14,29	17,56
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	191	3.050	305	1.563	128	1	13	2	11	5.264
		RECHAZADOS	20	352	31	143	20	0	9	1	1	577
% DE RECHAZO		9,48	10,35	9,23	8,38	13,51	0,00	40,91	33,33	8,33	9,88	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3805.- SAN MIGUEL

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		43	2.537	208	989	63	12	14	2	6	3.874
	DG		25	164	17	59	7	3	1	0	2	278
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		49	2.557	196	1.401	147	108	9	2	9	4.478
	DG		48	435	43	225	45	31	11	2	5	845
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		7	15	7	26	0	2	0	0	0	57
	DG		7	276	23	141	7	21	0	0	0	475
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		67	6.150	621	2.942	247	150	28	3	18	10.226
	DG		97	1.540	110	621	62	29	17	3	15	2.494
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	6	44	0	0	0	50
	DG		55	2.244	177	418	20	12	0	0	5	2.931
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		3	1.489	143	887	90	46	23	0	8	2.689
	DG		32	863	102	402	159	34	34	0	2	1.628
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		4	1.262	87	655	84	28	0	2	4	2.126
	DG		5	493	31	189	19	7	0	0	0	744
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		34	639	74	244	3	10	0	0	1	1.005
	DG		43	1.865	134	652	52	18	20	0	2	2.786
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		29	6.459	560	2.570	111	55	0	1	15	9.800
	DG		9	403	36	190	19	3	0	0	0	660
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		16	0	0	0	0	70	0	0	0	86
	DG		30	125	31	91	29	50	2	0	4	362
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	611	16.378	2.227	6.004	257	200	48	3	56	25.784
		RECHAZADOS	149	4.188	380	1.522	163	70	24	2	17	6.515
		% DE RECHAZO	19,61	20,36	14,58	20,22	38,81	25,93	33,33	40,00	23,29	20,17
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	119	3.912	335	1.430	159	34	18	2	18	6.027
		RECHAZADOS	19	1.045	69	224	48	10	5	0	1	1.421
		% DE RECHAZO	13,77	21,08	17,08	13,54	23,19	22,73	21,74	0,00	5,26	19,08

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3806.- VALVERDE.-EL HIERRO

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		1	56	7	71	2	1	0	0	1	139
	DG		3	9	6	5	2	1	0	0	0	26
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		6	152	42	319	29	2	2	1	0	553
	DG		4	52	16	62	2	9	0	0	0	145
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	1	1	2	0	0	0	0	0	4
	DG		1	12	2	16	0	0	0	0	0	31
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		4	354	46	576	41	3	6	1	1	1.032
	DG		5	115	11	154	17	5	3	0	3	313
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	DG		12	361	43	182	6	6	0	0	0	610
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		1	650	172	1.297	83	14	13	0	3	2.233
	DG		6	161	31	190	36	13	1	0	0	438
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		0	67	7	95	8	2	0	0	0	179
	DG		1	28	4	49	12	4	0	0	0	98
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		2	49	8	72	2	0	0	0	0	133
	DG		6	221	45	238	18	12	0	0	0	540
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		5	299	71	467	29	2	0	1	1	875
	DG		1	73	15	65	6	2	0	0	0	162
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	DG		7	11	4	17	13	10	0	0	0	62
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	114	2.077	393	2.563	101	38	27	4	13	5.330
		RECHAZADOS	21	560	100	553	47	23	1	0	1	1.306
		% DE RECHAZO	15,56	21,24	20,28	17,75	31,76	37,70	3,57	0,00	7,14	19,68
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	16	524	93	525	36	23	0	0	2	1.219
		RECHAZADOS	1	124	15	71	7	4	0	0	0	222
		% DE RECHAZO	5,88	19,14	13,89	11,91	16,28	14,81	0,00	0,00	0,00	15,41

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3807.- SAN SEBASTIAN.-LA GOMERA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		2	155	13	137	15	4	6	0	0	332
	DG		15	9	7	6	6	0	4	0	1	48
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		11	359	53	565	149	34	6	0	15	1.192
	DG		6	79	12	129	42	5	1	0	2	276
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	1	0	9	0	0	0	0	0	10
	DG		3	19	7	23	2	0	0	0	0	54
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		21	1.108	165	1.151	156	26	19	0	10	2.656
	DG		30	279	19	267	66	4	8	0	8	681
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	9	27	0	0	0	36
	DG		25	376	58	255	5	1	0	0	1	721
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		7	1.111	202	1.500	194	54	29	0	9	3.106
	DG		11	159	20	219	133	16	34	0	0	592
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		5	112	30	207	57	4	0	0	1	416
	DG		1	41	9	79	17	3	0	0	0	150
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		4	75	14	81	4	1	1	0	2	182
	DG		1	256	42	265	41	3	9	0	2	619
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		5	761	188	1.117	110	21	0	0	4	2.206
	DG		5	67	8	56	11	0	0	0	1	148
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
	DG		15	25	7	11	28	6	0	0	0	92
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	316	3.803	648	2.879	179	141	25	0	31	8.022
		RECHAZADOS	62	716	115	731	125	23	22	0	6	1.800
		% DE RECHAZO	16,40	15,84	15,07	20,25	41,12	14,02	46,81	0,00	16,22	18,33
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	57	675	111	720	110	23	22	0	5	1.723
		RECHAZADOS	13	172	14	84	26	8	7	0	1	325
		% DE RECHAZO	18,57	20,31	11,20	10,45	19,12	25,81	24,14	0,00	16,67	15,87

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3808.- ADEJE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		101	3.052	231	1.299	62	3	14	0	6	4.768
	DG		33	155	11	34	2	0	1	0	2	238
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		107	3.291	199	2.256	272	22	33	2	21	6.203
	DG		48	548	54	305	77	7	3	1	5	1.048
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	14	2	6	0	0	0	0	1	23
	DG		29	452	38	185	8	6	0	0	0	718
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		120	9.464	837	4.726	329	26	46	2	20	15.570
	DG		233	2.060	167	763	62	4	3	3	14	3.309
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	8	3	0	0	0	11
	DG		128	3.194	206	493	20	3	0	0	3	4.047
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		24	2.916	307	1.856	143	6	32	0	7	5.291
	DG		63	1.195	117	581	177	6	32	1	10	2.182
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		5	1.224	94	886	78	9	0	1	5	2.302
	DG		12	639	46	351	32	0	0	0	6	1.086
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		57	345	55	139	2	0	1	0	2	601
	DG		96	2.488	223	1.023	69	2	14	2	3	3.920
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		51	12.093	1.153	5.596	245	28	0	3	16	19.185
	DG		12	451	33	211	12	1	0	0	0	720
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		31	0	0	0	0	6	0	0	0	37
	DG		78	98	27	96	47	7	0	0	3	356
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	2.176	25.613	3.383	10.445	413	46	91	2	55	42.224
		RECHAZADOS	381	6.178	563	2.221	204	16	24	2	21	9.610
		% DE RECHAZO	14,90	19,43	14,27	17,54	33,06	25,81	20,87	50,00	27,63	18,54
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	361	5.836	530	2.124	188	10	23	1	21	9.094
		RECHAZADOS	21	1.045	55	226	47	1	4	0	1	1.400
% DE RECHAZO		5,50	15,19	9,40	9,62	20,00	9,09	14,81	0,00	4,55	13,34	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3809.- MIRCA.-S/C LA PALMA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL	21	1.346	184	1.114	68	5	40	2	10	2.790	
	DG	9	29	9	26	2	2	2	0	0	79	
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL	20	1.504	201	2.030	289	31	85	2	3	4.165	
	DG	18	124	26	173	23	7	15	1	1	388	
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL	0	34	12	104	0	1	0	0	0	151	
	DG	2	67	5	51	0	0	0	0	1	126	
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL	26	3.334	602	3.718	306	66	140	2	11	8.205	
	DG	36	609	98	546	35	5	17	6	8	1.360	
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL	0	0	0	0	10	36	0	0	0	46	
	DG	47	998	194	807	19	5	0	0	1	2.071	
CAPÍTULO 6 (FRENO)	DL	10	1.698	380	2.371	266	50	128	0	11	4.914	
	DG	27	493	101	577	103	23	38	0	4	1.366	
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL	2	358	55	371	14	1	0	1	3	805	
	DG	5	163	43	248	19	8	1	0	0	487	
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL	12	105	30	131	3	1	8	0	0	290	
	DG	14	620	116	693	47	13	16	0	2	1.521	
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL	14	2.709	526	2.597	207	21	0	3	1	6.078	
	DG	10	193	38	179	18	0	0	0	0	438	
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	
	DG	21	57	23	69	32	35	0	0	1	238	
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	571	9.439	1.899	7.773	453	119	250	17	44	20.565
		RECHAZADOS	95	1.819	366	1.885	118	52	39	3	5	4.382
		% DE RECHAZO	14,26	16,16	16,16	19,52	20,67	30,41	13,49	15,00	10,20	17,57
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	88	1.769	362	1.860	111	52	36	3	6	4.287
		RECHAZADOS	4	232	24	105	24	9	1	0	1	400
		% DE RECHAZO	4,35	11,59	6,22	5,34	17,78	14,75	2,70	0,00	14,29	8,53

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3810.- LA OROTAVA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		46	1.614	123	727	27	6	2	2	89	2.636
	DG		62	169	20	70	6	3	2	0	11	343
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		57	1.383	95	749	109	29	3	3	132	2.560
	DG		39	504	61	282	43	16	2	2	45	994
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		1	29	2	20	1	2	0	0	8	63
	DG		18	250	21	121	11	10	0	0	14	445
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		80	5.229	510	2.789	149	20	16	2	545	9.340
	DG		179	1.947	146	789	57	6	4	1	129	3.258
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	3	1	0	0	0	4
	DG		156	2.641	328	1.036	39	15	0	0	290	4.505
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		32	9.097	1.511	7.326	382	113	40	0	2.175	20.676
	DG		144	1.330	176	742	205	30	19	0	123	2.769
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		6	554	53	603	48	8	0	1	9	1.282
	DG		17	447	74	417	31	7	0	1	118	1.112
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		27	153	24	58	1	5	0	0	12	280
	DG		150	2.845	263	1.274	67	18	10	1	162	4.790
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		23	7.783	823	4.008	147	38	0	2	670	13.494
	DG		34	511	57	249	26	5	0	0	41	923
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		5	0	0	0	0	2	0	0	0	7
	DG		151	321	59	165	49	19	3	0	43	810
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.972	25.901	2.947	10.773	496	205	94	13	2.633	45.034
		RECHAZADOS	466	6.205	1.080	2.952	211	67	21	2	616	11.620
		% DE RECHAZO	19,11	19,33	26,82	21,51	29,84	24,63	18,26	13,33	18,96	20,51
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	442	6.016	716	2.902	195	61	19	2	607	10.960
		RECHAZADOS	17	780	72	270	39	4	5	0	47	1.234
		% DE RECHAZO	3,70	11,48	9,14	8,51	16,67	6,15	20,83	0,00	7,19	10,12

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3811.- EL MAYORAZGO I.-S/C DE TENERIFE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		119	4.294	248	1.618	134	7	24	0	46	6.490
	DG		16	63	7	18	3	0	1	0	1	109
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		98	2.764	169	1.286	153	59	20	0	36	4.585
	DG		20	282	23	149	23	5	10	0	2	514
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		3	37	14	37	1	0	0	0	4	96
	DG		9	174	18	63	6	5	0	0	1	276
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		132	7.522	613	3.363	385	23	91	0	92	12.221
	DG		156	1.340	73	524	60	3	36	0	6	2.198
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	18	21	0	0	0	39
	DG		74	1.745	170	558	23	6	0	0	26	2.602
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		0	1.459	169	863	116	22	47	0	27	2.703
	DG		55	612	65	306	157	7	48	0	3	1.253
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		8	327	39	310	37	3	0	0	7	731
	DG		4	369	42	204	15	0	0	0	5	639
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		31	264	44	159	16	0	1	0	6	521
	DG		49	1.963	166	769	35	5	19	0	12	3.018
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		39	3.669	368	1.662	191	38	0	0	50	6.017
	DG		16	329	23	154	13	1	0	0	3	539
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		4	0	1	0	0	0	0	0	0	5
	DG		33	19	6	23	34	7	0	0	1	123
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.352	19.195	1.934	6.038	354	102	93	0	205	29.273
		RECHAZADOS	221	4.001	370	1.569	152	17	48	0	42	6.420
		% DE RECHAZO	14,05	17,25	16,06	20,63	30,04	14,29	34,04	0,00	17,00	17,99
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	206	3.899	356	1.528	144	17	43	0	40	6.233
		RECHAZADOS	7	452	40	108	32	2	13	0	3	657
		% DE RECHAZO	3,29	10,39	10,10	6,60	18,18	10,53	23,21	0,00	6,98	9,54

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3812.- TACORONTE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		37	1.331	116	739	109	0	19	29	68	2.448
	DG		37	29	6	18	3	0	3	2	4	102
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		19	2.708	211	2.226	540	5	67	88	201	6.065
	DG		34	300	32	169	31	4	2	1	16	589
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		0	6	2	12	0	0	0	0	3	23
	DG		7	148	16	111	3	2	0	0	3	290
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		88	6.900	788	4.225	617	9	82	134	435	13.278
	DG		114	1.085	137	684	84	2	11	5	59	2.181
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	10	1	0	0	0	11
	DG		139	1.572	169	695	34	0	0	0	101	2.710
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL		12	2.490	326	2.094	212	2	59	0	309	5.504
	DG		25	917	145	678	145	5	34	0	54	2.003
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		6	389	50	446	54	0	0	8	18	971
	DG		7	383	91	350	25	0	0	1	49	906
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		19	280	44	192	6	0	1	7	36	585
	DG		40	1.421	199	885	74	2	14	1	80	2.716
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		19	4.750	640	2.973	368	8	0	5	312	9.075
	DG		32	330	41	219	12	0	0	0	12	646
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	DG		67	144	22	58	34	4	0	0	3	332
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.090	16.988	2.021	8.044	486	4	110	116	937	29.796
		RECHAZADOS	191	3.252	438	2.027	156	8	23	5	229	6.329
		% DE RECHAZO	14,91	16,07	17,81	20,13	24,30	66,67	17,29	4,13	19,64	17,52
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	160	3.112	424	1.968	142	4	20	5	259	6.094
		RECHAZADOS	18	409	54	270	23	5	14	0	29	822
% DE RECHAZO		10,11	11,62	11,30	12,06	13,94	55,56	41,18	0,00	10,07	11,89	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3813.- ARAFO

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL	25	1.342	149	768	50	1	48	0	8	2.391	
	DG	28	30	19	17	5	0	14	1	3	117	
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL	21	1.507	134	1.201	115	20	76	1	25	3.100	
	DG	37	158	28	152	38	17	30	0	8	468	
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL	1	5	0	13	0	1	0	0	2	22	
	DG	10	118	13	64	6	6	0	0	4	221	
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL	95	5.123	653	3.365	228	40	167	0	59	9.730	
	DG	100	954	124	600	64	8	54	0	22	1.926	
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL	0	0	0	0	41	108	0	0	0	149	
	DG	90	997	115	416	36	25	0	0	12	1.691	
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL	1	1.654	185	1.406	244	56	300	0	24	3.870	
	DG	27	538	86	432	213	19	161	0	7	1.483	
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL	0	260	23	262	9	5	0	1	1	561	
	DG	4	143	28	155	17	2	0	0	5	354	
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL	10	160	25	99	3	2	8	0	2	309	
	DG	32	922	97	520	61	9	58	0	8	1.707	
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL	13	3.688	540	2.481	193	5	0	0	35	6.955	
	DG	27	352	42	224	26	0	0	0	3	674	
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	
	DG	30	92	13	55	42	13	2	0	4	251	
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	520	13.037	1.753	6.908	976	456	672	1	137	24.460
		RECHAZADOS	125	1.990	276	1.206	231	42	138	1	26	4.035
		% DE RECHAZO	19,38	13,24	13,60	14,86	19,14	8,43	17,04	50,00	15,95	14,16
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	109	1.995	279	1.183	233	43	138	0	21	4.001
		RECHAZADOS	7	235	31	109	26	3	25	0	1	437
		% DE RECHAZO	6,03	10,54	10,00	8,44	10,04	6,52	15,34	0,00	4,55	9,85

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3814.- EL MAYORAZGO II.-S/C DE TENERIFE

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		60	4.670	334	1.939	176	15	108	0	131	7.433
	DG		53	229	16	64	5	0	5	0	1	373
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		78	5.947	415	2.929	594	19	348	0	200	10.530
	DG		53	430	29	246	59	3	30	0	20	870
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		5	9	0	10	4	0	0	0	1	29
	DG		25	312	23	122	24	0	0	0	4	510
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		56	7.927	595	3.983	522	52	245	0	245	13.625
	DG		125	1.146	72	598	109	14	49	0	37	2.150
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	84	51	0	0	0	135
	DG		138	1.977	140	535	46	3	0	0	30	2.869
CAPÍTULO 6 (FRENO)	DL		9	2.353	270	1.435	429	31	372	0	128	5.027
	DG		25	765	85	458	249	8	152	0	35	1.777
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		2	628	59	493	247	8	0	0	14	1.451
	DG		7	244	36	183	48	1	0	0	14	533
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		10	322	32	169	15	2	21	0	5	576
	DG		43	1.177	104	538	70	6	47	0	26	2.011
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		24	7.306	840	3.915	939	69	0	0	206	13.299
	DG		11	477	47	317	24	0	0	0	16	892
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DG		68	133	13	62	81	9	5	0	5	376
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.391	19.110	1.870	6.500	975	128	460	0	506	30.940
		RECHAZADOS	259	3.717	334	1.584	288	30	112	0	104	6.428
		% DE RECHAZO	15,70	16,28	15,15	19,59	22,80	18,99	19,58	0,00	17,05	17,20
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	235	3.512	322	1.552	309	32	108	0	101	6.171
		RECHAZADOS	25	512	20	165	44	1	12	0	9	788
% DE RECHAZO		9,62	12,72	5,85	9,61	12,46	3,03	10,00	0,00	8,18	11,32	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3815.- TACO LA CUESTA.-LA LAGUNA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		157	5.417	335	2.045	55	5	3	0	52	8.069
	DG		19	69	12	30	2	0	0	0	1	133
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		42	2.679	116	1.245	115	14	3	0	36	4.250
	DG		21	273	12	127	27	6	2	0	2	470
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		2	18	3	10	0	1	0	0	0	34
	DG		6	120	12	44	1	6	0	0	1	190
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		111	8.875	640	3.911	199	46	27	2	127	13.938
	DG		133	1.772	103	644	23	3	12	0	13	2.703
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	22	10	0	0	0	32
	DG		90	1.599	143	449	11	3	0	0	15	2.310
CAPÍTULO 6 (FRENO)	DL		9	1.366	138	832	47	6	9	0	42	2.449
	DG		29	747	53	340	62	1	8	0	11	1.251
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		5	626	50	395	39	6	0	0	1	1.122
	DG		11	515	53	259	11	0	0	0	9	858
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		15	347	32	160	7	1	0	0	2	564
	DG		49	1.976	152	822	25	1	3	0	7	3.035
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		16	5.070	480	2.221	83	21	0	0	70	7.961
	DG		11	345	29	147	11	2	0	0	1	546
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
	DG		25	34	3	31	18	6	0	0	0	117
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.588	20.269	1.953	6.489	226	53	30	1	282	30.891
		RECHAZADOS	204	4.318	355	1.638	90	10	8	0	41	6.664
		% DE RECHAZO	11,38	17,56	15,38	20,16	28,48	15,87	21,05	0,00	12,69	17,74
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	204	4.139	339	1.593	79	6	5	0	41	6.406
		RECHAZADOS	4	377	20	120	16	1	0	0	3	541
		% DE RECHAZO	1,92	8,35	5,57	7,01	16,84	14,29	0,00	0,00	6,82	7,79

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3816.- LOS RODEOS.-LA LAGUNA

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL	64	3.489	378	1.542	37	2	9	3	18	5.542	
	DG	34	93	7	35	0	0	2	2	1	174	
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL	45	2.707	260	1.505	120	3	10	1	21	4.672	
	DG	38	299	91	216	36	3	6	1	1	691	
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL	6	69	28	111	1	0	0	0	1	216	
	DG	15	199	25	105	4	6	0	0	0	354	
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL	111	7.909	951	4.352	155	9	28	5	52	13.572	
	DG	112	1.342	275	528	27	2	27	1	3	2.317	
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL	0	0	0	0	18	4	0	0	0	22	
	DG	63	1.313	154	415	7	1	0	0	5	1.958	
CAPÍTULO 6 (FRENOS)	DL	7	1.880	283	1.185	47	1	15	0	21	3.439	
	DG	32	716	83	420	74	2	19	0	0	1.346	
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL	2	847	119	613	24	0	0	2	0	1.607	
	DG	9	427	47	299	14	0	0	2	1	799	
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL	20	352	52	255	3	0	0	0	1	683	
	DG	28	1.770	209	755	32	3	3	0	4	2.804	
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL	26	6.908	846	3.558	124	2	0	2	35	11.501	
	DG	15	308	59	174	12	1	0	1	1	571	
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL	9	0	0	0	0	1	0	0	0	10	
	DG	32	51	19	61	16	2	1	0	0	182	
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.249	17.622	2.892	7.136	177	9	43	14	100	29.242
		RECHAZADOS	196	3.683	717	1.690	89	6	22	3	13	6.419
		% DE RECHAZO	13,56	17,29	19,87	19,15	33,46	40,00	33,85	17,65	11,50	18,00
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	199	3.613	719	1.655	80	7	16	3	12	6.304
		RECHAZADOS	6	391	28	102	9	2	9	0	0	547
		2,93	9,77	3,75	5,81	10,11	22,22	36,00	0,00	0,00	7,98	

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS

AÑO 2021

ESTACIONES: 3817,- LAS CHAFIRAS II

TIPO DE VEHÍCULO

DEFECTOS			MOTOCICL	TURISMOS PART	RESTO TUR	MERCANC. PMA<3500	MERCANC. PMA>3500	AUTOBUS.	REMOLQ. Y SEMIRR.	AGRÍCOL.	OTROS	TOTALES
			FRECUENCIA DE DEFECTOS									
CAPÍTULO 1 (IDENTIFICACIÓN)	DL		46	2.018	187	1.046	62	41	35	1	40	3.476
	DG		16	109	17	45	2	1	3	1	3	197
CAPÍTULO 2 (ACOND EXT.CARROC,CHASIS)	DL		60	1.680	138	1.438	205	409	47	1	79	4.057
	DG		35	275	46	140	27	36	6	2	4	571
CAPÍTULO 3 (ACONDICIONAMIENTO INTERIOR)	DL		2	13	9	34	2	12	0	0	5	77
	DG		10	211	25	121	9	44	0	0	10	430
CAPÍTULO 4 (ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN)	DL		71	5.091	537	3.020	256	503	109	4	174	9.765
	DG		96	1.215	104	554	40	45	13	0	13	2.080
CAPÍTULO 5 (EMISIONES CONTAMINANTES)	DL		0	0	0	0	4	9	0	0	0	13
	DG		99	2.229	189	449	8	54	0	0	22	3.050
CAPÍTULO 6 (FRENO)	DL		11	952	96	714	103	77	72	0	29	2.054
	DG		12	899	96	589	157	139	34	0	12	1.938
CAPÍTULO 7 (DIRECCIÓN)	DL		3	1.117	78	740	101	79	0	2	13	2.133
	DG		1	198	27	139	9	11	0	0	3	388
CAPÍTULO 8 (EJES,RUEDAS,NEUMÁT,SUSP)	DL		45	260	23	127	3	9	2	0	4	473
	DG		23	1.260	130	571	30	46	8	0	27	2.095
CAPÍTULO 9 (MOTOR Y TRANSMISIÓN)	DL		32	6.663	733	3.586	183	336	0	2	142	11.677
	DG		2	257	25	115	9	10	0	0	3	421
CAPÍTULO 10 (OTROS)	DL		5	0	2	0	0	133	0	0	0	140
	DG		46	65	27	53	38	127	0	0	4	360
VEHÍCULOS TOTALES	PRIMERA INSPECC	FAVORABLES	1.269	14.901	2.117	7.068	369	397	146	8	516	26.791
		RECHAZADOS	166	3.648	404	1.523	148	208	30	3	69	6.199
		% DE RECHAZO	11,57	19,67	16,03	17,73	28,63	34,38	17,05	27,27	11,79	18,79
	OTRAS INSPECC	FAVORABLES	171	3.623	411	1.554	140	73	28	3	74	6.077
		RECHAZADOS	23	964	79	240	51	31	13	0	11	1.412
% DE RECHAZO		11,86	21,02	16,12	13,38	26,70	29,81	31,71	0,00	12,94	18,85	